
F_-
0
F_+
$\mu\xi < 1$
F
静止允许区间
0
F_+
$\mu\xi \geq 1$
F
理想自锁：负方向无有限下限