$V_T = Uh(s),\ V_B = Ub$





误差分母：标称电感