## Reloj DS1302 rtc



## Bloques De Facilino

Este sensor no se puede realizar usando bloques convencionales por lo que he usado el siguiente codigo de C++.

```
#include <RtcDS1302.h>
// Configuración de pines
ThreeWire myWire(D4, D5, D2); // IO, SCLK, CE
RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   Rtc.Begin();
    RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
    if (!Rtc.IsDateTimeValid()) {
        Rtc.SetDateTime(compiled);
    if (Rtc.GetIsWriteProtected()) {
        Rtc.SetIsWriteProtected(false);
    if (!Rtc.GetIsRunning()) {
        Rtc.SetIsRunning(true);
    RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
    if (now < compiled) {</pre>
        Rtc.SetDateTime(compiled);
void loop() {
   RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
   printDateTime(now);
    Serial.println();
    delay(10000); // diez segundos
void printDateTime(const RtcDateTime& dt) {
    {\color{red} snprintf\_P(\texttt{datestring}),~PSTR("\%02u/\%02u/\%04u~\%02u:\%02u:\%02u"),} \\
              dt.Month(), dt.Day(), dt.Year(), dt.Hour(), dt.Minute(), dt.Second());
    Serial.print(datestring);
```