


[illegible]

										ГОСТ 3.1404-86		Форма 3			
Дубл.															
Взам.															
Подл.															
Разраб.					ООО «Мастер на все гайки»	282911120.00.00.000									
Пров.															
Н. контр.					Вал КВД газогенератора										000
Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИ	
000 Входной контроль				ХН73МБ-ТЮ		НВ 341			34	Штамповка				1	
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ					
ГРС-110 АСП															
Р				ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V			
01															
02	1.Проверить полноту и правильность заполнения документации.														
03															
04	2.Проверить внешним осмотром на отсутствие механических повреждений.														
05															
06	3. Проверить размеры, согласно карте эскиза:														
07	Ø368,2 ^{+2,8} _{-1,6}		Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,1 ГОСТ 166-89												
08	Ø305,42 ^{+2,6} _{-1,4}		Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,1 ГОСТ 166-89												
09	Ø235,1 ^{+2,4} _{-1,2}		Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,1 ГОСТ 166-89												
10	Ø208,5 ^{+1,2} _{-2,4}		Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,1 ГОСТ 166-89												
11	Ø160,5 ^{+1,2} _{-2,4}		Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,1 ГОСТ 166-89												
12	323,5 ^{+2,6} _{-1,4}		Рулетка P5H2Г ГОСТ 7502-98												
13	76,01 ^{+2,0} _{-0,8}		Рулетка P5H2Г ГОСТ 7502-98												
OK															

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

									1	1		
Разраб.				ООО «Мастер на все гайки»	282911120.00.00.000							
Проверил												
Утвердил												
				Вал КВД газогенератора								005
Н. контр.												



										ГОСТ 3.1404-86			Форма 3							
Дубл.																				
Взам.																				
Подл.																				
Разраб.					ООО «Мастер на все гайки»	282911120.00.00.000														
Пров.																				
Н. контр.					Вал КВД газогенератора												005			
Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИ						
Многоцелевая с ЧПУ				ХН73МБ-ТЮ		НВ 341			34	Штамповка				1						
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ										
СС3 1С710П						10,5	3,1													
Р				ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V								
01																				
O02	1.Установить деталь, закрепить, открепить, снять деталь													1,3						
T03	Кран мостовой Q=5т, Индикатор ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68, Патрон 7100-0019 ГОСТ 2675-80																			
04																				
O05	2. Подрезать торец А однократно.													0,8	0.15					
T06	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325; СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89																			
P07														364	51	2,1	1	0.8	80	91,437
08																				
O09	3. Точить предварительно поверхность ø364 (с припуском под													0,15	0.15					
O10	дальнейшую обработку)																			
T11	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325; СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89																			
P12														364	11	1.5	1	0.8	90	102,866
13																				
OK																				

										ГОСТ 3.1404-86				Форма За			
Дубл.																	
Взам.																	
Подл.																	
Р									ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V
O01	4. Точить повторно поверхность ø364 (с припуском под дальнейшую														0,13	0.15	
O02	обработку)																
T03	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325;								СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89								
P04									364	11	0,4	1	0.8	110	125,726		
05																	
O06	5. Точить окончательно поверхность ø364 (с припуском под													0,07	0.15		
O07	дальнейшую обработку)																
T08	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325;								СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89								
P09									364	11	0,2	1	0.8	210	240,022		
10																	
O11	6. Подрезать торец Б предварительно													0,38	0.15		
T12	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325;								СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89								
P13									364	27	1,5	1	0.8	90	102,866		
14																	
O15	7. Подрезать торец Б окончательно, выдержав размер 6h9													0,19	0.15		
T16	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325;								СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-125-0.1 ГОСТ 166-89								
P17									364	27	0,6	1	0.8	180	205,733		
OK																	

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

1

1


Разраб.			
Проверил			
Утвердил			
Н. контр.			

ООО «Мастер
на все гайки»

282911120.00.00.000

Вал КВД газогенератора

010



										ГОСТ 3.1404-86				Форма 3								
Дубл.																						
Взам.																						
Подл.																						
Разраб.					ООО «Мастер на все гайки»	282911120.00.00.000																
Пров.																						
					Вал КВД газогенератора												010					
Наименование операции					Материал			Твердость		ЕВ	МД		Профиль и размеры			МЗ	КОИ					
Многоцелевая с ЧПУ					ХН73МБ-ТЮ			НВ 341			34		Штамповка				1					
Оборудование, устройство ЧПУ					Обозначение программы			То	Тв	Тп.з.		Тшт.	СОЖ									
СС3 1С710П								12,19	3,0													
Р					ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V									
01																						
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь																					
T03	Кран мостовой Q=5т, Индикатор ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68, Приспособление специальное																					
04																						
O05	2. Подрезать торец А однократно.															0,8	0.2					
T06	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325; СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89																					
P07																364	51	2,1	1	0.8	80	91,437
08																						
O09	3. Точить поверхность ø232 предварительно (с припуском под															3,14		0.2				
O10	окончательную обработку), точить наружную гиперболоидную																					
O11	поверхность предварительно последовательно																					
T12	РИ: Державка DCLNR 2525M 19, Пластина CNMG 19 06 08-PR 4325; СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89																					
P13																364	226	1.5	1	0.8	90	102,866
OK																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

1

1


Разраб.			
Проверил			
Утвердил			
Н. контр.			

ООО «Мастер
на все гайки»

282911120.00.00.000

Вал КВД газогенератора

015



										ГОСТ 3.1404-86		Форма 3		
Дубл.														
Взам.														
Подл.														
Разраб.					ООО «Мастер на все гайки»	282911120.00.00.000								
Пров.														
					Вал КВД газогенератора									015
Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИ	
Многоцелевая с ЧПУ				ХН73МБ-ТЮ		НВ 341			34	Штамповка			1	
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ				
СС3 1С710П						11,22	1,8							
Р				ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V		
01														
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь													
T03	Кран мостовой Q=5т, Индикатор ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68, Патрон 7100-0019 ГОСТ 2675-80													
04														
O05	2. Расточить внутреннюю поверхность окончательно согласно эскизу											3,53	0.2	
T06	РИ: Державка 570-SCLCR-40-12, Пластина CCMT 12 04 12-PR 4325; СИ: Нутромер НИ 160-250-1 ГОСТ 868-82; Нутромер НИ 250-400-1 ГОСТ 868-82													
P07						364	226	0,6	1	0.8	80	91,437		
08														
O09	3. Точить канавку шириной 4Н11											0,13	0.2	
T10	РИ: Державка RAG123H07-25B, Пластина N123H2-0400-0004-TF 4325 СИ: Штангенциркуль ШЦ-II-125-0.1 ГОСТ 166-89													
P11						364	8	4	1	0.8	80	91,437		
12														
O13	4. Сверлить 30 отверстий ø8,0 Н12 мм											10,59	0.2	
OK														

										ГОСТ 3.1404-86				Форма За	
Дубл.															
Взам.															
Подл.															
														015	
Р								ПИ	Д или В	L	t	i	S	n	V
T01	РИ: Сверло 860.1-0800-028A0-PM 4234 СИ: Калибр-пробка 8133-0918 H12 ГОСТ 14810-69														
P02								8	11	4	30	0.3	170	4,27	
O03															
O04	5. Зенкеровать 30 отверстий ø8,4H10 мм														
T05	РИ: Фреза 2P360-0600-PA 1630 СИ: Калибр-пробка специальная H10 ГОСТ 14810-69														
P06								8,4	11	0,2	30	0.06	1020	25,622	
O07															
O08	6. Развернуть 30 отверстий ø8,7H7 мм														
T09	РИ: Развертка специальная ГОСТ 1672-80 СИ: Калибр-пробка специальная H7 ГОСТ 14810-69														
P10								8,7	11	0,15	30	0.1	2000	54,636	
O11															
O12	7. Шлифовать внутреннюю гиперболоидную поверхность (с														
O13	припуском под полиров-ку), шлифовать поверхность ø214														
T14	РИ: Круг 15A 40 C2-7-K СИ: Нутромер НИ 160-250-1 ГОСТ 868-82														
P15								364	340	0,02	1	5,1	600	35	
O16															
O17	17. Притупить острые кромки														
ОК															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

										ГОСТ 3.1122-84 Форма 3					
Дубл.															
Взам.															
Подл.															
													1		
Разраб.						ООО «Мастер на все гайки»		282911120.00.00.000							
Провер.															
Н.контр								Вал КВД газогенератора					020		
С	Н П П	Обозначение ДСЕ				Наименование ДСЕ						КП			
Т	Опер.	Обозначение ТО				Кол.	Наименование ТО								
01	005	7100-0019 ГОСТ 2675-80				1	Патрон								
02		ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68				1	Индикатор								
03		DCLNR 2525M 19				1	Державка								
04		CNMG 19 06 08-PR 4325				1	Пластина								
05		570-SCLCR-40-12				1	Державка								
06		CCMT 12 04 12-PR 4325				1	Пластина								
07		ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89				1	Штангенциркуль								
08		ШЦ-I-125-0.1 ГОСТ 166-89				1	Штангенциркуль								
09		НИ 160-250-1 ГОСТ 868-82				1	Нутромер								
10		ШГЦ-300-0,01 ГОСТ 162-90				1	Штангенглубиноер								
11															
12	010	XXXX-XXXX				1	Приспособление специальное								
13		ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68				1	Индикатор								
14		DCLNR 2525M 19				1	Державка								
15		CNMG 19 06 08-PR 4325				1	Пластина								
16		860.1-1300-040A0-PM 4234				1	Сверло								
17		2P360-0600-PA 1630				1	Фреза								
18		15A 40 C2-7-K				1	Круг								
19		15A 25CM2-7-K				1	Круг								
В О		Ведомость оснастки													

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1а									
Дубл.									
Взам.									
Подл.									
								2	
								020	
С	Н П П	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ				КП
Т	Опер.	Обозначение ТО			Кол.	Наименование ТО			
01		ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89			1	Штангенциркуль			
02		ШЦ-I-125-0.1 ГОСТ 166-89			1	Штангенциркуль			
03		НИ 160-250-1 ГОСТ 868-82			1	Нутромер			
04		8133-0927 Н14 ГОСТ 14810-69			1	Калибр-пробка			
05		XXXX-XXXX Н10 ГОСТ 14810-69			1	Калибр-пробка (специальная ø13,7)			
06		8133-0928 Н7 ГОСТ 14810-69			1	Калибр-пробка			
07		МК Ц250 ГОСТ 6507-90			1	Микрометр			
08		МК Ц400 ГОСТ 6507-90			1	Микрометр			
09									
10	015	XXXX-XXXX			1	Приспособление специальное			
11		ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68			1	Индикатор			
12		570-SCLCR-40-12			1	Державка			
13		CCMT 12 04 12-PR 4325			1	Пластина			
14		RAG123H07-25B			1	Державка			
15		N123H2-0400-0004-TF 4325			1	Пластина			
16		860.1-0800-028A0-PM 4234			1	Сверло			
17		2P360-0600-PA 1630			1	Фреза			
18		XXXX-XXXX ГОСТ 1672-80			1	Развертка специальная			
19		15A 40 C2-7-K			1	Круг			
20		НИ 160-250-1 ГОСТ 868-82			1	Нутромер			
В О		Ведомость оснастки							

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1а										
Дубл.										
Взам.										
Подл.										
									020	
С	Н П П	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ							КП
Т	Опер.	Обозначение ТО	Кол.	Наименование ТО						
01		НИ 250-400-1 ГОСТ 868-82	1	Нутромер						
02		ШЦ-II-125-0.1 ГОСТ 166-89	1	Штангенциркуль						
03		8133-0918 Н12 ГОСТ 14810-69	1	Калибр-пробка						
04		XXXX-XXXX Н10 ГОСТ 14810-69	1	Калибр-пробка специальная ø8,4						
05		XXXX-XXXX Н7 ГОСТ 14810-69	1	Калибр-пробка специальная ø8,7						
06		НИ 160-250-1 ГОСТ 868-82	1	Нутромер						
07										
08	020	Набор образцов Т ГОСТ 9378-93	1	Образцы шероховатости						
09		Набор образцов ТТ ГОСТ 9378-93	1	Образцы шероховатости						
10		Набор образцов Р ГОСТ 9378-93	1	Образцы шероховатости						
11		Набор образцов ФТ ГОСТ 9378-93	1	Образцы шероховатости						
12		GLOBAL eXtra (20.33.15)	1	Контрольно-измерительная машина						
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
В О		Ведомость оснастки								

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1а									
Дубл.									
Взам.									
Подл.									
									020
С	Н П П	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ				КП
Т	Опер.	Обозначение ТО			Кол.	Наименование ТО			
01		2N342-1000-РС 1730			1	Фреза			
02		P5H2Г ГОСТ 7502-98			1	Рулетка			
03		НИ 100-160-1 ГОСТ 868-82			1	Нутромер			
04		ШЦ-II-400-0.1 ГОСТ 166-89			1	Штангенциркуль			
05		ШЦ-I-125-0.1 ГОСТ 166-89			1	Штангенциркуль			
06									
07	020	Набор образцов Т ГОСТ 9378-93			1	Образцы шероховатости			
08		Набор образцов ТТ ГОСТ 9378-93			1	Образцы шероховатости			
09		Набор образцов Р ГОСТ 9378-93			1	Образцы шероховатости			
10		Набор образцов ФТ ГОСТ 9378-93			1	Образцы шероховатости			
11		GLOBAL eXtra (20.33.15)			1	Контрольно-измерительная машина			
12		8221-0068 ГОСТ 17756-72			1	Прока резьбовая			
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
В О		Ведомость оснастки							