

		Корпус	2	1
--	--	--------	---	---

Разраб.			01.05.2018		Корпус		Корпус			
Проверил										
Утвердил										
Н. контр.				010						

Наименование операции	Материал	Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИД
Фрезерная	Прокат			кг	1,001	35x35x204		1,693	1
Оборудование, устройство ЧПУ	Обозначение программы	То	Тв	Т пз.		Тшт.	СОЖ		
Фрезерный консольный вертикальный станок с ЧПУ модели 6Р13ФЗ		3,92	5,62	28		8,65			

P		ПИ	D или B	L	t	i	s	n	v
O01	1. Установить заготовку в приспособление, закрепить.								
O2									
O03	2. Фрезеровать с трех сторон поверхности 1,2,14							1,55	
P04					2 мм	1		340 об/	106,8 м/
P05								мин	мин
T06	Фреза торцовая ГОСТ 26595-85								
T07	ШЦ-I-400-0,1 Штангенциркуль цифровой ГОСТ 166-89								
O8									
O09	3. Фрезеровать фаски 9, 10							0,08	
P10					8 мм	1		220 об/	69,1 м/мин
P11								мин	
T12	Фреза торцовая ГОСТ 26595-85								
T13	ШЦ-I-400-0,1 Штангенциркуль цифровой ГОСТ 166-89								

1

Корпус

015

КОИД

1

COЖ

30,7

V

T13 ШЦ-I-400-0.1 Штангенциркуль цифровой ГОСТ 166-89

5

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

												Корпус		3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---

												Корпус			Корпус		015
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--------	--	-----

<i>P</i>											<i>П</i> <i>И</i>	<i>D</i> или <i>B</i>		<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>s</i>	<i>n</i>	<i>v</i>
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

001	7. Нарезать резьбу в отверстиях 11																	5,36	
-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

P02															10	0,7 мм/об	40 об/	1 м/мин	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------	--------	---------	--

P03																		мин	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

T04	ШЦ-I-400-0,1 Штангенциркуль цифровой ГОСТ 166-89																		
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

05																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

06																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

07																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

08																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

09																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

