







Наладка М 1:1
(кондуктор не показан)



Технические характеристики:

- 1 Рабочее давление воздуха – 0,45 МПа
- 2 Сила закрепления 6120 Н.

Технические требования:

- 1 Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- 2 Покрытие хим. окс. всех деталей отдельно.
- 3 На рабочих поверхностях не допускаются царапины, черновины.
4. Перед установкой детали проверить свободное перемещение подвижных элементов приспособления. Подвижные элементы

приспособления должны двигаться свободно без заеданий. Штока должны свободно перемещаться в пределах всего хода.
5. После сборки и установки приспособления произвести настройку на станке.

				257300.000.000.000 СБ		
				Наладка на скальчатый кондуктор 7300-0283 ГОСТ 16889-71		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.					91,67	11
Проб.					Лист	Листов
Т.контр.					000 «Прижим Пальцем»	1
Н.контр.					Сертифицированный	
Этд.					Формат	A1

Копировал