


[illegible]

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

								1	1		
Разраб.					ПЦ7007.300.01-00.00						
Проверил											
Утвердил											
				Вал							010
Н. контр.											







										ГОСТ 3.1404-86				Форма 3							
Дубл.																					
Взам.																					
Подл.																					
Разраб.					ПЦ7007.300.01-00.00																
Пров.																					
					Вал												010				
Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры				МЗ	КОИ						
Фрезерно-центровальная				Сталь 45 ГОСТ 1051-73		НВ 229			22	Штамповка				25,521	0,862						
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ											
MP-71						0,73	6,1	18	7,34												
Р				ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V									
01																					
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь													1,3							
T03	Тиски при станке																				
04																					
O05	2. Фрезеровать торцы в размер 395 мм одновременно.													0,3	0.15						
T06	РИ: Фреза торцовая 2214-0539 ГОСТ 26595-85; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89																				
P07															160	143	3,5	1	0.16	490	230,79
08																					
O09	3. Центровать отверстия согласно эскизу													0,43	0.15						
T10	РИ: Сверло 2317-0104 ГОСТ 14952-75; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89																				
P11															5	16,5	5,3	1	0.15	90	1,413
12																					
13																					
OK																					

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--

								1	1
Разраб.				ПЦ7007.300.01-00.00					
Проверил									
Утвердил									
Н. контр.				Вал					015




										ГОСТ 3.1404-86				Форма 3			
Дубл.																	
Взам.																	
Подл.																	
Разраб.					ПЦ7007.300.01-00.00												
Пров.																	
Н. контр.					Вал												015
Наименование операции				Материал			Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИ		
Токарная с ЧПУ				Сталь 45 ГОСТ 1051-73			НВ 229			22	Штамповка			25,521	0,862		
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы			То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ						
DMG CTX beta 2000							1,35	2,64	18	4,29							
Р				ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V					
01																	
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь													1,3			
T03	Приспособление специальное с пневмоприводом																
04																	
O05	2. Точить поверхности предварительно.													0,65 0.15			
T06	РИ: Резец 2101-0013 ГОСТ 18879-73			СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89													
P07				115		259		2,1	1	0.8	500		180,55				
08																	
O09	3. Точить поверхности повторно..													0,46 0.15			
T10	РИ: Резец 2101-0013 ГОСТ 18879-73			СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89													
P11				115		259		0,85	1	0.8	700		252,77				
12																	
O13	4. Точить поверхности согласно эскизу.													0,21 0.15			
OK																	

										ГОСТ 3.1404-86				Форма За		
Дубл.																
Взам.																
Подл.																
															015	
Р								ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V
T01	РИ: Резец 2101-0637 ГОСТ 20872-80;							СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89								
P02								115	125	0,21	1	0,8	750	270,825		
03																
O04	5. Точить канавки												0,02	0.15		
T05	РИ: Резец специальный							СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89								
P06								115	3,5	0,33	3	0,8	700	288,88		
07																
O08	6. Точить фаски.												0,01	0.15		
T09	РИ: Резец 2101-0637 ГОСТ 20872-80;							СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89								
P10								115	4	0,33	2	0,8	800	288,88		
11																
O12	8. Притупить острые кромки															
13																
14																
15																
16																
17																
ОК																

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

								1	1
Разраб.									
Проверил				ПЦ7007.300.01-00.00					
Утвердил									
				Вал					020
Н. контр.									




										ГОСТ 3.1404-86				Форма 3			
Дубл.																	
Взам.																	
Подл.																	
Разраб.					ПЦ7007.300.01-00.00												
Пров.																	
Н. контр.					Вал												020
Наименование операции				Материал			Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИ		
Токарная с ЧПУ				Сталь 45 ГОСТ 1051-73			НВ 229			22	Штамповка			25,521	0,862		
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы			То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ						
DMG CTX beta 2000							0,60	2,12	18	2,94							
Р				ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V					
01																	
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь													1,3			
T03	Приспособление специальное с пневмоприводом																
04																	
O05	2. Точить поверхности предварительно.													0,31 0.15			
T06	РИ: Резец 2101-0013 ГОСТ 18879-73			СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89													
P07				115		259		2,1	1	0.8	500		180,55				
08																	
O09	3. Точить поверхности повторно..													0,14 0.15			
T10	РИ: Резец 2101-0013 ГОСТ 18879-73			СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89													
P11				115		259		0,85	1	0.8	700		252,77				
12																	
O13	4. Точить поверхности согласно эскизу.													0,13 0.15			
OK																	

										ГОСТ 3.1404-86				Форма За			
Дубл.																	
Взам.																	
Подл.																	
															020		
P								ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V	
T01	РИ: Резец 2101-0637 ГОСТ 20872-80; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89																
P02								115	125	0,21	1	0,8	750	270,825			
03																	
O04	5. Точить канавки															0,01	0.15
T05	РИ: Резец специальный СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89																
P06								115	3,5	0,33	1	0,8	700	288,88			
07																	
O08	6. Точить фаски.															0,01	0.15
T09	РИ: Резец 2101-0637 ГОСТ 20872-80; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-400-0,05 ГОСТ 166-89																
P10								115	4	0,33	1	0,8	800	288,88			
11																	
O12	8. Притупить острые кромки																
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
ОК																	

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

								1	1
Разраб.				ПЦ7007.300.01-00.00					
Проверил									
Утвердил									
Н. контр.				Вал					025



[illegible]


[illegible]

[illegible]

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

								1	1
Разраб.				ПЦ7007.300.01-00.00					
Проверил									
Утвердил									
Н. контр.				Вал					030

Ra 6,3 (✓)



										ГОСТ 3.1404-86				Форма 3			
Дубл.																	
Взам.																	
Подл.																	
Разраб.							ПЦ7007.300.01-00.00										
Пров.																	
Н. контр.					Вал												030
Наименование операции				Материал			Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИ		
Шлифовальная				Сталь 45 ГОСТ 1051-73			НВ 229			22	Штамповка			25,521	0,862		
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы			То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ						
3М151Ф2							2,4	1,22	18	3,96							
Р				ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V					
01																	
O02	1. Установить заготовку в центра, закрепить, снять после обработки.																
T03	Кран мостовой Q=5т, Индикатор ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68, Центр А-1-4-Н ГОСТ 8742-75, Центр 7032-0029 ГОСТ 13214-79																
04																	
O05	2. Шлифовать поверхности согласно эскизу																
T06	РИ: Круг 500х50х305 25А 10-П С2 7 К1А 35 м/с А 1 кл. ГОСТ 2424-83																
P07	50060,1137,876428,879																
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
OK																	

[illegible]

[illegible]

