

[illegible]

										ГОСТ 3.1404-86			Форма 3										
Дубл.																							
Взам.																							
Подл.																							
Разраб.								3302-3001081															
Пров.																							
Н. контр.								Цапфа						000									
Наименование операции				Материал				Твердость		ЕВ		МД		Профиль и размеры		МЗ		КОИ					
Заготовительная				Сталь 45 ГОСТ 1051-73				НВ 229				0,95		Поковка		1,11		0,86					
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы				То		Тв		Тп.з.		Тшт.		СОЖ							
Р								ПИ		D или B		L		t		i		S		n		V	
01																							
O02		1. Произвести ковку заготовки согласно соответствующему																					
O03		технологическому процессу.																					
04																							
05																							
06																							
07																							
08																							
09																							
10																							
11																							
12																							
13																							
OK																							


Дубл.			
Взам.			
Подл.			

						1		1
--	--	--	--	--	--	---	--	---

Разраб.					3302-3001081		
Проверил							
Утвердил							

Н. контр.					Цапфа							005
-----------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	-----

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$





2 отб. центр. R5
ГОСТ 14034-74

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

								1	1	
Разраб.					3302-3001081					
Проверил										
Утвердил										
				Цапфа						
Н. контр.										010




										ГОСТ 3.1404-86			Форма 3	
Дубл.														
Взам.														
Подл.														
Разраб.						3302-3001081								
Пров.														
				Цапфа									010	
Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИ	
Многоцелевая с ЧПУ				Сталь 45 ГОСТ 1051-73		НВ 229			0,95	Поковка		1,11	0,86	
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ				
СС3 1С710П						2,21	2,64	18	5,24					
Р				ПИ	D или B		L		t	i	S	n	V	
01														
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь												1,3	
T03	Центр передний рифленный, центр задний специальный с пневмоприводом													
04														
O05	2. Точить поверхности 2-17 предварительно.												0,18	0.15
T06	РИ: Державка DCLNR 2020K 12, Пластина CNMG 12 04 08-PR 4325; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89													
P07						41	186		2,8	1	0.8	1300	167,362	
08														
O09	3. Точить канавку 13.												0,02	0.15
T10	РИ: Державка N123G55-25A2, Пластина N123G2-0300-0004-ТМ 4325; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89													
P11						41	9		3	1	0.8	1300	167,362	
12														
O13	4. Точить поверхности 3, 6, 9, 11 повторно.												0,07	0.15
OK														

[illegible]

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--	--

								1	1				
Разраб.					3302-3001081								
Проверил													
Утвердил													
				Цапфа									015
Н. контр.													




										ГОСТ 3.1404-86			Форма 3						
Дубл.																			
Взам.																			
Подл.																			
Разраб.						3302-3001081													
Пров.																			
Н. контр.				Цапфа									015						
Наименование операции				Материал		Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры		МЗ	КОИ						
Многоцелевая с ЧПУ				Сталь 45 ГОСТ 1051-73		НВ 229			0,95	Поковка		1,11	0,86						
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы		То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ									
ССЗ 1С710П						0,69	2,08	18	2,99										
Р				ПИ	D или B		L		t	i	S	n	V						
01																			
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь												1,3						
T03	Приспособление специальное с пневмоприводом																		
04																			
O05	2. Сверлить отверстие 22.												0,36	0.15					
T06	РИ: Сверло 860.1-0510-037A0-PM 4234; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89																		
P07													5	13,7	2,5	1	0.15	90	1,413
08																			
O09	3. Зенковать отверстие 22.												0,12	0.15					
T10	РИ: Зенкер 2353-0107 ГОСТ 14953-80 T15K6 СИ: Шаблон специальный																		
P11													10	6	1	10	0,5	70	1,099
12																			
O13	4. Фрезеровать лыску.												0,15	0.15					
OK																			

										ГОСТ 3.1404-86					Форма За				
Дубл.																			
Взам.																			
Подл.																			
																015			
Р								П	И	D или B		L	t	i	S	n	V		
T01	РИ: Фреза 2N342-2000-РС 1730; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89																		
P02								20		16	1	10	0,4	1500	47,1				
03																			
O04	5. Фрезеровать шпоночный паз (поверхности 20, 21)																	0,03	0.15
T05	РИ: Фреза 2252-0401 ГОСТ 7063-72 T15K6																		
P06								20		54	0,75	10	0,18	1600	100,48				
07																			
O08	6. Повернуть приспособление на 180°																		
09																			
O10	7. Зенковать отверстие 22.																	0,12	0.15
T11	РИ: Зенкер 2353-0107 ГОСТ 14953-80 T15K6 СИ: Шаблон специальный																		
P12								10		6	1	10	0,5	70	1,099				
13																			
O14	8. Притупить острые кромки																		
15																			
16																			
17																			
ОК																			

Дубл.			
Взам.			
Подл.			

--	--	--	--	--

								1	1
Разраб.									
Проверил					3302-3001081				
Утвердил									
					Цапфа				
Н. контр.									025



										ГОСТ 3.1404-86			Форма 3		
Дубл.															
Взам.															
Подл.															
Разраб.						3302-3001081									
Пров.															
				Цапфа										025	
Наименование операции				Материал			Твердость		ЕВ	МД	Профиль и размеры			МЗ	КОИ
Многоцелевая с ЧПУ				Сталь 45 ГОСТ 1051-73			НВ 229			0,95	Поковка			1,11	0,86
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы			То	Тв	Тп.з.	Тшт.	СОЖ				
СС3 1С710П							0,69	2,08	18	2,99					
Р				ПИ	D или B		L		t	i	S	n	V		
01															
O02	1.Установить деталь, выверить, открепить, снять деталь													1,3	
T03	Центр передний рифленный, центр задний специальный с пневмоприводом														
04															
O05	2. Точить поверхности 6, 9, 11 окончательно..													0,56	0.15
T06	РИ: Державка DCLNR 2020K 12, Пластина CNMG 12 04 08-PR 4325; СИ: Штангенциркуль ШЦЦ-I-200-0,05 ГОСТ 166-89														
P07				38		88		0,19	1	0.06	2600		334,724		
08															
O09	3. Нарезать резьбу 3.													0,13	0.15
T10	РИ: Державка 266RFG-2525-22, Пластина 266RG-22MM02A300E СИ: Калибр-кольцо M24x1,5 ГОСТ 24997-2004														
T11	1020														
P12				38		26		0,75	10	1,5	1300		167,362		
13															
OK															

Дубл.																					
Взам.																					
Подл.																					
																					025
Р									ПИ		D или B		L	t	i	S	n	V			
001	4. Притупить острые кромки																				
02																					
03																					
04																					
05																					
06																					
07																					
08																					
09																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
OK																					

[illegible]

										ГОСТ 3.1404-86				Форма За		
Дубл.																
Взам.																
Подл.																
															2	
										3302-3001081				Цапфа		035
Р									ПИ	Д или В	L	t	i	S	n	V
01	Штангенглубиномер ШГЦ-200-0,01 ГОСТ 162															
02	Набор радиусных шаблонов ГОСТ 4126-82															
03	Микрометр МК25-1 ГОСТ 6507-90															
04	Микрометр МК50-1 ГОСТ 6507-90															
05	Угломер типа 1 ГОСТ 5378-88															
06	Шаблон специальный															
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
ОК																

Дубл.																				
Взам.																				
Подл.																				
																				3
																Корпус			020	
Р									ПИ	D или B		L	t	i	S	n	V			
01	214,18±0,575								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
02	3±0,125x45°								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
03	1±0,125x45°								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
04	0,6±0,125x45°								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
05	R1,6±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
06	R0,8±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
07																				
08	Вид Г (Лист №1)																			
09	Ø346±0,70																			
10	Ø8,7 ^{+0,015}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
11	1±0,125x45°								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
12	R0,8±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
13																				
14	Вид В (Лист №1)																			
15	Ø220 ^{+0,185}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
16	Ø219 ^{+0,185}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
17	Ø14 ^{+0,018}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)											
OK																				

										ГОСТ 3.1404-86				Форма За		
Дубл.																
Взам.																
Подл.																
															4	
												Корпус			020	
Р									ПИ	Д или В	L	t	i	S	n	V
01	4 ^{+0,075}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
02	ø127,4 ^{+0,1}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
03	R10±0,18								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
04	R2,5±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
05	R1,8±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
06	R0,8±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
07																
08	Вид Б (Лист №1)															
09	R2,5±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
10	7±0,18								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
11																
12																
13	Вид слева (Лист №1)															
14	104,8 ^{+0,14}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
15	14 ^{+0,18}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
16	15 min								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
17	R6±0,125								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
ОК																

										ГОСТ 3.1404-86				Форма За		
Дубл.																
Взам.																
Подл.																
															5	
												Корпус			020	
Р									ПИ	Д или В	L	t	i	S	n	V
01	ø14 ^{+0,018}								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
02	27°±10’								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
03	24°±10’								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
04	12°±10’								Контрольно-измерительная машина GLOBAL eXtra (20.33.15)							
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
OK																