

## 残りストックを STL データとして書き出す方法


1. 残りストックを表示させたい手続きを選択し、<sup>残りストック</sup>をクリックします。




2. 見やすい色に変えて、電球のアイコンをクリックして残りストックを表示させます。(透明度のカーソルをマイナス側に持っていく程、より鮮明に残りストックが表示されます。)



3. プルダウンでストックファイルを STL ファイルに変更します。 次にファイル名を入力致します。




4. ファイルのアイコンをクリックし、保存場所を選択します。





5. 最後にフロッピーのアイコンをクリックします。



6. STL データの書き出しが完了しました。

