

指定する方向のビューを作成する方法

【直行する直線がある場合】


①ビュー作成に入ります。




②稜線/曲線フィルタ をオンにします。



③方向に直交する直線を選択します。






【直行する直線がない場合】

直行する直線がビューの中にない場合は、3Dモデルの中で直線を描いてそれを利用してビューを作成します。


モデルの中で描いた直線が、製図のビュー作成時に表示されるように、下記設定を行ってください。

ツール/環境設定/製図/ビュー/基本ビュー/ビュー内でのワイヤフレーム表示にチェックを入れます。(製図の中で設定します。)




「ファイル」を「全アプリケーション」にプルダウンで変更して、OKします。


①3Dモデルの中でスケッチに入り、直線を定義します。 (角度は何度でも可能です。)




②製図でモデルをビュー作成します。 マウス真中ボタンを押します。




③ビューを選択します。



④稜線/曲線フィルタ をオンにします。



⑤直線を選択します。



③ビューを配置します。

