#### Cimatron 14.0 SP5P2 修正内容

## CAD

- 1. アセンブリ再配置で、コンポーネントを新規レイアウトに移動した後、次のコンポーネントが選択状態になるよう修正。
- 2. アセンブリ再配置で、コンポーネントを新規レイアウトに移動した後、移動したコンポーネントが元のアセンブリに残る場合がある問題を修正。

### Cimatron 14.0 SP5P1 修正内容 (SP5P2 に含まれる)

## NC

- 1. NC レポートを作成すると、エラーが発生する場合がある問題を修正。
- 2. マシンシミュレータで、「動画:最後までシミュレート」でシミュレーションを実行すると、干渉等のエラーが報告されない場合がある問題を修正。

# 電 極

1. ブランクライブラリからブランクを読込むと、エラーが発生する場合がある問題を修正。