Cimatron 16.0 SP1P2 修正内容

アセンブリ

1. アセンブリでコンポーネントが欠落する場合がある問題を修正。

モールドデザイン

1. 作業パーツ読込みで、マスターパーツをファイルインポート(データインターフェイス経由)で読み込むと、矛盾解決ダイアログが表示される場合がある問題を修正。

NC

- 1. 結合された変換手続きが編集できない場合がある問題を修正。
- 2. 荒取り加工でホルダー干渉が検出されない場合がある問題を修正。
- 3. Volumill 荒で主軸回転数が正しくない場合がある問題を修正。

Cimatron 16.0 SP1P1 修正内容 (SP1P2 に含まれる)

データインターフェイス

- 1. STEPインポート/エクスポートが動作しない場合がある問題を修正。
- 2. Parasolid インポート/エクスポートが動作しない場合がある問題を修正。

NC

- 1. ドリル 自動ドリル 5x の開始点が正しくポスト出力されない場合がある問題を修正。
- 2. **2.5 軸 安全 開いた輪郭/閉じた輪郭**の動作が正しくポスト出力されない場合がある問題を修正。
- 3. **2.5 軸 安全 開いた輪郭/閉じた輪郭** および **2.5 軸 面取り 開いた輪郭/閉じた輪郭** の工具 補正が正しくポスト出力されない場合がある問題を修正。
- 4. ポスト出力で工具補正コードが欠落する場合がある問題を修正。