
ローカル3 x

荒加工



荒加工

面パスで作成した軌跡を複数パスにする パラメータ




初期値ではすべてのチェックが外れています。



ストック定義

ストック面よりも上の加工パスをトリムします。




トリムされた軌跡はリンク設定で設定された方法でつなぎます。




複数パス

• 面の法線方向に軌跡追加する機能

工具軸位置とは無関係に面の法線方向に ステップするパスを作成します。









深加工

レベルにコピーした軌跡を追加させる



複数パスと機能的には同じですが、 こちらの追加パスは工具軸方向を考慮され 加工されます。


パス間のリンク設定、ストック定義するとより 加工時間などを考慮したパスが作成できます。





複数パスと深加工


複数パス



面の法線方向に軌跡が変化します。 工具軸方向は無視されています。

凸形状の追加加工に有効的です。

深加工




工具軸方向に軌跡がコピーされます。 軌跡形状は変わりません。

凹形状の追加加工に有効的です。




プランジ加工

プランジカット(突き加工)の軌跡を 作成します。




設定したドライブ面に対して、軸に沿って工具が降下します。






ポケットモーフ加工

• ポケット加工の軌跡を作成します。







ポケットモーフ加工

• 渦状加工にチェックを入れると渦巻きの

軌跡になります。

移動	内から外へ	₹
ステップ作直	2	
ホウット領域	₫べて	•

