製図規格定義

標準寸法線に無い設定を追加してみます。

Cimatron2024. 0 コントロールハ° 礼 設定 製図規格定義



直径・半径寸法の引出線の水平表示を定義します。






直径寸法線の引出し線を水平に しますか? チェック

半径寸法線の引出し線を水平に しますか?

チェック



ファイル 名前を付けて保存 (例えば) Jis-2.dst 保存 <終了>