< 目 次 >

とってもお勧めコマンド ちょっとお勧めコマンド

¥ 有料コマンド (御入用の方は担当営業に御相談下さい。) (使用不可なコマンドは、あえて省いていますので、説明のないコマンドも有ります。)

(1) <u>di/</u> =	date interface	
	¥ cnvrtstl	- SLA形式のファイルをバイナリからASCIIへ、又はASCIIから	
		バイナリへ変換	
	¥ rdsla	- SLA形式のファイルを.pfmファイルへ変換	
	¥ rdvda	- VDA形式のファイルを.pfmファイルへ変換	
	¥ wrtsla	pfmファイルをSLA形式のファイルへ変換	
(2) drafting/ =	製図機能	
	arowchng	- 連続寸法線の修正	2 - 1
	coorlabl	- 指示した点の座標値を引出線にして表示する	2 - 2
	dicirtbl	- 円の中心座標を表にする	2 - 5
	drwtyp	- 図面中のレイヤの表示状態をビューで制御	2 - 6
	freez	- モデルに追加された要素を製図に反映させない	2 - 8
	model	- ビュー、機械座標の要素をモデル領域へ	2-10
	titlebox	- 製図の表題欄を作成	2-11
	txt_conv	- 注釈文字、引出線のフォントの変更	2-13
	txtbybox	- 矩形で指定した中に注釈文字を配置	2-14
(3	general/ =	一般機能	
	icondrft	- 部品をアイコン化して表示	3 - 1
	mverify	- 要素のデータを確認(表やファイルに出力)	3 - 2
	rgnlinat	- 製図での線属性変更をモデル領域へも反映させる	3 - 3
	smbypln	- 平面上での部品の作成	3 - 4
	ucs_auto	- 指定した直線で座標作成	3 - 7
	units	- 長さの単位を変更	3 - 8
(4	geometry/ =	モデル作成	
	aplnar	- スプラインを直線・円弧近似	4 - 1
	appbez	- ベジェ近似	4 - 2
	cntarc	- 円 2点と1接線	4 - 3
	crossp	- 作業座標軸に平行な十字線を作成	4 - 4
	crtansrf	- 曲線に接するルールド面を作成	4 - 5

crv	graph	-	2D/3D曲線の曲率又は曲率半径のグラフを作成	
cr	vmap	-	曲面の曲率分布図を色分けして表示	
de	ldup	-	重なった要素の削除	4 - 6
di	vtrs	-	閉じたトリム面を2つの曲面に分割	4 - 7
dv	dspl	-	ベジェスプライン線の折れ点の表示、分割	4 - 8
fin	dintr	-	同一平面上にない2つの直線の仮想交点	4 - 9
g	ear	-	ギアを作成	4-10
lin	e2pIn	-	平面に垂直な直線作成	4-11
mat	thcrv	-	計算式の指定により、曲線と面を作成	4-12
m f	ilet	-	モデルをソリッド形状にしてフィレット作成	4-16
msı	rfoff	-	複数面のオフセット(面の制限は有りませんが、動きは	
			一定していません)	
o f	sets	-	オフセット	4-18
pol	lygon	-	正多角形の作成	4-19
¥ qs	plit	-	サーフェスモデルの分割を行う解析ツール	
rea	adcmm	-	3 次元測定器のデータを読込む	
se	cpnt	-	曲線と平面、曲面間の交点を作成	4-20
sla	a2p1f	-	SLA形式の面を部分平面に変換	4-21
srf	shell	-	キャビティとコアを線属性によって分割	4-22
¥ wf	2srf	-	ワイヤーモデルからサーフェスモデルを作成	4-24
W	rap	-	2次元平面要素を曲面に張り付ける	4-25
(5) nc/				
ro	d_nc	-	NCデータを読込む	5 - 1
(6) solid/				
` -	I2SIa	-	ソリッド形状を、SLA形式のファイルへ変換	
<u></u>	<u></u>			
(7) udemo/				
`	odraw	_	自動的に図面を作成	7 - 1
			pfmからcgi、cgiからpfmのファイルの変換	
			要素の削除	7 - 2
	tbyid		ID番号から要素を検索	7 - 3
	ctrod		放電加工用に要素を割り当てし、座標系も作成	7 - 4
	2dgap			7 - 6
	d I		サーフェス面の隠線処理	
	dnote		注釈文字、引出線のフォント、大きさ等を変更	7 - 8
	2crv	_	円弧の円近似	7 - 9
<u> </u>	oncrv	_	注釈文字をスプライン曲線に沿って配置	7-10
	rflat	_	指定の平面に輪郭線のない面の輪郭を投影	, 10
<u> </u>	παι		「日本 「日本	

wr2sk - ワイヤーで描いた要素をソリッド領域へスケッチとして出力	
xpldnote - 注釈文字を要素分解	7-11 7-14
(8) セイロ作成プログラム (御入用の方は担当営業に御相談下さい。)	
<u>chcurv</u> - モデル領域で注釈文字を作成	8 - 1
ofse10 - 複数回指定のオフセット	8 - 3
¥ disxyz2 - モデル領域で指定した点の座標値を表示を引出線で表示。	
	8 - 4
¥ exgear2 - JIS標準歯車規格に準拠したインボリュート平歯車を作図 ・	
	8 - 5
¥ nc_in 3 - N C データを直線、点、円弧等により描画	8 - 6
¥ prfdrl - 指定輪郭の内側に穴あけ加工を行う	8 - 7
¥ p t s 4 · 点要素の座標値をファイルに出力 ·	8 - 8
¥ sweepsrf - 閉輪郭を掃引し、掃引面および側面作成	8 - 9