
Cimatron 13.0 サービスパック 2(SP2) インストールに関する注意事項

Cimatron 13.0 サービスパック 2 (SP2) のインストールに関する問題が発生しておりますので、注意事項としてお知らせいたします。詳細は以下の通りです。

1. データインターフェイスに関する問題


データインターフェイスの STEP と VDA の設定を「オプション」に切り替えて使用している場合、「標準(推奨)」に切り替わってしまう現象が発生しています。 (SP2 アンインストール後)

■ SP2 インストール後



STEP と VDA は「オプション」が選択されています。

■ SP2 アンインストール後



STEP と VDA の「オプション」が無効(グレーアウト)になり、選択できなくなります。 その為、強制的に「標準(推奨)」が選択されます。

2. 日本語メニューに関する問題

Cimatron 13.0 サービスパック 2 (SP2) をインストールする際、インストールによって更新されるファイルが自動的にバックアップされるようになっていますが、日本語メニューに関連するファイルがバックアップされず、サービスパック 2 (SP2) をアンインストールしても、インストール前の状態に戻らない問題が発生しています。

これにより、機能とメニューの整合性が取れず、予期せぬ動作が発生する恐れがあります。

上記2つの問題は、サービスパック2(SP2)をアンインストールしなければ特に問題はありません。 しかし、何らかの理由により、以前の状態(SP1P2 または SP1)に戻す必要がある場合は、以下の手順で 再インストールしていただくようお願いいたします。

【再インストール手順】

- ① Cimatron 13.0 SP2 をアンインストール
- ② 関連プログラム (カタログ、ポスト、ユーザープログラム等) をアンインストール
- ③ Cimatron 13.0 をアンインストール
- ④ PC を再起動
- ⑤ Cimatron 13.0 をインストール
- ⑥ Cimatron 13.0 SP1P2 をインストール (OptionalDVD を使用)
- ⑦ 関連プログラム(カタログ、ポスト、ユーザープログラム等)をインストール

誠に申し訳ございませんが、上記内容をご理解の上、サービスパック 2 (SP2) をご利用いただけますようお願い申し上げます。