
穴あけの手続きを連続して作成する場合や手続きをコピーして作成する場合の注意点(食込む場合が有ります)





①手続きを連続作成し 穴位置を変更
>
②手続きをコピーし


	NCプロセスマネージャ		
し	状態 軌跡/手続き名 コメット ロ ペン		
	ト ⁹ ル-3X.2		
	A 1311 010 A 131100		

※回避策


	穴位置を変更	
□ 深さパラメータ		
⊋最大深さ	計算	
♀全体深さタイプ	全体深さ	
♀全体深さ	10.0000	
	工具先端	
┌♥ 日 トツルリトラクト		
♀リトラクトモート゛	仁シャル点へ	
♀イニシャル点高さ	80.0000	
oリトラクト増分値	1.0000	











NCデータの抜粋

※イニシャル点高さが違う手続きのポスト処理は想定していませんので、 高さが違う手続きは作成しない様にお願いします。

※1つの手続き内で穴のZ値が違う場合では、イニシャル点高さは1つなので問題有りません。