製図規格定義

標準寸法線に無い設定を追加してみます。

Cimatron2024.0 コントロールパ[°] 礼 設定 製図規格定義




直径・半径寸法の引出線の水平表示を定義します。





累進寸法線には寸法線がありま すか?
チェックを外す



ファイル
名前を付けて保存
(例えば) Jis-2.dst 保存
<終了>