

SICAK ÇALIŞMA GÜVENLİK KURALLARI

HOT WORK SAFETY RULES

İZİN AL • ALANI HAZIRLA • YANGINI ÖNLE

01

ÇALIŞMA İZNİNİ DOĞRULA

- Geçerli sıcak çalışma izni olmadan işe başlama.
- İzin koşullarını ve çalışma sınırlarını kontrol et.

02

YANICI MADDELERİ KALDIR

- Yanıcı ve parlayıcı malzemeleri güvenli mesafeye taşı.
- Taşınamayan malzemeleri uygun örtüyle koru.

03

GAZ ÖLÇÜMÜ YAP

- Gerekli alanlarda atmosfer ve gaz ölçümünü doğrula.
- Koşullar değişirse ölçümü tekrarla.

04

YANGIN GÖZCÜSÜ GÖREVLENDİR

- Eğitimli yangın gözcüsünün görev başında olduğunu doğrula.
- Gözcünün alanı kesintisiz izlemesini sağla.

05

EKİPMANI KONTROL ET

- Kablo, hortum, regülatör ve bağlantıları incele.
- Uygun yangın söndürücüyü erişilebilir tut.

06

İŞ SONRASI KONTROL ET

- Kıvılcım, kor ve gizli yanma riskini kontrol et.

İŞİ DERHAL DURDUR

- ✓ İzin geçersizse
- ✓ Gaz ölçümü uygun değilse
- ✓ Yangın gözcüsü yoksa
- ✓ Yanıcı maddeler korunmamışsa