



AŞINDIRICI KUMLAMA

Aşındırıcı kumlama solunabilir toz, toksik kaplama, yüksek gürültü, geri tepme, hortum arızası ve görüş kaybı risklerini kapalı sistem, emiş, uygun hava beslemeli başlık ve alan kontrolüyle yönetmektir.

AMAÇ VE KAPSAM

Aşındırıcı kumlama solunabilir toz, toksik kaplama, yüksek gürültü, geri tepme, hortum arızası ve görüş kaybı risklerini kapalı sistem, emiş, uygun hava beslemeli başlık ve alan kontrolüyle yönetmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 SOLUNABİLİR TOZ	2 SİLİKA	3 TOKSİK BOYA	4 YÜKSEK GÜRÜLTÜ
5 HORTUM KIRBAÇLAMASI	6 GERİ TEPME	7 GÖRÜŞ KAYBI	8 STATİK

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Deadman kontrolü ve hortum bağlantıları

Sınıfına uygun

Hava beslemeli kumlama başlığı

0

KontROLSÜZ TOZ KAÇAĞI / YETKİSİZ GİRİŞ



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



AŞINDIRICI KUMLAMA

Aşındırıcı kumlama solunabilir toz, toksik kaplama, yüksek gürültü, geri tepme, hortum arızası ve görüş kaybı risklerini kapalı s

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.94(a), 1910.134 ve 1910.95; kumlama muhafazası-havalandırması, solunum koruması, gürültü ve güvenli ekipman kullanımını birlikte ele alır.

OSHA 1910.94(a)

MUHAFAZA VE HAVALANDIRMA

Tozu kaynağında yakalayan kumlama odası/kabini ve etkili egzoz-toz toplama sistemi kullanın.

OSHA 1910.134

SOLUNUM KORUMASI

Kirleticiye ve işleme uygun hava beslemeli kumlama başlığı, solunum havası ve yazılı program sağlayın.

OSHA 1910.95

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

Maruziyeti ölçün; mühendislik kontrolü, süre yönetimi ve uygun işitme koruması uygulayın.

EKİPMAN TALİMATI

HORTUM VE DEADMAN

Hortum, bağlantı, güvenlik teli, topraklama ve deadman kontrolünü her vardiya öncesi doğrulayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Kaplama / malzeme analizi | ☐ Maruziyet değerlendirmesi |
| ☐ Emiş sistemi kontrolü | ☐ Solunum havası kalite kaydı |
| ☐ Hortum / deadman kontrolü | ☐ Alan izolasyon planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kaplamada hangi tehlikeler var?
- Hava beslemesi kesilirse ne yapılır?
- Deadman ve emiş test edildi mi?

KAPALI KUMLAMA, EMİŞ VE HAVA BESLEMELİ KORUMA



Muhafaza - Emiş - Deadman - Hortum emniyeti - Hava beslemesi - Bariyer



AŞINDIRICI KUMLAMA

Aşındırıcı kumlamada solunabilir toz, toksik kaplama, yüksek gürültü, geri tepme, hortum arızası ve görüş kaybı risklerini kapalı s

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. DAHA AZ TEHLİKELİ AŞINDIRICI SEÇİN

Silika içermeyen, işe uygun daha az tehlikeli aşındırıcı ve kapalı yöntem seçin.

2. KAPALI ALAN VE EMİŞ

Kumlama odası/kabini, negatif basınç ve toz toplama sistemini çalıştırın.

3. EKİPMANI EMNİYETE ALIN

Hortumları kontrol edin, bağlantıları emniyete alın, topraklayın ve deadman işlevini test edin.

4. HAVA BESLEMELİ KKD VE ALAN KONTROLÜ

Hava beslemeli başlık, koruyucu elbise ve işitme koruması kullanın; alanı izole edin.

KRİTİK UYARI



Kumlama başlığını veya hava beslemesini çalışma alanında çıkarmayın. Basınç, toz veya hava kalitesi sorunu varsa deadman'i bırakın ve alanı terk edin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Kaplama tehlikesi biliniyor | ☐ Aşındırıcı uygun |
| ☐ Emiş sistemi çalışıyor | ☐ Hortum ve bağlantı sağlam |
| ☐ Deadman çalışıyor | ☐ Topraklama hazır |
| ☐ Solunum havası doğrulandı | ☐ KKD tam |
| ☐ Alan izole | |



AŞINDIRICI KUMLAMA

Aşındırıcı kumlamada solunabilir toz, toksik kaplama, yüksek gürültü, geri tepme, hortum arızası ve görüş kaybı risklerini kapalı s

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			