
ПЕЧАТНЫЙ ЦЕХ 4:33LAB × «ВЕДЬМАВНУТРИ»

ОТТИСК.

СИМУЛЯТОР ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТИ: ЗАГРУЗИТЕ МАКЕТ И ПОСМОТРИТЕ, ЧТО С НИМ СДЕЛАЕТ ТИПОГРАФИЯ — КОНЧИВШАЯСЯ КРАСКА, СБИТЫЙ ПРОФИЛЬ, РАСТИСКИВАНИЕ, СЫРОСТЬ. **ВСЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИДУТ В БРАУЗЕРЕ:** КАРТИНКА НЕ ПОКИДАЕТ КОМПЬЮТЕР.

01 симулятор

ПРОБНЫЙ ОТТИСК — **чистая машина**



ФАЙЛ: **ТЕСТОВАЯ ШКАЛА** ИСТОЧНИК: **1200×840** ПРЕДПРОСМОТР: **1134×794** ОБРАБОТКА: **36 МС**

02 справочник дефектов

01

Растискивание

Краска с точки растекается по бумаге, и полутон темнеет — особенно середина шкалы. Ловится контрольной шкалой: сравните 50%-ное поле с эталоном. Лечится снижением краскоподачи, зарядом и правильным профилем бумаги.

02

Кончилась краска

Красочный ящик пустеет — и оттиск уходит в цвет недостающей краски: без голубой теплеет, без жёлтой синеет. Следите по датчикам уровня и дотягивайте шкалу на каждом втором листе — цвет плывёт постепенно.

03

Сбитый профиль

Макет в sRGB печатают, как будто он в другом ICC — цвета тускнеют, серый становится «грязным», контраст проседает. Виновник — цепочка преобразований: проверьте профиль документа, доказательство и настройки машины.

04

Ошибка цветоделения

Триады перепутаны каналами: чёрный вылезает в тени, нейтрали уходят в пурпур, выворотка не совпадает. Причина — несовместимые параметры GCR/максимум краски при спуске. Ловится на шкале: нейтральные поля рассыпаются в цвет.

05

Увод приводки

Каждая краска печатается со своей секции, и если приводка плывёт — по контурам расползается цветная бахрома, мелкий текст становится нечитаемым. Проверяйте кресты приводки по краям листа и подтягивайте секции, не дожидаясь тиража.

06

Муар

Регулярная структура макета (ткань, узор, скриншот) сталкивается с растром — появляется волнистая рябь. Спасают разные линиатуры и углы наклона растра, лёгкий расфокус исходника и отказ от репродукции репродукций.

07

Полошение

Поперечные полосы на плашках — след неравномерной прокатки, изношенного вала или вибрации машины. В шкале видно по сплошным заливкам: тон «полосатит» от края до края. Чинится механикой, не файлом — макет тут не виноват.

08

Влажность

Бумага набирает влагу и идёт волной, краска на увлажнённый лист ложится расплывчато, а после сушки лист ведёт геометрию. Держите 45–55% влажности в цеху и акклиматизируйте бумагу — распакованной, рядом с машиной.

09

Дефект исходника

Картинка 72 dpi из мессенджера не станет 300 dpi в типографии — появятся лесенка, квадраты JPEG и «мыло». Проверяйте разрешение под линиатуру печати и не пережимайте финал: каждый пересохранением файл теряет детали.

10

Тон бумаги

Белого в печати не существует — есть цвет бумаги, и газетный лист съедает и белизну выворотоk, и светлоту всей палитры. Дизайните под реальный носитель: заложите тон в профиль и делайте цветопробу на той же бумаге.

4:33lab
433LAB.RU

«ВедьмаВнутри»
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

СИМУЛЯТОР ПЕЧАТНОГО ЦЕХА СОЗДАН В **4:33LAB** СОВМЕСТНО С ПРОЕКТОМ «ВЕДЬМАВНУТРИ». ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ЛОКАЛЬНО В БРАУЗЕРЕ И НИКУДА НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ. СОХРАНИТЕ ФАЙЛ — ЦЕХ РАБОТАЕТ ОФЛАЙН. МОДЕЛЬ ВОСПРОИЗВОДИТ СЛЕДСТВИЯ ДЕФЕКТОВ, А НЕ ФИЗИКУ КРАСКИ — ПЕРЕД ТИРАЖОМ НУЖНА ЦВЕТОПРОБА.