
UNO R3
+12V
Pot 10kΩ
6N135
+12V
1KΩ
150Ω
+12V
330Ω
22uF
G
S
GND1
GND2
GND2
PWM & Boostrap Driver Circuit


Q3
NMOS
10mH
V1
24
D1
D
470uF
M1
Motor_DC
GND2
Buck Converter