บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

FARMCHOKCHAI CO.,LTD. สาขาที่ออกใบขอซื้อ คือ

สำนักงานใหญ่ 🖊

ส่านักงานฟาร์ม

ใบขอซื้อ

ผัขาย/NAME:

รู: โดนาโม ปราขด เอรอัธ 3086.

PRE64110019 เลขที่เอกสาร:

วันที่สั่งชื้อ :

12/11/2564

วันที่ใช้:

น.ผลิตพืชไร่และชลประท

ล่าดับ	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	สด็อคคงเหลือ	ราคาเก่า @	รหัสรถ
1	S01-R0306	ไดชาร์ท อีซูซุ Rocky 35A 24V. ใหม่	งาน	1.00	4800	4,600			CF-06-02 (5)
2	S01-R0306	ชาร์จแบตเตอรี่ใหญ่	งาน	2.00	80	160.			CF-06-02 (5)
3	S01-R0306	หลอดไฟแท้ 24V.	งาน	3.00		105			CF-06-02 (5)
4	S01-R0306	ค่าบริการเช็คซ่อมระบบไฟ	งาน	1.00		500		-00	CF-06-02 (5)
					5	5565.			

เหตุผลและความจำเป็น :

06-02 ทะเปียน (80-2770ปก.)

ELLOW BOISH. WSONIESSELLIM

ลี้พามา ผู้จัดทำ 12/11/160

ผู้จัดการฝ่าย

13.4.64

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

alow.

ผู้ช่วย/ผู้จัดการ विवर्षेत 16/11/60 หัวหน้าส่วนงาน (5% au CC6)

หัวหน้าส่วนงาน (ระดับ CC7)

Manit Tramas

Q & [

จากที่ได้ถอดรื้อออกมาแล้วพบว่าไดชาร์ทซ้อตใหม้ภา ยในไม่สามารถซ่อมของเดิมได้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ5300บาทครับ เรียนมาเพื่อพิจารณา หัสนัย จานแก้ว





ครับ

ขอบคุณครับ

ระไดนาโม เลขที่ 3276

เป็งที่ 167/39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

🕿 083-2364915, 081-2646243 แฟ็กซ์ 044-014134

<u>ใบเสนอราคา</u>	DAKE	10011001
	FILLE	

	วันที่ 11 เดือน ฟ.ก ปุจก. ฟาใมโชคชุย).	W. F. 25. 6	4	
บาบ	2191. 4/1/2/1898				
ทางร้านได้	รับซ่อมของให้กับทางบริษัทแล้วตามรายการข้างล่	างนี้	•••••••		
จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน		
0110310			บาท	สต.	
100	LOPERSON OF THE ROCKY 35 A 24V TOD	4800	4,800	-	
200	Torsian of Right Rocky 35 A 241 how	80	160	-	
3 MADO	24V.	35	105	-	
1 44	<u>ยาที่ พระงารอาราก</u> ป		500	_	
	- Isa Juntalonan				
	6-2				
	(90-2770 Am)	Adjustic			
	ราคาข้างต้นแต่ละรายก	าร			
	ยังไม่รวมภาพื้นลดำเพิ่ม	7%			