บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

FARMCHOKCHAI CO.,LTD.

สาขาที่ออกใบขอชื่อ คือ

สานักงานใหญ่ / สำนักงานฟาร์ม

0			å		
191	91	2	91	3	
611	ш		11		

ผ่ขาย/NAME :

ลหบุรนลอยก V=+ 12 psam 30 du

เลขที่เอกสาร :

PRE64110057

วันที่สั่งชื้อ :

27/11/2564

วันที่ใช้ :

บริหารกิจการโคนม

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	สด็อคคงเหลือ	ราคาเก่า @	รหัสรถ
1	S01-R1138	ถอดเปลี่ยนยาง 1000-20	งาน	2.00	150	300			CJ-11-02 (5)
2	S01-R1138	ปะยาง	งาน	2.00		200			CJ-11-02 (5)
3	S01-R1138	ยางรองคอ ขอบ-20	งาน	1.00		350			CJ-11-02 (5)
4	S01-R1138	สลับยาง	งาน	2.00		200			CJ-11-02 (5)
						1,050			

เหตุผลและความจำเป็น :

งานช่อมเปลี่ยนยางหล่อหางเทเลอร์ขนย้ายหญ้า (เฉพาะค่าใช้จ่ายดำเนินการถอดเปลี่ยน)หลังจากที่ได้รับยางหล่อมาแล้ว

ผู้จัดการฝ่าย

28.4.64

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ผู้ช่วย/ผู้จัดการ จัดชื้อ 8/12/61 หัวหน้าส่วนงาน (ระดับ CC6)

หัวหน้าส่วนงาน

(ระดับ CC7) 1 - 12- 64


Q % 🗉 :

ขอบคณะรับ

เรียนท่านรองมานิต เพื่อพี่จารณางานซ่อมจำนวน 2 งานตั้งนี้ ครับ 1.ขออนุมัติซ่อมเปลี่ยนซีลกระบอกแกนเลี้ยวรถแทร

1.ขออนุมัติซ่อมเปลี่ยนซีลกระบอกแกนเลี้ยวรถแทร คเตอร์ท่องเที่ยว เบอร์ 9-40 เนื่องจากจำนวน 1 งาน ค่าใช้จ่าย 200 บาท ครับ

ขออนุมัติเปลี่ยนยางหล่อ 10.00-20
หางเทเลอร์ขนย้ายหญ้าแห้ง ลำนวน 2 เส้น
เนื่องจากยางหมดสภาพการใช้งาน ราคา@ 2400*2
= 4,800 บาท
เรียนมาเพื่อพิจารณาครับ
หัสนัย จานแก้ว





Manit Tramas 🖷

ર 🤡 🗉 :



9.29 34.

อันจัก | อันจักอัน... | พธร์ | Keep



ได้ครับ

9.30 W

ขอบคุณครับ

เล่มที่ 033

ใบยืมสินค้าชั่วคราว

เลขที่ 1630

ลพบุรีหล่อยาง ปากช่อง โทร. 044-311362, 312609 Fax. 044-312-609

26 - 11 - 64 ที่อยู่..... จำนวนเงิน จำนวน รายการ @ 34 ออกามสบาน 1000-20. 150 300 2: 41) 200 100 2 % 320, 910500AC - 20 1 %. 200 100 สลังชาว. 9 m. รวมเงิน ได้รับสิ่งของตามรายการข้างบนถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน

ผู้รับของ โทยพ ผู้ส่งของ ใหญาจ