บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

FARMCHOKCHAI CO.,LTD.

สาขาที่ออกใบขอชื้อ คือ

สำนักงานใหญ่	\Box	สำนักงานฟาร์ม
	171	

ใบขอซื้อ

ผู้ขาย/NAME : ทางกิเง 30 วัน เลขที่เอกสาร : PRE65020018 วันที่สั่งขือ : 14/02/2565

7 : โดงกโลง

พลา : น.ปฏิบัติการโรงรีตนม

 ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	สต็อคคงเหลือ	ราคาเก่า @	รหัสรถ
1	S01-R0306	รีเลย์ Boss 24V	งาน	1.00	100	200			CF-06-05 (6)
2	S01-R0306	ใส้ไฟตา H-4 แท้ 24V	งาน	1.00	I	280		ļ	CF-06-05 (6)
3	S01-R0306	จุ๊ปหลอดไฟ	งาน	2.00	l I	60			CF-06-05 (6)
	S01-R0306	ค่าแรงช่มระบบไฟทั้งคัน		j	300		:	CF-06-05 (6)	
						z 840	,		
						/	1		
						70461	ey 		

เหตุผลและความจำเป็น :

ช่อม ระบบไฟเบรค/ไฟหรี่ ด้านหลังเนื่องจากหมดสภาพการใช้งาน

14-2-65

ผู้จัดท่า ผู้จัดการฝ่าย เจ้าหน้าที่จัดขื้อ ผู้ช่วย/ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน ไข. ୧.୯๑ ไข. ୧.୯๑ (ระดับ CC6)



Q & 🗉

-1414


เรียนท่านรองมานิต เพื่อพิจารณาอนุมัติ 1.ขอปะยางล้อหน้ารถแหรคเตอร์ให้ cr3 จำนวน 2 เส้น

2.

ขอเปลี่ยนฝาครอบให่ห้ายและช่อมสายใฟระบบไฟเบร ค_ใฟหรีด้านท้ายใหม่ เนื่อง<u>จาก</u>

พลาสติดกรอบและสายไฟกรอบ

หมดสภาพการใช้งานแล้วครับ เรียนมาเพื่อพิจารณา ด้วยความนับถือ หัสนัย จานแก้ว





เลขที่ 3286

Milleoman

 	วันที่ 14 เดือน <u>ก</u>	94.	W.A. 25.	75	_
		-		ereti.	i
อยู่ างร้านได้รั	บซ่อมของให้กับทางบริษัทแล้วตามรายการข้างเ	ล่างนี้		••••••	
จำนวน	ราชการ	ราคา	จำนวนเงื	า	
			บาท	ฮค.	
	ging bosen san.	200	198	-	
ยม	IN Han H-D MY RAVI	3.80	180		
	ขึ้วกพออง เค.	ठुठ	50	22 - T	
414	Mountaire se popular de la Maria		ලම		
					* >*
	65050018				
	·				
			0.0温炎。		
		salt to ea			
*		3-			
		1940 - 1, s.			
1	ราคาข้างดับแต่ละรา	ย การ	1		
	ชังไม่รามภาษีมูลค่าแพ <u>ิ</u>	7%			
		รวมเงิน	840	_	
1	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)	- ח			

179 Mudon aly