マニュアル補足事項(2018年7月現在)

LS500シリーズで判明している不具合は以下のとおりです。記載された不具合は今後のファームウェアアップデートで修正されます。

機能	番号	説明	対応
My LinkStation	166519	一覧表示を設定時、ファイル名の 欄を拡大してもファイル名がすべ て表示されない。	ファイル名を表示したいファイル を右クリックして[プロパティ] をクリックしてください。プロパ ティ画面にファイル名が表示され ます。
	166572	作成日時、更新日時、サイズでファ イルがソートできない。	ファイル名または種類でソートし てください。
	166586	ChromeまたはSafariを使ってBMP 形式のファイルがダウンロードで きない。	FirefoxまたはInternet Explorerを使用してください。
	167848	My LinkStationのアップロードボ タンでファイルがアップロードで きない。	ホーム領域の空き容量がないとき に発生します。そのようなときは、 SMB、AFP、またはFTP接続で本製品 に接続して保存してください。
ディスクマネー ジャー	157681	USBドライブのボリューム名に全 角文字が含まれると、ボリューム 名が正しく表示されない。	ボリューム名が正しく表示されて いない状態でもそのままお使いい ただけます。 正しく表示するには、ボリューム 名をすべて半角文字で設定してく ださい。
共有フォルダー	196828	HFS/HFS+でフォーマットされた USBドライブにTime Machineで バックアップすると、バックアッ プに失敗する。	USBドライブをパソコンなどで exFATにフォーマットしてからお 使いください。
	204683	共有フォルダーの公開プロトコルで「バックアップ」を無効にしているにもかかわらず、バックアップ 先として表示される。	本製品に作成したすべての共有 フォルダーがバックアップ先と して表示されるようになっていま す。
バックアップ	203668	別のバッファローNAS製品で、本製品をバックアップ先に指定してバックアップタスクを作成すると、バックアップ元の機器でバックアップエラー(I54)が発生してバックアップできない。	暗号化転送を有効にしてバックアップタスクを作成すると、本製品が暗号化転送に対応していないためバックアップできません。暗号化転送を無効してバックアップタスクを設定してください。