


Zendow 3.3

Manuale Tecnico

deceuninck



INDICE GENERALE

1. GENERALE

- 1.1. PANORAMICA DEL SISTEMA
- 1.2. PROFILI PRINCIPALI
- 1.3. SEZIONI

2. PRODUZIONE




- 2.1. PREPARAZIONE DEI PROFILI
- 2.2. FERRAMENTA
- 2.3. SALDATURA DEGLI ANGOLI
- 2.4. INTESATURA TRAVERSI
- 2.5. SPESSORAMENTO DEI VETRI

GENERALE




- 1.1. PANORAMICA DEL SISTEMA
- 1.2. PROFILI PRINCIPALI
- 1.3. SEZIONI

1.1 Panoramica del sistema

Telai 76mm









Telai 84mm



Telai 90mm




1.1 Panoramica del sistema

Ante





1.1 Panoramica del sistema

Traversi






Riporto centrale





1.1 Panoramica del sistema

Profili complementari

Telai da 84mm e 90mm





Telai da 76mm




1.1 Panoramica del sistema

Davanzali interni




1.1 Panoramica del sistema

Profili di prolungamento e accoppiamento




1.1 Panoramica del sistema

Rifinitura di finestre e porte




Rifinitura di interni





1.1 Panoramica del sistema


Guide avvolgibili







14236



15737




Angolari




1.1 Panoramica del sistema

Angolari



1.1 Panoramica del sistema


Piattine



Scala 1:1


1.1 Panoramica del sistema

Profili di rifinitura




1.1 Panoramica del sistema

Fermavetri




1.1 Panoramica del sistema

Profili di rinforzo






Rinforzi termici






1.1 Panoramica del sistema

Soglie




Telai da 84mm e 90mm



Telai da 76mm




Gocciolatoio




1.1 Panoramica del sistema

Accessori




10547

↳ 10220




10548

↳ 10223




12192

↳ 5125




11655

↳ 5101/5105/5106/5125/12130



11654

↳ 10200/10202/10201
10211/10212/10213
10220/10223



11649

↳ 10221




10576



10575




10574



11662

↳ 11435




10415


↳ per angolo saldabile 11662

GENERALE


- 1.1. PANORAMICA DEL SISTEMA
- 1.2. PROFILI PRINCIPALI
- 1.3. SEZIONI



1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
3525 42.9x25.4		1.0	3.21	1.45
5202 42.5x27.2		-	-	-


1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
3200 42.9x15.4		1.0	2.33	0.47
5200 42.5x17.2		-	-	-



1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
3200 42.9x15.4		1.0	2.33	0.47
5200 42.5x17.2		-	-	-

1.2 Profili principali




Giunzione meccanica		Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
12192		17051 42.6x30.0		1.5	2.96	5.15

1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
11433 36.5x27x31.2		1.2	2.14	1.64



1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
11433 36.5x27x31.2		1.2	2.14	1.64

1.2 Profili principali




Giunzione meccanica		Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
10547		11414 27x36x2		2	4.06	2.54



1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
11411 17x33x36		1.5	3.56	2.57

1.2 Profili principali




Giunzione meccanica		Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
10548		11418 33x49.5		2	10.48	5.48

1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
11434 27x39		1.5	2.86	1.00
11412 27x36		1.5	2.83	0.98
11413 27x36		2	3.64	1.28




1.2 Profili principali




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
11412 27x36		1.5	2.83	0.98
11413 27x36		2	3.64	1.28




1.2 Profili principali




Angolo saldabile	Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
	11415 8x40x36		2	5.43	4.78
11662 	11435 42x36		2	5.69	6.50




1.2 Profili principali




Angolo saldabile	Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
	11415 8x40x36		2	5.43	4.78
11662 	11435 42x36		2	5.69	6.50




1.2 Profili principali




Angolo saldabile	Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
	11415 8x40x36		2	5.43	4.78
11662 	11435 42x36		2	5.69	6.50



1.2 Profili principali




Angolo saldabile	Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
	11415 8x40x36		2	5.43	4.78
11662 	11435 42x36		2	5.69	6.50

1.2 Profili principali




Tappo per 10221	Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
11649 	11409 17x21.5x36x16		1.2	1.84	0.68


1.2 Profili principali




11036




11037


Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
profilo commerciale Ø 42		2	5.04	5.04

1.2 Profili principali



Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
12937 50x50		1.5	9.09	9.16

1.2 Profili principali





17080

Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
14591 60x10		2	8.60	0.39



1.2 Profili principali

14565




Rinforzi		s (mm)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)
14591 60x10		2	8.60	0.39



1.2 Profili principali





1.2 Profili principali





12143




10241











12144




12145



1.2 Profili principali







1.2 Profili principali



1.2 Profili principali


	FERMAVETRO
24	12143
30	10241
	12144
36	12145
40	15921
44	12146
44	10243
50	15923
54	15924




GENERALE

- 1.1. PANORAMICA DEL SISTEMA
- 1.2. PROFILI PRINCIPALI
- 1.3. SEZIONI


1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni



1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




NON IN SCALA

1.3 Sezioni




NON IN SCALA


1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni







1.3 Sezioni




1.3 Sezioni





1.3 Sezioni





1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




1.3 Sezioni




scala 1:2



scala 1:2



1.3 Sezioni




PRODUZIONE

2. PRODUZIONE

- 2.1. PREPARAZIONE DEI PROFILI
- 2.2. FERRAMENTA
- 2.3. SALDATURA DEGLI ANGOLI
- 2.4. INTESTATURA TRAVERSI
- 2.5. SPESSORAMENTO DEI VETRI


2.1 Preparazione dei profili




* Se è minore di 400 mm fare due fori di drenaggio/decompressione all'interno ed uno all'esterno.

* Se è maggiore di 900 mm, fare tre fori di drenaggio/decompressione sia all'interno che all'esterno.
(in alternativa asole da 25mmx5mm).


2.1 Preparazione dei profili





2.1 Preparazione dei profili




2.1 Preparazione dei profili




2.1 Preparazione dei profili




2.1 Preparazione dei profili







2.1 Preparazione dei profili




2.1 Preparazione dei profili



2.1 Preparazione dei profili




2.1 Preparazione dei profili




2.1 Preparazione dei profili

Soglia da 84mm - Apertura interna




2.1 Preparazione dei profili

Soglia da 84mm - Apertura esterna




2.1 Preparazione dei profili

Soglia da 84mm - Parte fissa




2.1 Preparazione dei profili

Soglia da 84mm - Doppia apertura



2.1 Preparazione dei profili

Misure di taglio soglia/gocciolatoio



	Codice/descrizione	Misura di taglio	
①	17062/14391 - Soglia Alluminio/PVC	$L_{\text{TELAIO}} - 60\text{mm}$	
②	17088 - Profilo gocciolatoio in alluminio (anta principale)	$L_{\text{ANTA}} - 54\text{mm}$	
③	17088 - Profilo gocciolatoio in alluminio (anta secondaria)	$L_{\text{ANTA}} + 2\text{mm}$	

NOTE:


- L_{ANTA} = misura anta riferita alla cava ferramenta;
- L_{TELAIO} = misura telaio riferita al punto di appoggio del fermavetro;
- Gli spazzolini da inserire sul 17088 devono essere tagliati più lunghi (circa 60mm) rispetto al gocciolatoio stesso;
- Il profilo copricava nella parte interna del 17062/14391 () deve essere tagliato separatamente rispetto alla soglia.

PRODUZIONE


2. PRODUZIONE

- 2.1. PREPARAZIONE DEI PROFILI
- 2.2. FERRAMENTA
- 2.3. SALDATURA DEGLI ANGOLI
- 2.4. INTESTATURA TRAVERSI
- 2.5. SPESSORAMENTO DEI VETRI


2.2 Ferramenta




2.2 Ferramenta




2.2 Ferramenta






NUMERO CERNIERE	
SH < 1100 mm	
1101 < SH < 1400 mm	
SH > 1400 mm	




2.2 Ferramenta










NUMERO CERNIERE	
SH < 1100 mm	
1101 < SH < 1400 mm	
SH > 1400 mm	



2.2 Ferramenta



2.2 Ferramenta



PRODUZIONE

2. PRODUZIONE

- 2.1. PREPARAZIONE DEI PROFILI
- 2.2. FERRAMENTA
- 2.3. SALDATURA DEGLI ANGOLI
- 2.4. INTESTATURA TRAVERSI
- 2.5. SPESSORAMENTO DEI VETRI

2.3 Saldatura degli angoli

Per ottenere i migliori risultati di saldatura si prega di seguire le seguenti indicazioni:

1. La temperatura dei profili deve essere $> 15^{\circ}\text{C}$ (immagazzinare in officina ad una temperatura minima di 15°C).
2. La variazione dell'angolo di taglio non deve superare $0,5^{\circ}$.
3. La superficie da saldare deve essere priva di grasso, olio o qualsiasi altra impurità.
4. I parametri di saldatura devono essere regolati in base ai seguenti criteri:

4.1. Piastra riscaldante:


Temperatura della piastra $240^{\circ}\text{--}250^{\circ}\text{C}$,   (verificare con strumenti opportuni l'effettiva temperatura)

4.2 Tempi di saldatura:


- Tempo di fusione - almeno 15 secondi
- Tempo di raffreddamento - almeno 30 secondi

4.3 Pressioni di saldatura:

- Pressione di bloccaggio 6 bar
- Pressione di fusione 2,5-3 bar
- Pressione di assemblaggio 6 bar



5. E' necessario utilizzare apposite controsagome per la saldatura dei profili.




Importante!
Le controsagome solitamente sono regolate ad una distanza di 0,5mm dai coltelli della saldatrice. Questa distanza deve essere verificata in fase di collaudo degli utensili.

6. La fusione deve essere compresa tra 5mm e 6mm.

2.3 Saldatura degli angoli

Uso dell'angolo saldabile 11662 su anta 10212 e 10213.








PRODUZIONE

2. PRODUZIONE

- 2.1. PREPARAZIONE DEI PROFILI
- 2.2. FERRAMENTA
- 2.3. SALDATURA DEGLI ANGOLI
- 2.4. INTESTATURA TRAVERSI
- 2.5. SPESSORAMENTO DEI VETRI



2.4 Intestatura traversi

Intestatura traverso da 84mm




2.4 Saldatura e pulizia degli angoli


Intestatura traverso da 90mm



10223




10223



10548






10201



10548







2.4 Saldatura e pulizia degli angoli

Intestatura traverso da 76mm



2.4 Saldatura e pulizia degli angoli

Intestatura traverso da 76mm



PRODUZIONE

2. PRODUZIONE

- 2.1. PREPARAZIONE DEI PROFILI
- 2.2. FERRAMENTA
- 2.3. SALDATURA DEGLI ANGOLI
- 2.4. INTESTATURA TRAVERSI
- 2.5. SPESSORAMENTO DEI VETRI

2.5 Spessoramento dei vetri

