Weryfikacja modułu ALU

Wymagania

1. Operacje arytmetyczne

- a. Operacja ADD (4'b0001): moduł po pojawieniu się na wejściu kodu operacji powinien dodać do siebie wartości znajdujące się na portach **acc** i **src**
- b. Operacja SUB (4'b0010): moduł po pojawieniu się na wejściu kodu operacji powinien odjąć od siebie wartości znajdujące się na portach **acc** i **src**
- c. Operacja INC (4'b0011): moduł po pojawieniu się na wejściu kodu operacji powinien zwiększyć wartość znajdującą się na porcie **acc** o jeden
- d. Operacja DEC (4'b0100): moduł po pojawieniu się na wejściu kodu operacji powinien zmniejszyć wartość znajdującą się na porcie **acc** o jeden

2. Operacje logiczne

- a. Operacja AND (4'b0111): moduł po pojawieniu sią na wejsciu kodu operacji powinien wykonać operacje koniunkcji na wartościach portu **acc** oraz **src**.
- Operacja OR (4'b1000): moduł po pojawieniu sią na wejsciu kodu operacji powinien wykonać operacje sumy logicznej na wartościach portu acc oraz src.
- c. Operacja XOR (4'b1001): moduł po pojawieniu sią na wejsciu kodu operacji powinien wykonać operacje sumy logicznej na wartościach portu **acc** oraz **src.**
- d. Operacja NOT (4'b1010):: moduł po pojawieniu sią na wejsciu kodu operacji powinien wykonać operacje negacji na wartościach portu **acc**.

3. Operacje specjalne

- a. Operacja RL (4'b0101): moduł po pojawieniu się na wejściu kodu operacji powinien wykonać operacje przesunięcia bitowego w lewo na zawartości portu acc.
- Operacja RR (4'b0101): moduł po pojawieniu się na wejściu kodu operacji powinien wykonać operacje przesunięcia bitowego w prawo na zawartości portu acc.
- c. Operacja PASS: moduł po pojawieniu się na wejściu kodu operacji powinien ustawić na wyjściu zawartości portu **src**.

4. Operacje nieobsługiwane

Po pojawieniu się nieobsługiwanego rozkazu na wyjście modułu powinna zostać ustawiona zawartości modułu **acc**.

5. Obsługa przeniesienia

Po pojawieniu się na wejściu operacji arytmetycznej oraz bitu przeniesienia (carry_flag) powinien on zostać uwzględniony podczas wykonywania operacji.

Plan testów

Test 1:

REQ 1 - Po ustawieniu na wejście kodu operacji arytmetycznej najpóźniej takt dalej powinien zostać ustawiony prawidłowy wynik na wyjściu.

Plan testu:

- 1. Ustaw odpowiednia wartość kodu operacji (ADD, SUB, INC, DEC)
- 2. Wprowadź odpowiednie wartości na wejście acc oraz src.
- 3. Odczekaj takt zegara.
- 4. Zweryfikuj wynik z wymaganiami

Test 2:

REQ 2 - Po ustawieniu na wejście kodu operacji logicznej najpóźniej takt dalej powinien zostać ustawiony prawidłowy wynik na wyjściu.

Plan testu:

- 1. Ustaw odpowiednią wartość kodu operacji (AND, OR, XOR, NOT)
- 2. Wprowadź odpowiednie wartości na wejście acc oraz src.
- 3. Odczekaj takt zegara
- 4. Zweryfikuj wynik z wymaganiami.

Test 3

REQ 3 - Po ustawieniu na wejście kodu operacji specjalnej najpóźniej takt dalej powinien zostać ustawiony prawidłowy wynik na wyjściu.

Plan testu:

- 1. Ustaw odpowiednią wartość kodu operacji (RL, RR, PASS)
- 2. Wprowadź odpowiednie wartości na wejście acc(dla RL, RR) oraz src (PASS).
- 3. Odczekaj takt zegara
- 4. Zweryfikuj prawidłowość wyniku

Test 4

REQ 4 - Po ustawieniu na wejście kodu operacji nieobsługiwanej najpóźniej takt dalej na wyjście powinna zostać ustanowiona wartość portu **acc**.

Plan testu:

- 1. Ustaw na wejście kodu operacji dowolną inną wartość niż opisana jako operacja w wymaganiach.
- 2. Ustaw dowolną wartość na porcie acc.
- 3. Odczekaj jeden takt zegara
- 4. Zweryfikuj wynik z wymaganiami

Test 5

REQ 5 - Po ustawieniu na wejście operacji arytmetycznej oraz bitu przeniesienia najpóźniej takt dalej na wyjście powinna zostać ustanowiona wartości operacji z uwzględnieniem przeniesienia.

Plan testu

- 1. Ustaw na wejście kodu operacji kod ADD lub SUB
- 2. Ustaw na wejście bitu przeniesienia wartość "1"
- 3. Odczekaj jeden takt zegara
- 4. Zweryfikuj wynik operacji
- 5. Ustaw na wejście kodu operacji inną wspieraną wartość kodu operacji
- 6. Ustaw na wejście bitu przeniesienia wartość "1"
- 7. Odczekaj jeden takt zegara
- 8. Zweryfikuj wynik operacji.

Wymaganie	Moduł	Test
REQ 1	alu	1,5
REQ 2	alu	2,5
REQ 3	alu	3,5
REQ 4	alu	4