RAPPORT D'ANALYSE DE SINISTRE

Sinistre interne n° 340 — genere automatiquement le 03/08/2026 a 11:43

DOSSIER VALIDE — PRET POUR TRAITEMENT

Documents requis presents (constat + photos), OCR du constat complet, photos coherentes avec le constat, contrat identifie, actif et coherent avec les donnees declarees.

1. Contrat concerne

Numero de police	912345 X
Identifiant contrat (base)	3007
Vehicule concerne sur le constat	Vehicule A

2. Description de l'accident

Accident survenu le 05/11/2024 a 14H, a Nouvelle Medina.

Vehicule A : Mercedes - Benz 2016 (170 TN 8563) — aucune circonstance cochee.
Vehicule B : Citroën C3 (170 TN 2259) — Arret de circulation.

Croquis : Vehicule A : manoeuvre de marche arriere — choc initial fleche pointant l'arriere du vehicule — degats non precises. Vehicule B : a l'arret de circulation — choc initial fleche pointant l'avant droit — degats Ail avant droit Pare choc avant. Contexte : voie de circulation en ligne droite..

3. Degats declares et constates

	Vehicule A	Vehicule B
Point de choc declare	fleche pointant l'arriere du vehicule	fleche pointant l'avant droit
Degats apparents declares	manquant	Ail avant droit Pare choc avant
Observations	Je suis entrain de quitter un stationnement en faisant marche arrière, j'ai heurté la voiture B Je suis fautif	Je suis entrain de rouler à Droite la voiture A faisant marche arrière m'a heurté en causant des dégâts matériels

Photos de dommages jointes (2) :



image.png



image_1.png

4. Taux de responsabilite estime

	Vehicule A	Vehicule B
Taux de responsabilite propose	100 %	0 %

PROPOSITION A VALIDER — cas non couvert directement par une regle fiable du bareme, assistance par raisonnement automatise : validation humaine requise

Explication detaillee du raisonnement :

Le constat indique que le véhicule B était à l'arrêt de circulation (case 'Arret de circulation' cochée) tandis que le véhicule A effectuait une marche arrière et a percuté l'arrière de B, comme le montre le croquis (flèche sur l'arrière d'A, dommages à l'avant droit de B). Selon le barème officiel, le cas 10-13bis s'applique lorsque X est à l'arrêt de circulation et Y est en mouvement, attribuant 0 % de responsabilité à X et 100 % à Y. En considérant B comme X (arrêt) et A comme Y (en marche arrière), la responsabilité revient intégralement à A. Ainsi, le taux de responsabilité de A est de 1.0 et celui de B de 0.0. Circonstances A : aucune case cochée. Circonstances B

cochées : Arret de circulation. Croquis présent — Vehicule A : manoeuvre de marche arriere — choc initial fleche pointant l'arriere du vehicule — degats non precises. Vehicule B : a l'arret de circulation — choc initial fleche pointant l'avant droit — degats Ail avant droit Pare choc avant. Contexte : voie de circulation en ligne droite.. Véhicule A — choc : fleche pointant l'arriere du vehicule, dégâts : manquant. Véhicule B — choc : fleche pointant l'avant droit, dégâts : Ail avant droit Pare choc avant. (Rappel barème FTUSA : le point de choc/dégâts est un élément d'EXCLUSION pour le calcul du taux — il est indiqué ici à titre de contexte/cohérence uniquement.) [Cas alternatifs possibles selon le barème : cas 10 (stationnement/arrêt régulier: A=0.0, B=1.0) / cas 11 (stationnement/arrêt interdit en agglomération, le long d'un trottoir, sans gêne: A=0.0, B=1.0) / cas 12 (stationnement/arrêt interdit en agglomération, gênant la circulation (gêne à prouver): A=0.25, B=0.75) / cas 13 (stationnement/arrêt irrégulier hors agglomération: A=0.5, B=0.5)]

Cas du bareme retenu : 10-13bis (methode : llm_assiste).

5. Controle de coherence photos / constat

Resultat : COHERENT

Controle	Resultat	Explication
Coherence entre les photos (meme vehicule)	OK	Les deux photos montrent le même véhicule Mercedes blanc (modèle A180) sous des angles similaires.
Coherence points de choc / degats vs constat	OK	Les dégâts observés sur le pare-choc arrière gauche concordent avec le point de choc arrière déclaré pour le véhicule A.
Coherence avec le croquis et les circonstances	OK	La localisation de l'impact à l'arrière est physiquement compatible avec la manœuvre de marche arrière décrite dans les faits.

Explication detaillee :

L'examen des deux photographies montre une parfaite cohérence interne, le même véhicule Mercedes blanc étant identifié. La zone d'impact située à l'arrière gauche correspond précisément au choc arrière mentionné sur le constat amiable. Enfin, la nature des dommages est en adéquation avec le scénario d'une collision survenue lors d'une manœuvre en marche arrière.

6. Informations contrat (base assurance)

Contrat

Identifiant contrat	3007
Numero de police	912345 X
Type de contrat	Automobile
Statut du contrat	Actif
Bonus/malus	1.00
Date d'effet	2024-01-27
Date d'expiration	2025-01-26
Prime annuelle	950.00 DT
Agence	Agence 731 (n°731)

Vehicule assure

Marque / modele	Mercedes-Benz 2016
Annee	2016
Immatriculation	170 TN 8563
Couleur	-
Energie	Diesel
Usage	Particulier
Valeur assuree	80 000.00 DT

Garanties

Garantie	Active	Franchise	Plafond	Couverture
Dommages Collision	Oui	2 150.00 DT	33 800.00 DT	100
Responsabilite Civile (RC)	Oui	0.00 DT	1 000 000.00 DT	100
Vol	Oui	3 290.00 DT	33 800.00 DT	100
Incendie	Oui	1 930.00 DT	33 800.00 DT	100
Bris de glace	Oui	50.00 DT	1 500.00 DT	100

Exclusions

Conduite sous alcool	Oui
Conducteur non autorise	Oui
