RAPPORT D'ANALYSE DE SINISTRE

Sinistre interne n° 342 — genere automatiquement le 03/08/2026 a 11:55

DOSSIER VALIDE — PRET POUR TRAITEMENT

Documents requis presents (constat + photos), OCR du constat complet, photos coherentes avec le constat, contrat identifie, actif et coherent avec les donnees declarees.

1. Contrat concerne

Numero de police	912345 X
Identifiant contrat (base)	3007
Vehicule concerne sur le constat	Vehicule A

2. Description de l'accident

Accident survenu le 05/11/2024 a 14H, a Nouvelle Medina.

Vehicule A : Mercedes - Benz 2016 (170 TN 8563) — aucune circonstance cochee.
Vehicule B : Citroën C3 (170 TN 2259) — Arret de circulation.

Croquis : Vehicule A : manoeuvre de recul/quitter stationnement — choc initial a l'arriere — degats non precises. Vehicule B : arret de circulation/en roulement — choc initial a l'avant droit — degats ail avant droit et pare choc avant. Contexte : choc entre la partie arriere du vehicule A faisant marche arriere et la partie avant du vehicule B circulant ou arrete sur la voie..

3. Degats declares et constates

	Vehicule A	Vehicule B
Point de choc declare	fleche pointant l'arriere du vehicule	fleche pointant le pare-choc / l'avant du vehicule
Degats apparents declares	manquant	Ail avant droit Pare choc avant
Observations	Je suis entrain de quitter un Stationnement en faisant marche arrière, j'ai heurté la voiture B. Je suis fautif	Je suis entrain de rouler à Droite la voiture A faisant marche arrière m'a heurté en causant des dégâts matériels

Photos de dommages jointes (2) :



image.png



image_1.png

4. Taux de responsabilite estime

	Vehicule A	Vehicule B
Taux de responsabilite propose	100 %	0 %

PROPOSITION A VALIDER — cas non couvert directement par une regle fiable du bareme, assistance par raisonnement automatise : validation humaine requise

Explication detaillee du raisonnement :

Le croquis montre le véhicule A en marche arrière pour quitter un stationnement et percutant l'arrière du véhicule B, dont le point de choc est à l'avant droit. Selon le barème officiel, le cas 05 (Y quitte un stationnement) prévoit X=0.0, Y=1.0, le véhicule qui quitte le stationnement étant entièrement responsable. Ici A correspond à Y (quitte le stationnement) et B à X (stationnaire), donc A assume 100% de la responsabilité. Circonstances A : aucune case cochée. Circonstances B cochées : Arret de circulation. Croquis présent — Vehicule A : manoeuvre de recul/quitter stationnement — choc initial a l'arriere — degats non precises. Vehicule B : arret de circulation/en

roulement — choc initial a l'avant droit — degats ail avant droit et pare choc avant. Contexte : choc entre la partie arriere du vehicule A faisant marche arriere et la partie avant du vehicule B circulant ou arrete sur la voie.. Véhicule A — choc : fleche pointant l'arriere du vehicule, dégâts : manquant. Véhicule B — choc : fleche pointant le pare-choc / l'avant du vehicule, dégâts : Ail avant droit Pare choc avant. (Rappel barème FTUSA : le point de choc/dégâts est un élément d'EXCLUSION pour le calcul du taux — il est indiqué ici à titre de contexte/cohérence uniquement.) [Cas alternatifs possibles selon le barème : cas 10 (stationnement/arrêt régulier: A=0.0, B=1.0) / cas 11 (stationnement/arrêt interdit en agglomération, le long d'un trottoir, sans gêne: A=0.0, B=1.0) / cas 12 (stationnement/arrêt interdit en agglomération, gênant la circulation (gêne à prouver): A=0.25, B=0.75) / cas 13 (stationnement/arrêt irrégulier hors agglomération: A=0.5, B=0.5)]

Cas du bareme retenu : 05 (methode : llm_assiste).

5. Controle de coherence photos / constat

Resultat : COHERENT

Controle	Resultat	Explication
Coherence entre les photos (meme vehicule)	OK	Les deux photos montrent le même véhicule Mercedes-Benz Classe A (A180) de couleur blanche, avec les mêmes dégâts à l'arrière gauche et la même plaque d'immatriculation visible.
Coherence points de choc / degats vs constat	OK	Le point de choc déclaré pour le Véhicule A (Mercedes-Benz) indique l'arrière du véhicule. Les photos montrent clairement un choc important et des enfoncements sur le pare-choc arrière et l'aile arrière gauche.
Coherence avec le croquis et les circonstances	OK	Le scénario décrit une marche arrière du véhicule A heurtant le véhicule B. Les dégâts localisés sur le pare-choc arrière du véhicule A sont parfaitement compatibles avec cette manœuvre de recul.

Explication detaillee :

L'analyse des deux photographies confirme la présence d'un seul et même véhicule Mercedes-Benz A180 blanc. Les clichés présentent une parfaite cohérence entre eux. La localisation des dommages observés sur les photos (enfoncement et rayures sur le pare-choc arrière et le bas de l'aile arrière gauche) correspond exactement au point de choc déclaré sur le constat pour le Véhicule A (flèche pointant l'arrière). De plus, ces dégâts sont physiquement compatibles avec les circonstances déclarées (manœuvre de marche arrière du Véhicule A). Le dossier est globalement cohérent.

6. Informations contrat (base assurance)

Contrat

Identifiant contrat	3007
Numero de police	912345 X
Type de contrat	Automobile
Statut du contrat	Actif
Bonus/malus	1.00
Date d'effet	2024-01-27
Date d'expiration	2025-01-26
Prime annuelle	950.00 DT
Agence	Agence 731 (n°731)

Vehicule assure

Marque / modele	Mercedes-Benz 2016
Annee	2016
Immatriculation	170 TN 8563
Couleur	-
Energie	Diesel
Usage	Particulier
Valeur assuree	80 000.00 DT

Garanties

Garantie	Active	Franchise	Plafond	Couverture
Dommages Collision	Oui	2 150.00 DT	33 800.00 DT	100
Responsabilite Civile (RC)	Oui	0.00 DT	1 000 000.00 DT	100
Vol	Oui	3 290.00 DT	33 800.00 DT	100
Incendie	Oui	1 930.00 DT	33 800.00 DT	100
Bris de glace	Oui	50.00 DT	1 500.00 DT	100

Exclusions

Conduite sous alcool	Oui
Conducteur non autorise	Oui
