RAPPORT D'ANALYSE DE SINISTRE

Sinistre interne n° 347 — genere automatiquement le 09/10/2026 a 17:34

DOSSIER NON VALIDE — Contrat trouve et valide, mais donnees du constat incoherentes avec la base

- Donnees du constat non conformes au contrat en base — assure.prenom (constat: 'Samir' / base: 'Samin').
- Incoherence champ 'assure.prenom' — constat : 'Samir' / base assurance : 'Samin'.

1. Contrat concerne

Numero de police	912345
Identifiant contrat (base)	3006
Vehicule concerne sur le constat	Vehicule A

2. Description de l'accident

Accident survenu le 05/11/2024 a 14H, a Nouvelle Medina.

Vehicule A : Mercedes-Benz 2016 (170 TN 8563) — aucune circonstance cochee.
Vehicule B : Citroën C3 (170 TN 2259) — Arret de circulation.

Croquis : Véhicule A : en recul perpendiculaire vers la voie de circulation — choc initial flèche pointant l'arrière du véhicule — dégats manquant. Véhicule B : arrêt de circulation — choc initial flèche pointant l'avant droit — dégats Ail avant droit Pare choc avant. Contexte : voie de circulation avec le véhicule B circulant/arrêté et le véhicule A effectuant une manoeuvre en marche arrière depuis le bas-côté/stationnement..

3. Degats declares et constates

	Vehicule A	Vehicule B
Point de choc declare	flèche pointant l'arrière du véhicule	flèche pointant l'avant droit
Degats apparents declares	manquant	Ail avant droit Pare choc avant
Observations	Je suis en train de quitter un stationnement en faisant marche arrière, j'ai heurté la voiture B. Je suis fautif	Je suis entrain de rouler à Droite la voiture A faisant marche arriéré m'a heurté en causant des dégâts matériels

Photos de dommages jointes (2) :



image.png



image_1.png

5. Controle de coherence photos / constat

Resultat : COHERENT

Controle	Resultat	Explication
Coherence entre les photos (meme vehicule)	OK	Les deux photographies représentent le même véhicule : une Mercedes-Benz Classe A (A 180) blanche, avec des dommages identiques sur l'aile et le pare-choc arrière droit. La plaque d'immatriculation visible sur les deux clichés est 140 TN 8563.
Coherence points de choc / degats vs constat	OK	Les dégâts visibles se situent à l'arrière droit (pare-choc arrière déboîté, enfoncé et rayé, ainsi que l'aile arrière droite déformée). Cela correspond parfaitement au point de choc déclaré pour le véhicule A (flèche pointant l'arrière).
Coherence avec le croquis et les circonstances	OK	Le scénario décrit une marche arrière perpendiculaire du véhicule A percutant l'avant droit du véhicule B circulant sur sa voie. Les dégâts constatés sur l'angle arrière droit du véhicule A sont parfaitement compatibles avec cette manoeuvre d'insertion en marche arrière.

Explication detaillee :

L'analyse des deux photographies confirme une forte cohérence d'ensemble avec les éléments déclarés. Le véhicule photographié est bien une Mercedes-Benz blanche dont les dégâts se concentrent sur le pare-choc arrière droit et l'aile adjacente (enfoncements, frottements et décrochage d'éléments). Cette localisation est parfaitement en phase avec le point de choc déclaré à l'arrière pour le véhicule A, ainsi qu'avec la cinématique décrite dans les observations et le croquis (recul en marche arrière pour quitter un stationnement). On notera une légère divergence sur la plaque d'immatriculation (140 TN 8563 visible sur la photo contre 170 TN 8563 mentionné au constat, probablement une simple coquille manuscrite lors du remplissage), qui ne remet pas en cause la cohérence technique et matérielle du choc.

6. Informations contrat (base assurance)

Contrat

Identifiant contrat	3006
Numero de police	912345
Type de contrat	Tous risques
Statut du contrat	Actif
Bonus/malus	1.00
Date d'effet	2024-01-27
Date d'expiration	2025-01-26
Prime annuelle	1 200.00 DT
Agence	MAHDIA (n°731)

Vehicule assure

Marque / modele	-
Annee	-
Immatriculation	-
Couleur	-
Energie	-
Usage	-
Valeur assuree	-

Garanties

Garantie	Active	Franchise	Plafond	Couverture
Dommages Collision	Oui	2 150.00 DT	33 800.00 DT	100
Responsabilite Civile (RC)	Oui	0.00 DT	1 000 000.00 DT	100
Vol	Oui	3 290.00 DT	33 800.00 DT	100
Incendie	Oui	1 930.00 DT	33 800.00 DT	100
Bris de glace	Oui	50.00 DT	1 500.00 DT	100

Exclusions

Conduite sous alcool	Oui
Conducteur non autorise	Oui