## **BLACKPOINT**

Professional Vehicle Testing Services

Ref #	15	Date	02-Aug-2025 02:41 PM
Customer	Salman Ahmed	<b>VIN #</b> 54321226	
Vehicle	toyota lexus	Model	2020
Color	Gray	Mileage	50000
Inspector	Salman Ahmed	Phone	03320469696

PAINT & BODY			الطلاء والهبكل
Front Panel اللوحة الأمامية	/Dent/Crack Deformation مقعر/شق/تشویه	Rear Panel اللوحة الخلفية	/Dent/Crack Deformation مقعر/شق/تشویه
Rear Bumper المصد الخلفي	Repaired/Painted مصلح/مطلي	Front Windshield الزجاح الأمامي	/Dent/Crack Deformation مقعر/شق/تشویه

التعليقات: :Comments

good

ENGINE			المحرك
Engine Oil Level مستوى زيت المحرك	Moderate) May Cause) Issues (متوسط) قد یسبب مشاکل	Engine Blow-by تسرب المحرك	(Bad) Maintenance Required (سیئ) صیانة مطلوبة
All Visible Belts جميع الأحزمة المرئية	Moderate) May Cause) Issues (متوسط) قد یسبب مشاکل		

التعليقات: :Comments

None

## **BLACKPOINT**

Professional Vehicle Testing Services

2 Front Right	3
2 Front Right	3
4 Rear Right	5
4 Rear Right	5
	2 Front Right 4 Rear Right

BRAKE			
Front Right Brake	2	Rear Left Brake	1
فرامل أمامي أيمن	2	فرامل خلفي أيسر	1
Parking Brake Left	2	Parking Brake Right	3
فرامل اليد الأيسر	2	فرامل اليد الأيمن	3

Comments: :التعليقات None

INTERIOR			الداخلية
Headliner Check فحص بطانة السقف	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد یسبب مشاکل	Interior Lighting الإضاءة الداخلية	Bad) Maintenance) Required (سیئ) صیانة مطلوبة
Rearview Mirror مرآة الرؤية الخلفية	(Moderate) May Cause Issues (متوسط) قد یسبب مشاکل		

Comments: التعليقات:

None

EXTERIOR			الحارجية
Horn	(Mode	erate) May Cause	
	البوق	Issues	
	ئىاكل	(متوسط) قد یسبب منا	

التعليقات: :Comments

None

## **Terms & Conditions**

This certificate shows the test values at time of inspection only. Blackpoint is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

## **BLACKPOINT**

Professional Vehicle Testing Services

MECHANICAL			
Black Smoke in Exhaust دخان أسود في العادم	Repaired/Painted مصلح/مطلي		/Dent/Crack Deformation مقعر/شق/تشویه
Catalytic Converter System نظام المحول الحفاز	Scratch خدش		

التعليقات: :Comments

None