


INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA


UNIVERSO INTEGRADO					
Bloques integrados	117	Bloques con ficha de campo	117	Provincias	3
Distritos	15	Microcuencas	26	Superficie de catálogo (ha)	12270.22
Brecha bajo umbral 0.4976 (ha)	8341.82	MSAVI 2024 promedio	0.4901	Hechos declarados desde campo	6877
Hechos declarados desde gabinete	2739	Hechos declarados desde fuente oficial	1638	Hechos actualizados por campo	184
Verificaciones de consistencia	2374	Discrepancias sustantivas	527		

Procedencia de los hechos declarados




INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Superficie por provincia (ha)




Brecha MSAVI bajo umbral por provincia (ha)



INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Discrepancias sustantivas por provincia



AGREGADO POR PROVINCIA

Provincia	Bloques	Superficie (ha)	Brecha (ha)	MSAVI prom.	% bajo umbral	Cobertura campo (%)	Cárcavas	Taxones	Actualizados	Sustantivas	Estado de conservación dominante
Ayabaca	10	1391.70	525.21	0.5533	37.67	80.00	16	123	13	35	Levemente alterado
Huancabamba	48	3551.15	1599.99	0.5577	29.19	74.81	42	536	33	202	Medianamente alterado
Morropon	59	7327.37	6216.63	0.4244	69.63	60.80	72	656	138	290	Medianamente alterado

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

DETALLE POR BLOQUE											
Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
2	C1096-Q9558	Morropón	Chulucanas	330.60	0.3586	99.18	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	2
3	C1096-Q9545	Ayabaca	Frias	459.29	0.5677	29.06	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	2
4	C1076-Q9588	Huancabamba	Huarmaca	230.10	0.6601	9.2300	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	1	3
5	C1077-Q9566	Morropón	Buenos Aires	295.73	0.3394	99.85	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
6	C1096-Q9547	Ayabaca	Frias	168.41	0.5381	35.41	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	0	2
8	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	126.95	0.5548	28.40	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	1	3
9	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	109.86	0.5745	11.68	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	0	3
10	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	150.21	0.5465	28.51	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	3
11	C1086-Q9570	Morropón	Santo Domingo	103.95	0.6047	11.34	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	1
12	C1086-Q9570	Morropón	Santo Domingo	119.54	0.7067	0.0700	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	1	1
13	C1096-Q9564	Morropón	Santo Domingo	100.51	0.6711	5.2100	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	0	2
14	C1086-Q9570	Morropón	Santa Catalina de Mossa	92.90	0.5197	39.02	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	3
15	C1086-Q9570	Morropón	Santo Domingo	86.15	0.5605	22.48	Alterado (intervención marcada)	Ligera (laminar)	Media	1	1
16	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	83.33	0.6284	7.3000	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	0	4
17	C1086-Q9570	Morropón	Santo Domingo	96.08	0.6479	2.0900	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	1
18	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	103.62	0.6402	3.0000	Levemente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
19	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	82.09	0.5372	42.63	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	2
20	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	81.33	0.4851	59.23	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	4
21	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	84.23	0.6201	5.1700	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	1
22	C1096-Q9556	Morropón	Chulucanas	79.33	0.4232	93.29	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	5	3
23	C1086-Q9570	Morropón	Santo Domingo	81.78	0.5731	18.75	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	4
24	C1081-Q9583	Huancabamba	Canchaque	90.16	0.6748	2.2900	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
26	C1081-Q9591	Huancabamba	Lalaquiz	46.96	0.6733	2.3500	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	1
27	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	78.15	0.5323	37.50	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas incipientes)	Media	0	2
28	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	52.97	0.6394	0.9300	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
30	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	34.87	0.6638	1.3100	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas			

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

incipientes)

Alta	0	2
------	---	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
31	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	47.58	0.4358	78.42	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas	Alta	0	3
34	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	28.45	0.6490	0.1700	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	0	1
35	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	30.80	0.6245	1.1900	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	1	1
36	C1096-Q9547	Ayabaca	Frias	24.84	0.5395	35.63	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	1
37	C1081-Q9591	Huancabamba	Lalaquiz	35.49	0.6588	1.9200	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	2
38	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	44.20	0.6725	0.4100	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	0	2
39	C1096-Q9564	Ayabaca	Frias	68.57	0.7016	3.8400	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	1	2
40	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	28.52	0.6401	2.9000	Muy alterado / Degradado	Severa (cárcavas	Alta	0	2
41	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	64.92	0.5927	12.26	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
42	C1086-Q9570	Morropon	Santa Catalina de Mossa	80.62	0.6348	5.6400	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	2
43	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	23.17	0.5515	21.28	Muy alterado / Degradado	Moderada (surcos)	Media	2	2
44	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	28.23	0.5113	52.06	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Alta	0	2
47	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	13.55	0.5936	9.8400	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	0	2
49	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	15.84	0.6860	3.6400	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	2	2
50	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	19.27	0.6831	0.3600	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	1
51	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	22.93	0.5238	34.63	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	1	6
52	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	11.06	0.6685	3.8000	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	2	2
53	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	13.06	0.5963	12.45	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	1	2
55	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	0.8600	0.6300	1.7600	Alterado (intervención marcada)	Ligera (laminar)	Alta	2	1
56	C1096-Q9564	Ayabaca	Frias	77.67	0.6777	2.8000	Levemente alterado	Severa (cárcavas		1	6
57	C1086-Q9576	Morropon	Chalaco	25.67	0.6031	4.5800	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	3
58	C1086-Q9569	Morropon	Santa Catalina de Mossa	11.47	0.4203	97.45	Conservado (sin intervención	Ligera (laminar)	Baja	1	5
59	C1086-Q9570	Morropon	Chalaco	13.55	0.6147	13.72	Alterado (intervención marcada)	Severa (cárcavas	Alta	2	4
60	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	40.13	0.6745	0.6100	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	4

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
61	C1081-Q9590	Huancabamba	Lalaquiz	26.83	0.6112	21.10	Medianamente alterado	Fuerte (cárcavas	Alta	10	6
63	C1081-Q9583	Huancabamba	Canchaque	50.46	0.6036	2.9500	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas	Media	0	5
64	C1081-Q9591	Huancabamba	Huancabamba	35.77	0.5254	41.48	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos) incipientes)	Media	1	8
66	C1081-Q9591	Huancabamba	Canchaque	102.34	0.6403	8.8400	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	6
67	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	13.18	0.6053	2.1200	Sin registro en ficha	Moderada (surcos)	Sin registro	0	7
69	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	19.43	0.4489	81.28	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	9
70	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	22.39	0.6223	4.8700	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	1	8
71	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	10.67	0.5571	25.94	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos) -	Alta	2	8
72	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	12.40	0.5185	41.35	Medianamente alterado	Fuerte (cárcavas describe el BORDE del	Media	0	5
73	C1076-Q9592	Huancabamba	Huarmaca	54.29	0.5550	18.94	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	7
76	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	19.62	0.4925	54.14	Alterado (intervención marcada)	bloque Fuerte (cárcavas incipientes) - describe el BORDE			

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

OCCIDENTAL y el

corredor vial

									Alta	0	8
77	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	17.82	0.2725	99.78	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	5
78	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	35.10	0.7074	1.7700	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	2	2
79	C1076-Q9587	Huancabamba	Canchaque	94.81	0.5479	29.69	Alterado (intervención marcada)	Sin registro en ficha	Media	0	5
80	C1076-Q9593	Huancabamba	Huarmaca	28.83	0.5931	16.88	Alterado (intervención marcada)	Severa (cárcavas			
								activas) - síntesis:			

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Fuerte (cárcavas

incipientes)

									Alta	1	6
81	C1076-Q9585	Huancabamba	Canchaque	8.9300	0.2747	100.00	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	2
82	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	35.66	0.6283	12.67	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	1	4
83	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	24.34	0.3055	99.39	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	1	6
84	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	5.0970	0.2516	100.00	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas			

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

incipientes)

Crítica


1

7

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
85	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	11.91	0.2289	100.00	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas	Crítica	0	7
86	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	30.00	0.2735	99.62	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos incipientes)	Alta	0	7
87	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	62.22	0.2487	99.72	Muy alterado / Degradado	Moderada (surcos)	Alta	0	7
M1B1	C1077-Q9580	Morropon	Buenos Aires	188.80	0.3193	99.38	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	2	5
M2B1	C1076-Q9584	Morropon	Salitral	81.79	0.2984	100.00	Degradado, en regeneración	Moderado a fuerte (con	Media	12	7
M2B5	C1076-Q9584	Morropon	Salitral	30.91	0.3047	99.03	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	3	4
M2B8	C1076-Q9584	Huancabamba	San Miguel de El Faique	116.10	0.3752	92.31	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Baja	0	7
M3B1	C1081-Q9582	Morropon	Salitral	80.98	0.3239	99.83	Degradado - bajo nivel de	erosión severa)			

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA



INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

erosión laminar

generalizada en

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

laderas con cobertura

<40%; presencia de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

surcos incipientes;

carcavamiento puntual

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA



INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

presenta

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

indicadores

de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

degradación

malos en

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

cobertura y

suelo

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

desnudo, con

tendencia

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

negativa

MSAVI

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

2014-2024;

intervención

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

de

revegetación

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

y manejo de

pastoreo

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

priorizada		
	13	5

M3B3	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	84.82	0.2985	99.89	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	10	5
M3B5	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	52.74	0.2830	99.89	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas)	Alta	0	7
M3B6	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	60.35	0.3425	99.74	Medianamente alterado	Moderada (surcos) -			

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

síntesis: Fuerte

(cárcavas incipientes)

Media	0	7
-------	---	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
M3B7	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	122.95	0.3707	95.93	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas	Media	0	6
M3B8	C1081-Q9582	Morropon	San Juan de Bigote	565.58	0.2934	99.40	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas	Alta	2	6
M3B9	C1081-Q9582	Morropon	Salitral	294.20	0.3214	99.40	Alterado (intervención marcada)	Fuerte (cárcavas	Alta	3	7
M4B3	C1076-Q9589	Huancabamba	Huarmaca	234.07	0.3222	98.59	Medianamente alterado	Moderada (surcos) -	Baja	0	8
M4B4	C1076-Q9589	Huancabamba	Huarmaca	289.91	0.3198	99.23	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Baja	0	9
M6B2-1	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	514.36	0.3381	98.99	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Baja	2	7
M6B2-2	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	333.01	0.3026	99.00	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	5	5
M6B2-3	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	160.98	0.4063	90.49	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	0	6
M6B10	C1077-Q9566	Morropon	Buenos Aires	249.89	0.3099	99.83	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	4	6
M7B1	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	130.43	0.3136	99.78	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Baja	2	6
M7B2	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	115.38	0.2877	99.58	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	5	8
M7B3	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	65.74	0.2980	99.85	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	5	4
M7B6	C1076-Q9581	Morropon	Salitral	91.29	0.2878	99.96	Muy alterado / Degradado	Moderada (surcos)	Alta	1	5
M8B2	C1096-Q9558	Morropon	Santo Domingo	35.35	0.5305	31.22	Medianamente alterado	Fuerte (cárcavas	Sin registro	0	6
M9B1	C1096-Q9545	Morropon	Chulucanas	355.36	0.3143	99.33	Medianamente alterado	incipientes)	en ficha		
								FICHA F-DT-02 SIN			
								CONTENIDO.			

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Evidencia narrativa de

F-DT-01: erosión

laminar y eólica por

pastoreo

Media

2

10

M10B4	C1096-Q9547	Morropon	Chulucanas	68.89	0.3133	99.81	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	11	8
M11B3	C1081-Q9583	Morropon	San Juan de Bigote	106.03	0.3956	88.87	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	7
M12B1	C1076-Q9588	Huancabamba	Huarmaca	268.39	0.3475	96.62	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Baja	0	9
M17B1	C1096-Q9556	Morropon	Chulucanas	42.45	0.3323	99.84	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	1	6

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Microcuenca	Provincia	Distrito	Superficie (ha)	MSAVI	% bajo umbral	Estado de conservación	Erosión	Urgencia	Actualizados	Sustantivas
M17B4	C1096-Q9556	Morropon	Chulucanas	124.71	0.4235	91.94	Levemente alterado	FICHA F-DT-02 SIN	Baja	2	9
M17B5	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	74.03	0.5482	28.94	Levemente alterado	Moderada (surcos)	Media	4	6
M17B6	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	106.54	0.4464	81.82	Levemente alterado	Fuerte (cárcavas	Media	2	5
M17B7	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	258.84	0.5087	48.40	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Media	0	4
M17B10	C1096-Q9556	Ayabaca	Frias	75.36	0.4725	73.33	Levemente alterado	Ligera (laminar) -	Media	2	5
M18B1	C1077-Q9579	Morropon	Buenos Aires	160.36	0.3343	99.67	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Alta	3	5
M18B3	C1077-Q9579	Morropon	Salitral	373.81	0.3694	98.38	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	6
M19B2	C1086-Q9570	Morropon	Morropon	74.37	0.4012	96.24	Conservado (sin intervención	Nula	Baja	1	7
M19B7	C1086-Q9570	Morropon	Santo Domingo	34.17	0.5919	5.8500	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	2	7
M20B1	C1076-Q9585	Huancabamba	San Miguel de El Faique	279.68	0.3553	97.18	Medianamente alterado	por observacion a Moderada (surcos)	Baja	1	7
M22B1	C1076-Q9586	Huancabamba	San Miguel de El Faique	55.17	0.5940	4.1000	Medianamente alterado	Moderada (surcos)	Alta	3	4
M27B1	C1096-Q9557	Morropon	Chulucanas	448.80	0.3632	96.95	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Alta	1	5
M28B2	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	90.20	0.4753	62.19	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	5
M28B3	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	58.29	0.5075	49.67	Medianamente alterado	Ligera (laminar)	Media	2	5
M28B4	C1086-Q9575	Morropon	Yamango	283.43	0.4275	74.81	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Alta	0	4
M30B5	C1081-Q9591	Huancabamba	Huancabamba	90.90	0.5564	33.03	Muy alterado / Degradado	Fuerte (cárcavas por obras viales	Alta	0	4
M32B3	C1086-Q9569	Morropon	Morropon	50.97	0.3852	93.88	Levemente alterado	Ligera (laminar)	Baja	1	5
M36B2	C1086-Q9576	Morropon	Santa Catalina de Mossa	28.19	0.5974	4.9700	Alterado (intervención marcada)	Moderada (surcos)	Media	1	5

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

HECHOS ACTUALIZADOS POR LA VERIFICACIÓN DE CAMPO (184)

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
2	Superficie de ecosistema (ha)	330.599 ha (100% del bloque)	330.6
2	Parcela de muestreo	Sector sur (recorrido de reconocimiento, sin parcela permanente)	Sector sur del bloque (recorrido de reconocimiento, sin parcela permanente)
3	Superficie de ecosistema (ha)	434.20 ha Zona agrícola (total bloque 459.29 ha)	434,20 (Zona agrícola; total bloque 459,29)
4	Causa subyacente principal	Estructura de tenencia y de subsistencia familiar del sector San Antonio de	Estructura de tenencia y de subsistencia familiar: la economía local del sector San
8	Elenco florístico (n.o de taxones)	14	15
11	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller / P. Talledo H. / J.C. Domínguez V.	Ing. Héctor S. Cahuas Miller; Ing. Pedro Talledo Hernández; Ing. Juan Carlos
12	Causa subyacente principal	Expansión de la frontera agropecuaria de subsistencia en economía campesina, sin	Expansión de la frontera agropecuaria de subsistencia en economía campesina, sin
14	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller / Ing. Pedro Talledo Hernández	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (ANIN-DIME-SESDI); Ing. Pedro Talledo Hernández
14	Fecha de evaluación	2026-06-03	02-06-2026
15	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (ANIN-DIME-SESDI)	Ing. Héctor S. Cahuas Miller - Ing. Pedro Talledo Hernández - Ing. Juan Carlos
17	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller; Ing. Pedro Talledo Hernández; Ing. Juan Carlos	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (ANIN-DIME-SESDI); Ing. Pedro Talledo Hernández;
21	Causa subyacente principal	Ocupación productiva de ladera de fuerte pendiente sin prácticas de conservación	Ocupación productiva de ladera de fuerte pendiente sin prácticas de conservación
21	Hora de registro	Vuelo 10:40 - 11:20 h (por confirmar con bitácora RPAS)	Vuelo 10:40 - 11:20 h (aprox., por confirmar con bitácora RPAS)
22	Nivel general de erosión	No consignado (F-DT-02 sin diligenciar)	Ligera (laminar)
22	N.° de cárcavas registradas	Sin inventario	0
22	Parcela de muestreo	No instalada	Evaluacion a escala de bloque (recorrido / transecto)
22	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Dominguez Varas - Especialista en Infraestructura Verde -
22	Correlativo de ficha	Por registrar	22-DT01-2026
23	Exposición / orientación	No consignada	Variable
23	Responsable de la evaluación	Héctor Cahuas / Pedro Talledo / Juan Domínguez	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - Especialista en Infraestructura Verde -

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

ANIN/DIME-SESDI

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
23	Fecha de evaluación	2026-06-27	16/06/2026
35	Centro poblado asociado	Chamelico (~546 m del centroide) - Quitahuajara (~954 m)	Chamelico (a ~ 546 m del centroide) - Quitahuajara (a ~ 954 m)
36	Elenco florístico (n.o de taxones)	13	7
36	Responsable de la evaluación	Héctor Cahuas Miller / Pedro Talledo Hernández	Ing. Héctor S. Cahuas Miller (Ing. Forestal - ANIN/DIME-SESDI)
37	Causa subyacente principal	Presión antrópica sostenida sobre laderas de fuerte pendiente, sin prácticas de	Presión antrópica sostenida sobre laderas de fuerte pendiente, sin prácticas de
37	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - ANIN/DIME/SESDI
39	Elenco florístico (n.o de taxones)	19	15
42	Comunidad campesina	Predios de propiedad privada y comunal	Ptedios de propiedad privada y comunal
42	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller / J.C. Domínguez V. / P. Talledo H.	agropecuaria de subsistencia Ing. Juan Carlos Domínguez Varas; Ing. Pedro
42	Fecha de evaluación	2026-06-03	02-06-2026
43	Centro poblado asociado	Pizarrume (222 hab., ~0.48 km del centroide); Coyona (74 hab., ~0.62 km)	Pizarrume (~0.48 km del centroide)
43	Hora de registro	14:53 - 15:12 h	15:00
49	Superficie de ecosistema (ha)	15.84 ha (mosaico agropecuario con relictos de bosque montano)	15.84 ha (área total del bloque según polígono digital; mosaico agropecuario con
49	Causa subyacente principal	Dependencia económica de la ganadería extensiva de subsistencia, sin	Dependencia económica de la ganadería extensiva de subsistencia, sin
50	Superficie de ecosistema (ha)	Matorral andino 18.4495 ha (95.8%) + Zona agrícola 0.8169 ha (4.2%); total ordenamiento del uso del suelo ni manejo del pastizal	18.45 ordenamiento del uso del suelo ni manejo forestal, en predios privados - sin
51	Correlativo de ficha	Por registrar	F-DT-51-01
52	Causa subyacente principal	Modelo ganadero tradicional extensivo de subsistencia, débil diversificación	incentivos para la conservación de los reli- Modelo ganadero tradicional extensivo de subsistencia, débil diversificación
52	Responsable de la evaluación	Ing. Juan Domínguez Varas	Ing. Héctor S. Cahuas M. / Ing. Juan C. Domínguez V. / Biól. Abel Aucasime O.
53	Fecha de evaluación	2026-09-05	19-08-2026
55	Elenco florístico (n.o de taxones)	14	15
55	Causa subyacente principal	Economía ganadera de subsistencia en predios privados sin manejo silvopastoril,	en predios privados.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

sumada a la debilidad de la gobernanza del territorio

Economía ganadera de subsistencia en predios privados sin manejo silvopastoril,

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

sumada a la debilidad de la gobernanza local sobre el uso del suelo.

56	Hora de registro	09:41 - 10:05 h	09:41-10:05 a. m.
----	------------------	-----------------	-------------------

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
57	Centro poblado asociado	Taspa (631 621 E - 9 440 841 N; 250 hab.) / San Lorenzo (126 hab.) - ref. Los	Taspa / San Lorenzo (ref. Los Lúcumos)
57	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller y equipo de campo IN Piura
57	Hora de registro	10:27 - 11:30 h	10:27 a 11:30 h
58	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
59	Centro poblado asociado	Guabo (630 830 E - 9 441 637 N; 6 hab., INEI)	Guabo (6 hab., INEI)
59	Superficie de ecosistema (ha)	13.554 ha totales - Br-mvoc 8.127 ha (60.0%); Zona agrícola 5.427 ha (40.0%)	8.13
60	Centro poblado asociado	Flor de Café (Canchaque; 111 hab., 41 viviendas, INEI) - a 1.06 km al NNO del	Flor de Café (Canchaque) - 1.06 km al NNO
60	Parcela de muestreo	Sin parcela instalada - recorrido perimetral y fotointerpretación de dron	Sin parcela instalada - evaluación por recorrido perimetral y fotointerpretación de
61	Comunidad campesina	No consignada	No registrada en campo (por verificar) dron
61	Nivel general de erosión	Ficha F-DT-02 SIN CONTENIDO en el documento de origen. Evidencia narrativa	Fuerte (cárcavas incipientes)
61	N.º de cárcavas registradas	No inventariadas (F-DT-02 sin contenido)	4
61	Tipo de ecosistema (UP)	Bosque seco / matorral remanente en mosaico agropecuario (tipo MINAM no	Agroecosistema / Mosaico
61	Elenco florístico (n.o de taxones)	6 consignado en ficha)	9
61	Causa subyacente principal	No consignada en la ficha	Presión económica de la actividad agropecuaria familiar de subsistencia, que
61	Zona de recarga hídrica	Sin registro en ficha	No
61	Modalidad de acceso	Sin registro en ficha	Vehicular + caminata <30 min
61	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller
61	Correlativo de ficha	F-DT/B61/2026	F-DT-61/2026
64	Uso actual dominante del suelo	Agricultura de secano	Agricultura secano
70	Fecha de evaluación	2026-09-05 (gabinete) - reconocimiento de campo 19-08-2026	19-08-2026
71	Elenco florístico (n.o de taxones)	11	15
71	Responsable de la evaluación	Ing. P. Talledo H. / Ing. H. S. Cahuas M.	Ing. Pedro Talledo Hernández / Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller
78	Responsable de la evaluación	Ing. P. Talledo Hernández; Ing. J.C. Domínguez Varas	Ing. H.S. Cahuas M.; Ing. P. Talledo H.; Ing. J.C. Domínguez V.
78	Hora de registro	11:10 - 12:07 h	11:10 a.m. - 12:07 p.m.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
80	Causa subyacente principal	Sustitución del ecosistema natural por un mosaico agro-silvo-pastoril de especies	Sustitución del ecosistema natural por un mosaico agro-silvo-pastoril de especies
82	Hora de registro	11:30 h	11:30 a. m.
83	Responsable de la evaluación	introducidas, acelerada por la reciente apertura vial Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - SESDI	introducidas, acelerada por la reciente habilitación vial que abarata el acceso y el Gabinete SESDI - Levantamiento RPA 14-08-2026 (operador POR CONFIRMAR)
84	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - SESDI	Gabinete SESDI - Levantamiento RPA 14-08-2026 (operador POR CONFIRMAR)
M1B1	Comunidad campesina	No aplica formalmente - predios rurales individuales y sectores asociados al CP Río	transporte de producto... No aplica formalmente - el ámbito corresponde a predios rurales individuales y
M1B1	Causa subyacente principal	Dependencia económica de la población rural respecto de los recursos del bosque	Dependencia económica de la población rural respecto de los recursos del bosque
M2B1	Rango de pendiente declarado en campo	15-35% (según narrativa de la ficha)	15 - 35 % (moderada a fuerte)
M2B1	Forma predominante del terreno	Colinoso	Ladera de colina con pendiente cóncavo-convexa
M2B1	Exposición / orientación	Este-Noreste (hacia el valle del río Huarmaca)	E - NE
M2B1	Nivel general de erosión	Moderada (surcos)	Moderado a fuerte (con focos puntuales de erosión severa)
M2B1	Estado de conservación	Alterado (intervención marcada)	Degradado, en regeneración temprana en mosaico
M2B1	Tipo de cobertura dominante	Matorral ralo	Matorral seco subarbusivo-arbusivo con relictos arbóreos dispersos
M2B1	Regeneración natural	Escasa (<10 pl./100m2)	Escasa, restringida a relictos y rebrotes basales de Hualtaco y Charán
M2B1	Estado sanitario	Sin registro en ficha	Regular (signos de estrés hídrico, ramoneo y tala selectiva en arbóreas)
M2B1	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	P-01 (parcela representativa franja media)
M2B1	Velocidad de degradación	Moderada (implícita)	Lenta a moderada (proceso crónico, agravado por eventos ENSO)
M2B1	Reversibilidad técnica	Parcialmente reversible	Alta (con intervención adecuada, en plazo 5-10 años, sin pérdida irreversible de
M2B1	Zona de recarga hídrica	Sí	Parcialmente (zonas altas > 500 msnm con relictos arbóreos actúan como áreas de
M2B5	Comunidad campesina	No aplica formalmente - predios rurales del CP Villa Hornopampa de los Andes; sector colindante con el ACR Bosque Seco Salitral	recarga) No aplica formalmente - Predios rurales del CP Villa Hornopampa de los Andes; sector colindante con el Área de Conservación Regional Bosques Secos de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Salitral-Huarmaca (D.S. N° 019-2011-MIN...

M2B5	Superficie de ecosistema (ha)	~30.91 ha (ecosistema dominante en ~100% del bloque)	~30.91 ha (área total del bloque según polígono Bloques_V5); ecosistema
------	-------------------------------	--	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

dominante en aproximadamente el 100% del polígono con gradiente de

conservación creciente hacia la cota superior

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M2B5	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller (con Ing. Juan Carlos Domínguez Varas)	Brigada 1A - Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller; Ing. Juan Carlos Domínguez
M3B1	Comunidad campesina	No aplica formalmente - predios rurales individuales y sectores comunales no	No aplica formalmente - el ámbito corresponde a predios rurales individuales y
M3B1	Rango de pendiente declarado en campo	26-50% (Mod. escarpado)	Moderada a fuerte (<25-50% que las asociadas, se define localmente, >50% fuerte Salitral)
M3B1	Forma predominante del terreno	Colinoso	Ladera de colina alta a montaña baja, configuración convexa con disecciones por
M3B1	Nivel general de erosión	Moderada (surcos)	quebradas estacionales (NW-SE) Moderado a fuerte - erosión laminar generalizada en laderas con cobertura <40%;
M3B1	Tipo de ecosistema (UP)	Bosque Estacionalmente Seco de Colina y Montaña (Bes-cm)	Bosque estacionalmente seco de colina y montaña (clasificación MINAM, 2019)
M3B1	Estado de conservación	Alterado (intervención marcada)	presencia de surcos incipientes; carcavamiento puntual en cabeceras de Degradado - bajo nivel de regeneración, cobertura discontinua, presencia de
M3B1	Uso actual dominante del suelo	Sin registro en ficha	Pastoreo extensivo caprino + extracción selectiva de leña (uso histórico de larga
M3B1	Tipo de cobertura dominante	Matorral ralo	Arbustivo-arbustivo abierto con dominancia de leguminosas xerófitas y cactáceas
M3B1	Regeneración natural	Escasa (<10 pl./100m2)	Escasa - plántulas de Charán y Hualtaco bajo dosel de adultos; ausente en
M3B1	Estado sanitario	Sin registro en ficha	Región de plántulas por estacionalidad seca; sin evidencias de plagas o
M3B1	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	Parcela representativa P-01 (sector basal, cota 200 msnm)
M3B1	Reversibilidad técnica	Parcialmente reversible	Reversible mediante intervención activa - el ecosistema mantiene núcleos
M3B1	Modalidad de acceso	Vehicular + caminata <30 min	Vía vecinal Buenos Aires - Salitral (afirmado, transitable todo el año salvo eventos
M3B3	Escarpes activos	Sí	Localizados (escarpes incipientes en cabecera de quebrada Charanal extremos)
M3B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M3B3	Tipo de cobertura dominante	Mixto / Mosaico	Bosque seco semidenso a ralo con cactáceas columnares y dominancia de Charán

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

y Pasallo

M3B3	Estado sanitario	Sin registro en ficha	Bueno con signos de estrés hídrico estacional (defoliación parcial post lluvia)
------	------------------	-----------------------	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M3B3	Elenco florístico (n.o de taxones)	12	13
M3B3	Causa subyacente principal	Economía campesina de subsistencia con baja diversificación productiva y tenencia	Motor subyacente: economía campesina de subsistencia con baja diversificación
M3B3	Velocidad de degradación	Moderada precaria de la tierra	Lenta a media (visible en escala de 10-20 años; aceleración en pie de ladera por productiva, tenencia precaria de la tierra y crecimiento poblacional de C.P. Alan
M3B3	Reversibilidad técnica	Parcialmente reversible	Media (degradación reversible mediante intervenciones de Infraestructura Natural
M3B3	Zona de recarga hídrica	Sin registro en ficha	Sí - laderas del bloque generan escorrentía hacia el Río Bigote y captaciones aguas integradas con gobernanza local; el componente urbano informal requiere abordaje
M3B3	Modalidad de acceso	Vehicular hasta C.P. Alan García + caminata 20-30 min	Vehicular hasta C.P. Alan García, luego acceso a pie por trocha y senderos de
M3B8	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	P-01 nanado
M3B8	Hora de registro	13:20 h	01:20 p.m.
M3B9	Parcela de muestreo	No se estableció parcela (observación a distancia)	No se estableció parcela (obs. a distancia)
M3B9	Causa subyacente principal	Pobreza rural; ausencia de gobernanza forestal y de mecanismos MERESE	Pobreza rural; ausencia de gobernanza forestal y MERESE
M3B9	Responsable de la evaluación	Ing. H. Cahuas Miller	Brigada 1B - Ing. Héctor S. Cahuas Miller
M6B2-1	Responsable de la evaluación	Juan Carlos Domínguez Varas	Ing. Juan Dominguez
M6B2-1	Hora de registro	14:00 h	14:00 - 14:15
M6B2-2	Centro poblado asociado	Buenos Aires (capital distrital) / Caseríos Pueblo Nuevo, Chihuahua y Pedregal (CP	Buenos Aires (capital distrital) / Caserío Pueblo Nuevo / Caserío Chihuahua /
M6B2-2	Comunidad campesina	272 Buenos Aires) No aplica formalmente - TIERRAS ESTATALES ADMINISTRADAS POR EL	Caserío Pedregal (CP 272 Buenos Aires colinda por el este) No aplica formalmente - el ámbito corresponde a tierras estatales administradas por
M6B2-2	Superficie de ecosistema (ha)	~333.01 ha (99% del bloque)	~ 333.01 ha (área total del polígono digital - 99% del bloque corresponde al
M6B2-2	Causa subyacente principal	Estructura económica local de subsistencia con baja diversificación productiva y	ecosistema BES_CM) Estructura económica local de subsistencia con baja diversificación productiva, y caseríos Pueblo Nuevo,...
		dependencia histórica del pastoreo	dependencia histórica del pastoreo caprino y vacuno extensivo sobre bosque seco,

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

y dependencia del bosque com...

M6B2-2	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor S. Cahuas Miller	Brigada de campo - Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller / Ing. Juan Domínguez
M6B10	Superficie de ecosistema (ha)	~200 ha (de 249.89 ha del bloque)	Aproximadamente 200
M6B10	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M6B10	Responsable de la evaluación	Ing. H. S. Cahuas Miller / Ing. J.C. Domínguez Varas	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller, Ing. Juan Carlos Domínguez Vaaras - Esp.
M6B10	Hora de registro	08:00 - 10:00 h	08:00 - 10:00 a.m.
M7B1	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	Transecto central corredor (sector Nuevo Progreso)
M7B1	Causa subyacente principal	Crecimiento poblacional - proximidad de 5 centros poblados a lo largo del corredor	Crecimiento poblacional - proximidad de 5 CP a lo largo del corredor PE-02A.
M7B2	Centro poblado asociado	Buenos Aires PF-02A	Palo Blanco, El Cerezo y La Alberca
M7B2	Estado de conservación	Medianamente alterado	Levemente alterado
M7B2	Elenco florístico (n.o de taxones)	0	7
M7B2	Hora de registro	14:00 - 14:15 h	11:35 - 12:15
M7B2	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	3
M7B3	Rango de pendiente declarado en campo	No consignado en el campo de lista (30-40% del área con pendiente >50%)	25-50% (Moderadamente escarpado)
M7B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M7B3	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	P1 - Pie de ladera M7B3
M7B3	Fecha de evaluación	2026-05-14	14-15/05/2026
M7B3	Hora de registro	10:24 h	10:24 a.m. - 10:42 a.m.
M7B6	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller (con Ing. Juan Carlos Domínguez Varas)	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller / Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M9B1	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M9B1	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	1
M10B4	Comunidad campesina	Comunidad Campesina reconocida con título (F-DS-01); registro contradictorio con	C.C. Carlos Augusto Rivera (denominacion por verificar)
M10B4	Rango de pendiente declarado en campo	No consignado en el campo de lista (narrativa: <60%) "Caserío / Anexo" en la segunda F-DS-01	25-50% (Mod. escarpado)
M10B4	Nivel general de erosión	FICHA F-DT-02 SIN CONTENIDO. Narrativa de F-DT-01: sin evidencia de surcos ni	Ligera (laminar)
M10B4	N.° de cárcavas registradas	No inventariadas (F-DT-02 sin contenido) cárcavas	0
M10B4	Parcela de muestreo	Sin registro en ficha	S/R - por verificar
M10B4	Elenco florístico (n.o de taxones)	5	6
M10B4	Causa subyacente principal	No consignada en la ficha	Dependencia energetica domestica de la lena y ausencia de alternativas de manejo
M10B4	Zona de recarga hídrica	Sin registro en ficha	No necuario: proximidad inmediata del bloque al C.CPP (150 m a la vía vecinal PI-778)
M10B4	Modalidad de acceso	Sin registro en ficha	Vehicular + caminata <30 min

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M10B4	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Dominguez Varas; Ing. Pedro Talledo Hernandez; Blgo. Abel
M10B4	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	01
M11B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M11B3	Hora de registro	12:00 h	12:00 m
M17B1	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección (sujeto a la clasificación oficial de CUM)	Forestal protección
M17B4	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez	Ing. Juan Carlos Domínguez Varas
M17B4	Correlativo de ficha	Sin registro en ficha	2
M17B5	N.º de cárcavas registradas	2 (juego 1) / 1 (juego 2) - DISCREPANCIA ENTRE JUEGOS	1
M17B5	Causa subyacente principal	Dependencia de la economía familiar de subsistencia del caserío El Guabo	Economía familiar de subsistencia basada en ganadería caprina extensiva de libre
M17B5	Responsable de la evaluación	Pedro Talledo Hernández (juego 1) / Ing. Juan Carlos Domínguez Varas y Ped.	Ing. Juan Carlos Domínguez Varas / Ing. Pedro Talledo Hernández
M17B5	Fecha de evaluación	2026-08-26 (juego 1) / 2026-07-14 (juego 2) - reconocimiento de campo 14-07-2026	14-07-2026
M17B6	Centro poblado asociado	Platanal Alto (~0.6 km al SO); El Guabo	Platanal Alto (aprox. 0.6 km al SO); El Guabo
M17B6	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M17B10	Superficie de ecosistema (ha)	75.36 ha (superficie total del bloque; desagregación por unidad ecosistémica por	75.36 (superficie total del bloque; desagregación por unidad ecosistémica por
M17B10	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M18B1	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M18B1	Elenco florístico (n.o de taxones)	11	13
M18B1	Causa subyacente principal	Presión antrópica difusa por proximidad a centros poblados (Hualas, Villa Malacasí,	Presión antrópica difusa por proximidad a centros poblados (Hualas, Villa Malacasi,
M18B3	Comunidad campesina	No aplica (predios privados; COLINDA CON EL ACP MANGAMANGUILLA)	No aplica (predios privados; colinda con ACP Mangamanguilla)
M18B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M19B2	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M19B7	Remociones en masa activas	No	Sí
M19B7	Responsable de la evaluación	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller - Especialista en Infraestructura Verde,	

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

ANIN/DIME-SESDI

Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller (responsable); acompañantes: Ing. Pedro

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Talledo Hernández, Ing. Juan Carlos Domínguez Varas

M20B1	Tipo de cobertura dominante	Bosque denso (>70%)	Bosque ralo (30-70%)
-------	-----------------------------	---------------------	----------------------

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Hecho	Valor en la ficha V6	Valor de campo vigente
M22B1	Posición fisiográfica	Ladera media	Ladera alta
M22B1	Tipo de cobertura dominante	Matorral / pajonal de páramo	Matorral denso
M22B1	Causa subyacente principal	No consignada en el formato de campo	Manejo agropecuario tradicional del páramo basado en la quema periódica del
M27B1	Causa subyacente principal	Existencia de una demanda comercial sostenida de biomasa leñosa por parte de	Existencia de una demanda comercial sostenida de biomasa leñosa por parte de
M28B2	Uso actual dominante del suelo	Agricultura en secano	Agricultura secano
M28B2	Responsable de la evaluación	Juan Carlos Domínguez Varas	Ing. Juan Dominguez
M28B3	Uso actual dominante del suelo	Agricultura en secano	Agricultura secano
M28B3	Responsable de la evaluación	Juan Domínguez y Pedro Talledo	Ing. Juan Dominguez
M32B3	Uso actual dominante del suelo	Forestal de protección	Forestal protección
M36B2	Causa subyacente principal	Economía de subsistencia agropecuaria sin prácticas de conservación de suelos,	Economía de subsistencia agropecuaria sin prácticas de conservación de suelos,
		sobre un ecosistema de ladera con fuerte pendiente	sobre un ecosistema de ladera catalogado como zona agrícola con relictos de bosque seco de colina/montaña.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

DISCREPANCIAS SUSTANTIVAS PENDIENTES (527)			
Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
2	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
3	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
4	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	Verificación de colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
5	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
6	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
6	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe la ficha de resumen V6.)
			cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

8	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y PGI) antes de cerrar el perfil.
---	-----------------------------	---	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
8	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda
8	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
9	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos bloque	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01 interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
9	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
9	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
10	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
10	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	PGI) antes de cerrar el perfil. La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda la ficha de resumen V6.)
10	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
11	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
12	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
13	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
13	Duplicidad de fichas en el archivo DT	El PDF del bloque 13 contiene DOS juegos completos de fichas F-DT: el JUEGO 1	(Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

(26-06-2026) corresponde en realidad al bloque 3 (microcuenca C1096-Q9545, C.P.

Huayabal, correlativo DT-B3-2026, área 459.29 ha); el JUEGO 2 (10-06-2026, correlativo

DT-B13-01) es el del bloque 13

Se adopta íntegramente el JUEGO 2. El JUEGO 1 debe retirarse del expediente

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

del bloque 13 por corresponder a otro bloque (Verificación heredada de la ficha

de resumen V6.)

14	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
----	-----------------------------	---	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
14	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
14	Duplicidad parcial de fichas en el archivo DT	El PDF del bloque 14 incluye un segundo juego parcial (F-DT-01, 02 y 05) fechado	cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de Se adopta el primer juego (DT-B14) como registro principal por estar completo. El la ficha de resumen V6.)
15	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
16	Peligro integrado (MCA-AHP)	2026-06-03 con microcuenca C1076-Q9584, C.P. Paltashaco y UTM 645575/9393500, que El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
16	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda
16	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de
16	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
17	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable. bloque	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
18	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
18	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
19	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
19	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
20	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
20	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	PGI) antes de cerrar el perfil. La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda
20	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
20	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	caravancación de colecta botánica en perfil de investigación de la vista panorámica (Verificación de la calidad de
21	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
22	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
22	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda
22	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de
23	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
23	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
23	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris.

(Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

23	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
----	-------------------	--	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
24	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
24	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
26	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
27	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
27	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
28	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
28	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
30	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
30	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
31	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
31	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris.

(Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

31	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
----	-------------------	---	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

34	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
35	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
36	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
37	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
37	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
38	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
38	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
39	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable. bloque	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
39	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
40	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable. bloque	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
40	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
41	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
41	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
42	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable. bloque	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
42	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
			cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

43	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
----	-----------------------------	---	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
43	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
44	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
44	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
47	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
47	Elenco florístico	La ficha registra 5 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
49	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
49	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
50	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
51	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
51	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	la ficha de resumen V6.) Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
51	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
51	Centro poblado más cercano	F-DT-01 declara Huarmaca (capital distrital); la vista satelital muestra Talla y Shain contiguos	Se adopta Talla / Shain; Huarmaca queda como referencia distrital (Verificación cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de
51	Distancia a vía vecinal	F-DT-04 asigna 1200 m nivel Medio; el plano NDVI muestra la red vial tangente al límite	Se corrige a colindancia vial directa y nivel de presión Alto (Verificación heredada
51	Escarpes activos	F-DT-01 declara No; la vista satelital muestra cicatriz de suelo descubierto en el sector alto	de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

nororiental

Se declara rasgo por verificar en campo (Verificación heredada de la ficha de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
52	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
52	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
53	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
53	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	PGI) antes de cerrar el perfil. La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda la ficha de resumen V6.)
55	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
56	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
56	Hechos críticos sin declarar	No hay dato en ninguna de las dos fuentes para: Urgencia de intervención.	Debe completarse antes de elevar el bloque a microlocalización.
56	Elenco florístico	La ficha registra 5 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
56	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
56	F-DT-01	UTM del punto de muestreo 645 575 E - 9 393 500 N corresponde al valor por defecto de la	Se conserva el registro de la ficha y se declara la inconsistencia; georreferencia interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
56	F-DT-02	Los 4 rasgos erosivos se ubican en la franja de aproximación (~620 590 E - 9 451 505 N),	Se reportan como inventario perimetral, no interno (Verificación heredada de la
57	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
57	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de

Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris.

(Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

57	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del
----	-------------------------------------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
58	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
58	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
58	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
58	F-DT-01	La ficha consigna microcuenca "C1076-Q9584"; el catálogo maestro Bloques_V5 y el registro bloque	Se conserva el valor del catálogo y se deja constancia del error de transcripción interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
58	F-DT-03	Cobertura de dosel: F-DT-03 60% vs. 1.º Producto OS 80% vs. F-EE-05 90%	Se conserva el valor de la ficha primaria y se declara el rango 60-90% como
59	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
59	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
59	F-DT-03	Inventario florístico TRANSFERIDO POR ANALOGÍA del Bloque 57; no es levantamiento bloque	Requiere verificación de campo y determinación botánica formal (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
59	F-DT-02	Cantera de arena activa en 631 205 E - 9 441 786 N no clasificable en el formato de	Fuente directa de aporte de sedimentos; incorporar como pasivo ambiental en el
60	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
60	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
60	F-DT-02	No se cárcavas = 0 significa NO INVENTARIADAS, no ausencia verificada	Notar la diferencia entre lo que exige el formato interior y el resumen V6
60	F-DT-05	Requerimiento de autorización de Ronda Campesina sin dato - campo obligatorio	Cerrar con el equipo social antes de la carga definitiva al aplicativo (Verificación
61	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
			resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
61	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
61	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 61 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
61	F-DT-02	Sección SIN CONTENIDO en el PDF de origen	Levantamiento de suelo y procesos erosivos pendiente en su totalidad
61	F-DT-04	Ningún indicador cuantitativo de degradación fue diligenciado (8/8 vacíos)	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
61	F-DT-05	Sección SIN REGISTROS en el PDF de origen	Recursos hídricos y accesibilidad pendientes en su totalidad (Verificación
63	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Declarado en la propia ficha de resumen V6.) mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
63	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
63	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
63	F-DT-02	N.º de cárcavas = 0 sin inventario georreferenciado; no equivale a ausencia verificada	Declarado en la propia ficha; levantar con ortomosaico y MDS (Verificación
63	F-DT-03	Registro florístico de 10 entradas (incluidas especies cultivadas) frente a las 15 especies	Declarado en la propia ficha de resumen V6.) pendientes (Verificación heredada de la ficha de
64	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
64	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
64	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
		bloque	interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

64	F-DT-01	D-01: el punto de muestreo (657 816 E / 9 428 952 N) se localiza 146 m al NORTE del límite	La caracterización de campo corresponde al entorno inmediato, no al interior del
64	F-DT-02	FICHA NO LEVANTADA EN CAMPO; valores derivados de F-DT-01 y F-DT-04	Levantamiento de suelo y procesos erosivos pendiente (Verificación heredada de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
64	F-DT-03	D-02 / D-03: registro florístico de 3 especies nativas frente al mínimo de 15 exigido; especies	Colecta y determinación botánica formal pendientes, en particular del género
64	F-DT-04	D-04: urgencia declarada "Media" pese a remociones en masa activas y 41.71% de la	Se propone elevar la urgencia a ALTA (Verificación heredada de la ficha de
64	F-DT-05	Superficie de ANITA MSA CA 04976, datos de acceso tomados de la narrativa del	Recursos V6.)
66	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
66	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil. La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
66	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 66 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación
66	F-DT-02	Indicador de brecha (R.M. 00213-2024-MINAM) no debe calcularse sobre las 102.34 ha del	Hereditaria de la ficha de; pendiente de ortomosaico y MDS del propio vuelo
66	F-DT-03	Composición florística transferida POR ANALOGÍA con el Bloque 21	No constituye levantamiento propio; requiere colecta y determinación botánica
66	F-DT-04	Indicador de brecha (R.M. 00213-2024-MINAM) no debe calcularse sobre las 102.34 ha del	Calificación de superficie efectiva de zona de vida (Verificación heredada de la
67	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
67	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
67	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
67	Ficha DT	UTM del punto de muestreo 645 575 E - 9 393 500 N corresponde al valor por defecto de la	Georreferencia por reponer desde el track GPS del 21/07/2026 (Verificación
67	F-DT-02	Inventario formal de cárcavas no realizado; el nivel de erosión es apreciación preliminar	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
67	F-DT-03	Cobertura vegetal total, coberturas por estrato, alturas, DAP y parcela sin registrar	Pendientes de completar en gabinete/campo (Verificación heredada de la ficha de
67	F-DT-04	Ningún indicador cuantitativo diligenciado (8/8 vacíos); velocidad, reversibilidad y urgencia no	determinar. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

consignadas

Cuantificación y calificación pendientes (Verificación heredada de la ficha de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
69	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
69	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda
69	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de
69	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
69	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 69 la bloque	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
69	F-DT-01	NINGUNA de las 8 estaciones rotuladas "Bloque 69" cayó dentro del polígono (72 a 220 m	El interior del bloque no fue verificado (Verificación heredada de la ficha de
69	F-DT-02	El inventario georreferenciado de cárcavas no ejecutado; el valor de "erosión laminar" consigna de distancia	El valor de superficie bajo umbral MSAVI con erosión laminar medida
69	F-DT-03	6 de los 12 taxones carecen de género; ninguno con confirmación taxonómica	Colecta y determinación botánica pendientes (Verificación heredada de la ficha
69	F-DT-04	Carga ganadera, densidad de cárcavas y frecuencia de quemas sin cuantificar	Verificación de prioridad alta (Verificación heredada de la ficha de
70	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
70	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	PGI) antes de cerrar el perfil. La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda pendiente el levantamiento instrumental a cargo del especialista de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Infraestructura Marrón antes de fijar metas físicas de infraestructura gris.

(Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

70	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
		bloque	interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

70	Fichas F-DT-01 a F-DT-05	NINGUNA ficha fue diligenciada en campo el 19-08-2026: todo el contenido es prellenado de	Levantamiento de campo pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la
70	Ficha DT	UTM Este 645 575 corresponde al valor por defecto de la plantilla; el centroide de catálogo	
			ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

es 666 781 E - 9 395 570 N

Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
70	F-DT-02	Inventario de cárcavas no ejecutado	La ausencia de registros no equivale a ausencia verificada (Verificación heredada
70	F-DT-03	5 de los 15 registros florísticos carecen de género; ningún binomio confirmado	Colecta y determinación botánica pendientes (Verificación heredada de la ficha
70	F-DT-04	Diez causas no consignadas quedan SIN VERIFICAR taxonómicamente	No interpretar como ausencia (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) de resumen V6.)
71	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
71	Inventario georreferenciado de cárcavas	El inventario de cárcavas no fue ejecutado o no consta en la ficha DT	PGI) antes de cerrar el perfil. La ausencia de registros NO equivale a ausencia verificada de cárcavas. Queda
71	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
71	F-DT-01	Las 9 estaciones fotográficas se localizan FUERA del polígono (15.8 a 42.9 m de los límites bloque	La caracterización describe el borde, no el núcleo del bloque (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
71	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas no ejecutado; sellamiento, compactación, raíces	No observados ni descartados (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
71	F-DT-03	Exposición de la zona de riesgo no es formal; 14 registros florísticos carecen de género; 14 registros florísticos carecen de género	determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) Determinación de "Flor de agua" es acción de cierre prioritaria (Verificación
71	F-DT-04	El núcleo interior de 2.82 ha bajo umbral MSAVI no es atribuible a las causas documentadas	Requiere comparación multitemporal del índice (Verificación heredada de la ficha
71	F-DT-05	El elemento de agua del borde oriental (E-07) no inventariada como elemento expuesto, a	debe ser inventariada como elemento expuesto - prioridad ALTA (Verificación
72	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
72	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
			cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

72	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del
----	-------------------------------------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

72	F-DT-03	D-04: ecosistema asignado "Matorral Andino semiárido" frente a Bes-cm en bloques vecinos
----	---------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

de la misma microcuenca

Requiere consulta al Reporte de Ecosistemas V5 y decisión de la Subdirección

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

(Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
72	F-DT-04	D-06: viviendas, trocha carrozable y cultivos permanentes en el polígono y su entorno	Verificar exclusión de áreas agrícolas (Paso 5) y calificación como ecosistema
73	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y degradado (R.M. 00213-2024-MINAM); posible redelimitación (Verificación
73	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
73	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
73	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 73 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación
73	F-DT-02	La microcuenca C1076-Q9584 no fue inventariada en el inventario ejecutado	Perímetro de la ficha se conserva (MSV de) vuelo del 01-08-2026 (Verificación
73	F-DT-04	Divergencia MSAVI 2024 (60.4% en clase moderada) vs. NDVI 2025 (88.3% vegetación alta)	Se adopta el MSAVI como lectura preferente (Verificación heredada de la ficha de
73	F-DT-05	Interferencia con riego Sí: acequia de conducción en curva de nivel dentro del bloque	Estudio V6. Zanjales de infiltración debe verificar la no interferencia (Verificación
76	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
76	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
76	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
76	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna al bloque 76 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
76	Fichas F-DT-01 a F-DT-05	NO DILIGENCIADAS EN CAMPO: prellenado de gabinete	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de
76	F-DT-02	Las 2 cárcavas inventariadas se ubican fuera del polígono y sus dimensiones no fueron	resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

medidas

Inventario interior pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
76	F-DT-03	Lista florística de 11 taxones frente al mínimo de 15; coberturas, alturas y DAP sin medición	Colecta botánica y medición dasométrica pendientes (Verificación heredada de la
76	F-DT-04	54.64% del bloque (10.717 ha) bajo umbral MSAVI 0.4976, pero la causalidad solo está	Requiere resumen para V6.) multitemporal del MSAVI (Verificación heredada de la
77	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
77	Elenco florístico	La ficha registra 5 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
77	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
77	F-DT-02	La ficha declara 5 cárcavas pero solo 2 cuentan con coordenadas y dimensiones bloque	Georreferenciar los 3 rasgos restantes (Verificación heredada de la ficha de interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
77	F-DT-03 / F-DT-04	Suelo desnudo: F-DT-03 consigna 0.25% mientras el indicador N.º 2 de F-DT-04 consigna	Inconsistencia interna a resolver; el valor 90% es coherente con cobertura vegetal
78	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
78	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
79	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable. bloque	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
79	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
79	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
79	F-DT-02	La descripción física y de procesos erosivos NO fue transcrita en el Segundo Entregable	Completar con el formato de campo original del ANEXO 01 (Verificación
79	F-DT-03	Sin registro florístico transcrito; 10 entradas, varias sin nombre científico ni familia (acápite 4.1.3.1.1 incompleto)	Colecta botánica pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) heredada de la ficha de resumen V6.)
80	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
80	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
80	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
80	F-DT-01	Las 11 tomas fotográficas se localizan FUERA del polígono (22.7 a 150.7 m, media 62 m) bloque	La caracterización corresponde al entorno inmediato, no al interior (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
80	F-DT-03	Lista florística de 10 registros frente al mínimo de 15; 6 de 10 taxones son introducidos o	Colecta botánica pendiente; excluir cultivos del área efectiva (Verificación
80	F-DT-04	7 de los 8 indicadores cuantitativos sin valor cultivos	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) heredada de la ficha de resumen V6.)
81	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
81	Elenco florístico	La ficha registra 14 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
82	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
82	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil. La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
82	F-DT-04	Frecuencia de quemas no cuantificada pese a haberse registrado quema reciente de pastizal	El indicador no puede consignarse en 0 (Verificación heredada de la ficha de
82	F-DT-03	(C-03) florística basada en juicio de experto sobre fotografías y literatura regional, no en	Determinación botánica formal pendiente (Verificación heredada de la ficha de
83	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
83	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil. La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
		bloque	interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

83	F-DT-01	D-02: bloque NO registrado en "Bloques V4" ni "Bloques V5"; procede del	Registro añadido a la hoja auxiliar solo para habilitar VLOOKUP; regularizar en el
83	F-DT-02	REPORTE de Bloques No Registrados en Bloques V4 y V5	Catálogo de Verificación heredada de la ficha de resumen V6.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
83	F-DT-03	Las 15 especies se REPLICAN de los bloques 85, 86 y 87 por indicación de la Subdirección;	No constituye inventario del bloque 83 (Verificación heredada de la ficha de
83	F-DT-04	Velocidad de degradación sin consignar (falta serie TAU y MSAVI multianual) no hay muestreo propio	Procesar serie temporal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) resumen V6.)
84	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
84	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil. La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
84	F-DT-01	D-02: bloque NO registrado en "Bloques V4" ni "Bloques V5"; procede del	Regularizar en el catálogo maestro (Verificación heredada de la ficha de resumen
84	F-DT-02	REPORTE DE QUE EL ÁMBITO DE BARRIO NO SE RESULTA pese a calificar la erosión como Fuerte	Levantamiento prioritario (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
84	F-DT-03	Las 15 especies se REPLICAN de los bloques 85, 86 y 87; no hay muestreo propio del	No constituye inventario del bloque (Verificación heredada de la ficha de resumen
84	F-DT-04	Velocidad de degradación sin consignar (falta serie TAU y MSAVI multianual) bloque 84	Procesar serie temporal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) V6.)
84	F-DT-05	Viviendas, corrales, cercos de piedra y terrazas de cultivo en el borde y posiblemente	Elevado a la Subdirección: redelimitación y tamizaje predial previos al Expediente
85	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
85	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
85	F-DT-01	Ninguna ficha F-DT fue levantada en campo: la información procede de levantamiento bloque	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
85	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas NO ejecutado	La ausencia de registro no equivale a ausencia del proceso (Verificación
85	F-DT-03	Lista florística comunicada por la Subdirección para el ámbito 85-87; no procede de	Declarada de terminación (resumen V6.) al pendientes (Verificación heredada de la
85	F-DT-04	Velocidad de degradación en blanco: no se dispone de serie Theil-Sen (TAU) ni de MSAVI	Procesar serie temporal (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
85	Ficha DT	El punto de registro (645 575 - 9 393 500) = valor por defecto de la plantilla; centroide	Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
86	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
86	F-DT-01	Ninguna ficha F-DT fue levantada en campo: la información procede de levantamiento	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de
86	F-DT-02	fotogramétrico PPA (1:40 000) y cartografía MCA y MSAVI e imagen Google Earth	La ausencia de registro no equivale a ausencia del proceso (Verificación
86	F-DT-03	Lista florística comunicada por la Subdirección para el ámbito 85-87; no procede de	Colecta y determinación botánica formal pendientes (Verificación heredada de la
86	F-DT-04	Velocidad por parcela del bloque: no se dispone de serie Theil-Sen (TAU) ni de MSAVI	Ficha de resumen V6.) (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
86	Ficha DT	UTM del punto de registro (645 575 - 9 393 500) = valor por defecto de la plantilla; centroide	Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
87	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
87	F-DT-01	Ninguna ficha F-DT fue levantada en campo; el llenado se sustenta en registro fotográfico, bloque	Levantamiento de campo pendiente (Verificación heredada de la ficha de interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
87	Ficha DT	UTM del punto de registro (645 575 - 9 393 500) = valor por defecto de la plantilla	Georreferencia por reponer (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
87	F-DT-02	Inventario de cárcavas no ejecutado	La ausencia de registro no equivale a ausencia del proceso (Verificación
87	F-DT-03	Lista florística comunicada por la Subdirección; no procede de muestreo por parcela	Colecta y determinación botánica pendientes (Verificación heredada de la ficha
87	F-DT-05	Elementos expuestos en el entorno inmediato: C.P. Dotor, I.E., viviendas y atractivos	Dar a conocer (V6) y consulta SIGDA (Ministerio de Cultura) antes de comprometer
M1B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M1B1	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M1B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M1B1	F-DT-01	El sector alto y rocoso del bloque -refugio relictual de las especies del ecosistema- NO fue bloque	La caracterización del sector alto queda pendiente (Verificación heredada de la interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M1B1	F-DT-04	Especies invasoras al 30% del área (Ipomoea carnea, no palatable): nivel ALTO	Requiere medida específica de control en el diseño de la revegetación
M2B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Verificación de la calidad de la información de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M2B1	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M2B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M2B1	F-DT-02	C-03 se rotula "Surco (<30 cm)" pero declara 0.9 m de profundidad y 2.1 m de ancho	Tipología incompatible con las dimensiones: reclasificar (Verificación heredada de
M2B1	F-DT-03	Cobertura de hojarasca: la ficha registra una fecha (2026-08-10) en lugar de un porcentaje	Dato corrupto: relevar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	F-DT-04	Urgencia de intervención declarada "Media" frente a urgencia de control de erosión "Alta" y	Revisar calificación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B1	F-DT-05	presión hidrográfica declarada como adaptación de la JASS Santa Rosa de Serrán	Oportunidad para MERESE: incorporar a la línea de gobernanza (Verificación
M2B5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M2B5	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M2B5	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
		bloque	interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

M2B5	F-DT-04	El indicador de especies invasoras consigna 0% y la matriz marca "No", pese a que F-DT-03
------	---------	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

declara Ipomoea carnea ABUNDANTE y dominante del estrato arbustivo

Inconsistencia interna: Ipomoea carnea es especie nativa pero indicadora de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

perturbación; precisar el criterio del indicador (Verificación heredada de la ficha

de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M2B8	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M2B8	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M2B8	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M2B8	F-DT-02	Sin ficha F-DT-02 firmada en el ANEXO 01; inventario georreferenciado de cárcavas bloque	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M2B8	F-DT-03	D-07: las observaciones señalan que "abundan ceibos" pero la tabla florística registró solo 7	Inventario florístico incompleto (mínimo exigido: 15) (Verificación heredada de la
M2B8	F-DT-05	Especies F-DT-05 en el ANEXO 01: inventario hídrico, JASS, tiempos, señal y Ronda por	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M2B8	F-DT-04	Recomendación de campo de redelimitar el bloque excluyendo las áreas conservadas	Elevar a la Subdirección; el terreno está cercado y requiere gestión con titulares
M3B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) Verificación heredada de la ficha de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B1	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M3B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) Verificación heredada de la ficha de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B1	F-DT-01	El sector alto del bloque (>400 msnm), refugio relictual de las especies del ecosistema, NO	Se recomienda una segunda jornada de campo para cubrir la mitad alta del
M3B1	F-DT-03	Fuente de florística (9 taxones frente al mínimo de 15) no consigna familia ni origen; sin	polígono Verificación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M3B3	F-DT-03	Categoría del Palo santo consignada NT, frente a CR en la mayoría de los bloques del	Homogeneizar criterio de categorización (Verificación heredada de la ficha de
M3B3	F-DT-04	Presencia de quemas sin valor pese a que la matriz registra quema de renovación de	Estudiarlo, no puede quedar vacío (Verificación heredada de la ficha de resumen
M3B3	F-DT-05	Tiempos de viaje: la narrativa declara 45 min (distrital) y 95 min (provincial), los campos de la	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M3B5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B5	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M3B5	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M3B5	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas pendiente pese a calificar la erosión como Fuerte y	Levantamiento prioritario (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	F-DT-03	Solo 6 taxones registrados frente al mínimo de 15 exigido	Inventario florístico incompleto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	F-DT-04	Cinco de los ocho indicadores cuantitativos sin valor; extensión y antigüedad de las causas	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B5	F-DT-05	Inventarios cuantitativos vacíos; las 3 microquebradas internas no fueron georreferenciadas	Las dos quebradas registradas se ubican fuera del centroide declarado
M3B6	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B6	Elenco florístico	La ficha registra 8 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M3B6	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
		bloque	interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

M3B6	F-DT-02	Nivel general de erosión "Moderada" frente a síntesis "Fuerte" en la misma ficha	Resolver en la carga definitiva (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	F-DT-03	Cobertura de dosel 80% incompatible con el tipo de cobertura dominante "Bosque ralo	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B6	F-DT-04	(30-70%) "no marca "Erosión natural severa" pese a que F-DT-01 registra deslizamientos	

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

antiguos y remociones en masa ACTIVAS

Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M3B6	F-DT-05	Zona de recarga hídrica "No" y escorrentía concentrada "No", pese a registrarse cárcavas	Verificar con el especialista en hidrología, ausente en la evaluación (Verificación
M3B7	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B7	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M3B7	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M3B7	F-DT-03	Suelo desnudo 40% en F-DT-03 frente a 15% en el indicador N.º 2 de F-DT-04	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M3B7	F-DT-04	Densidad de cárcavas 10 N.º/ha calificada "Bajo", incompatible con el umbral de la propia	Debe calificarse a nivel ALTO (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M3B7	F-DT-05	Zona de recarga "No" y escorrentía concentrada "No", pese a 15 cárcavas activas por	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M3B8	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B8	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M3B8	F-DT-02	Solo 3 rasgos erosivos inventariados en un bloque de 565.58 ha	El inventario NO es representativo de la superficie total; ampliar el levantamiento interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M3B8	F-DT-04	Densidad de cárcavas declarada 1 N.º/ha frente a 3 cárcavas en 565.58 ha (0.005 N.º/ha)	Inconsistencia aritmética a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M3B8	F-DT-03	La especie de flor amarilla se presume invasora (probable Senna sp.); requiere confirmación	Debe determinarse la especie de flor amarilla (Verificación heredada de la ficha de resumen
M3B8	F-DT-05	El cruce (vado) del cauce de Río Seco limita la transitabilidad en época lluviosa	Factor logístico crítico para la ejecución en 565.58 ha: dimensionar en el
M3B9	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M3B9	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M3B9	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M3B9	F-DT-01	NO SE INGRESÓ AL BLOQUE: toda la caracterización procede de observación a distancia	Verificación directa pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de
M3B9	F-DT-02	El estudio de campo y de gabinete; % de bloque afectado estimado POR ANALOGÍA con	Estimación por analogía, no medición (Verificación heredada de la ficha de
M3B9	F-DT-03	Inventario florístico referencial por analogía con M3B1/M3B8 e información de poblador local	Requiere validación con parcelas de muestreo in situ (Verificación heredada de la
M3B9	F-DT-05	Al menos caminata >90 min o acémila; puente badén solo para vehículos menores	Final de gestión en 160 para 294.20 ha: dimensionar en cronograma y presupuesto
M4B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M4B3	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M4B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M4B3	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M4B3 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M4B3	F-DT-01	D-01: el punto de muestreo (643 261 - 9 389 812) es IDÉNTICO al de M4B4 y dista ~4.2 km	La ficha se levantó en el entorno de M4B4/M12B1, no dentro de M4B3: toda la
M4B3	F-DT-03	D-02: los 16 campos estructurales son casi idénticos a los de M4B4 y M12B1, a la misma	Estimación visual global no diferenciada por bloque (Verificación heredada de la
M4B3	F-DT-04	Urgencia "Baja" y reversibilidad "Totalmente reversible" incompatibles con MSAVI 2024 =	La Subdirección recomienda reevaluación (Verificación heredada de la ficha de
M4B3	F-DT-05	Si se toma el punto de MSAVI 2024 y con la tierra desnuda del NDVI 2025	Inventario florístico y accesibilidad por completar (Verificación heredada de la ficha
M4B4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
			PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M4B4	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M4B4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M4B4	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M4B4 la bloque	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M4B4	F-DT-01	D-01: el punto de muestreo está a ~1.3 km al norte del centroide, sobre el borde	Una sola estación sirvió a tres bloques distintos (Verificación heredada de la ficha
M4B4	F-DT-02	Sin ficha F-DT-02 firmada en el ANEXO 01: inventario de cárcavas pendiente sententrional v es COMPARTIDO con la ficha de M4B3	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) de resumen V6.)
M4B4	F-DT-03	D-02: valores estructurales idénticos a M4B3 y muy próximos a M12B1, a la misma hora -	Los datos NO son específicos de este bloque (Verificación heredada de la ficha
M4B4	F-DT-04	Estimación de cárcavas al 10% diferente a inventario de 0 cárcavas; % pendiente >50% = 35%	De consistencia. Internas a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M4B4	F-DT-05	Sin ficha F-DT-05 en el ANEXO 01	Inventario hídrico y accesibilidad por completar (Verificación heredada de la ficha
M6B2-1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M6B2-1	Elenco florístico	La ficha registra 11 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M6B2-1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M6B2-1	F-DT-01	NO SE PUDO ACCEDER AL INTERIOR DEL BLOQUE por terrenos de cultivos y potreros	Las 514.36 ha no fueron recorridas; gestión predial previa indispensable
M6B2-1	F-DT-03	Inventario florístico sin familia, origen, abundancia, DAP ni altura; especies clave por levantar de propietarios privados.	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	F-DT-04	Ninguno de los 8 indicadores cuantitativos fue diligenciado; extensiones y antigüedades sin	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-1	F-DT-05	La ficha F-DT-05 del archivo de origen correspondía a OTRO bloque (M7B2) y no fue	Aplicación correcta de la regla de no fabricación; levantamiento pendiente
M6B2-2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M6B2-2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M6B2-2	F-DT-01	El sector >400 msnm no fue recorrido: escarpes activos y cabeceras de cárcavas sin verificar	Visita complementaria requerida (Verificación heredada de la ficha de resumen
M6B2-2	F-DT-03	Categoría del Hualtaco consignada VU y del Palo Santo NT, frente a CR en la mayoría de los	M6) homogeneizar criterio de categorización en todo el portafolio (Verificación
M6B2-2	F-DT-04	Carga ganadera 2 UA/ha, excesiva para el ecosistema Bes-cm	Condiciona el diseño de la clausura y del manejo de pastizales (Verificación
M6B2-3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Del modelo de riesgo de lasuenon (V6) mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M6B2-3	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M6B2-3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M6B2-3	F-DT-03	Inventario florístico preliminar (12 especies) sin colecta ni confirmación de herbario	Determinación botánica pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen
M6B2-3	F-DT-04	Cobertura vegetal total 55-85% calificada "Bajo", incompatible con el umbral de la propia	M6) calificar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M6B2-3	F-DT-05	Predios privados cercados que requieren autorización de titulares para el ingreso	Gestión predial previa indispensable (Verificación heredada de la ficha de
M6B10	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Del modelo de riesgo de lasuenon (V6) mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M6B10	Elenco florístico	La ficha registra 13 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M6B10	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
		bloque	latición de sesuámetv6) que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

M6B10	F-DT-02	Se declara longitud total de cárcavas (380 m) y % de bloque afectado (12%) sin consignar el
-------	---------	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

número de cárcavas ni su georreferencia

Recorrido sistemático con GPS pendiente (Verificación heredada de la ficha de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M6B10	F-DT-04	Frecuencia de quemas sin valor pese a registrarse quema de renovación de pastos (18%) y	El indicador no puede quedar vacío (Verificación heredada de la ficha de resumen
M6B10	F-DT-05	Escorrentía concentrada "No" pese a que el bloque se declara zona de generación de	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M7B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M7B1	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M7B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta la colecta y la vista panorámica (Verificación heredada de
M7B1	F-DT-02 / F-DT-03	Erosión "Ligera (laminar)" y urgencia "Baja" frente a un suelo desnudo del 70%	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M7B1	F-DT-04	Urgencia de intervención BAJA pese a 70% de suelo desnudo y 25% de área con especie	Revisar calificación (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B1	F-DT-05	Dos reservorios de la JASS Nuevo Progreso dentro del polígono	Coordinación obligatoria con la JASS; oportunidad MERESE (Verificación
M7B2	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos	Debe declararse la coordenada V6) punto de muestreo en F-DT-01.
M7B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M7B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil. La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M7B2	Ficha DT	EL CONTENIDO DE LA FICHA ES UNA COPIA DEL DE M6B2-1: mismo paisaje (quebrada	LA FICHA NO ES VÁLIDA PARA ESTE BLOQUE: levantamiento propio
M7B2	F-DT-03	Superficie de ecosistema declarada 514.36 ha frente a las 115.38 ha reales del bloque (Q9566, microcuenca C1077), mismas coberturas, misma superficie de ecosistema (514.36	Valor erróneo heredado de M6B2-1 (Verificación heredada de la ficha de resumen indispensable (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B2	F-DT-01	No se pudo acceder al interior del bloque (registro de 15 minutos) por predios privados	Gestión predial previa indispensable (Verificación heredada de la ficha de
M7B2	F-DT-04	ha) y mismo UTM (645 575 - 9 416 185) Matriz de causas completamente vacía (16/16) y ningún indicador cuantitativo diligenciado	Levantamiento pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M7B2	F-DT-05	Inventario de fuentes de agua vacío	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M7B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M7B3	Elenco florístico	La ficha registra 10 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M7B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M7B3	F-DT-01	Avance físico de la verificación ~30% del bloque; cumbres no alcanzadas	Visita complementaria con acémila o RPA requerida (Verificación heredada de la
M7B6	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M7B6	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M7B6	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M7B6	F-DT-01	Viviendas con muros derruidos y daños a infraestructura por activación de quebradas en el	Elementos expuestos urbanos inmediatos: incorporar al análisis de riesgo y
M7B6	F-DT-03	Categoría del Hualtaco consignada VU y del Palo Santo NT, frente a CR en la mayoría de los flanco oriental (Serrán / Nuevo San Juan)	Homogeneizar criterio de categorización (Verificación heredada de la ficha de priorizar el control de escorrentía (Verificación heredada de la ficha de resumen
M8B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M8B2	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M8B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
		bloque	interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

M8B2	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas pendiente pese a calificar la erosión como Fuerte	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
------	---------	---	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M8B2	F-DT-03	Coberturas por estrato, DAP, altura y especies clave sin registrar; superficie de ecosistema	Pendientes del inventario florístico especializado (Verificación heredada de la
M8B2	F-DT-04	Solo 2 de los 8 indicadores cuantitativos diligenciados; intensidad, extensión y antigüedad de	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
M9B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M9B1	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M9B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	Verificación de colecta botánica pendiente a seguir la visita para la verificación heredada de
M9B1	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M9B1 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación
M9B1	F-DT-02	Sólo 3 de las 1006 Q9585 en el documento de origen	Verificación de la ficha de resumen V6.)
M9B1	F-DT-03	La tabla florística (9 taxones) no consigna nombre científico ni familia	Determinación botánica pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen
M9B1	F-DT-04	Densidad de cárcavas 1 N.º/ha pese a declararse que no se detectaron cárcavas y a no	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M9B1	F-DT-05	Inventario de fuentes vacío pese a describirse diversas quebradas que canalizan agua hacia	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M9B1	F-DS-01 / F-DS-02	el CCPP Contradicción: F-DS-01 declara Comunidad Campesina reconocida con título; F-DS-02	Condiciona el tamizaje predial y la estrategia de gobernanza: resolver antes del
M10B4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M10B4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil. V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

M10B4	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M10B4 la
-------	----------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

microcuenca C1096-Q9547

Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M10B4	F-DT-02	Sección SIN CONTENIDO en el documento de origen	Levantamiento pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de
M10B4	F-DT-03	Solo 5 taxones registrados, sin nombre científico ni familia, frente al mínimo de 15	Inventario florístico incompleto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	F-DT-04	Densidad de cárcavas 1 N.º/ha pese a declararse que no hay cárcavas y a no existir	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M10B4	F-DT-05	Ficha no diligenciada: inventario hídrico vacío y accesibilidad sin consignar	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M10B4	F-DS-01	Contradicción entre las dos fichas sociales: "Comunidad Campesina reconocida con título"	Condiciona el tamizaje predial: resolver (Verificación heredada de la ficha de
M11B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M11B3	Elenco florístico	La ficha registra 0 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M11B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M11B3	F-DT-01	VERIFICACIÓN PARCIAL: observación a distancia desde la ribera opuesta del río Bigote;	Interregistros para fines de capacitación de sistemas de información
M11B3	F-DT-02	Inventario de cárcavas no realizado in situ	Verificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M11B3	F-DT-03	acceso interrumpido por crecida Sin inventario florístico: las 5 especies listadas son referenciales para enriquecimiento, NO	NO OBSERVACIÓN de la calidad de la información de la ficha de Inventario pendiente en su totalidad (Verificación heredada de la ficha de
M11B3	F-DT-05	Acceso terrestre condicionado al régimen hidrológico del río Bigote; solo viable entre agosto	LA RESOLUCIÓN DEL ACCESO OPERATIVO ES INSUMO CRÍTICO PARA
M12B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable. y noviembre	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y TODAS LAS FASES POSTERIORES (Verificación heredada de la ficha de
M12B1	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
			cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

M12B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del
-------	-------------------------------------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M12B1	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M12B1 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación
M12B1	F-DT-01	Diferencia de área: C1076-Q9584 "No" a afloramientos rocosos mientras la narrativa afirma que	heredada de la plantilla de resumen (V6.)
M12B1	F-DT-02	Sin ficha F-DT-02 firmada en el ANEXO 01; inventario de cárcavas pendiente	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M12B1	F-DT-03	D-05: altura del estrato dominante (9 m) y DAP (30 cm) de la sección 3 no coinciden con las	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M12B1	F-DT-04	Densidad de cárcavas 1 N.º/ha frente a inventario de 0 cárcavas; % pendiente >50% = 35%	Inconsistencias internas a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M12B1	F-DT-05	Sin ficha F-DT-05 en el ANEXO 01	Inventario hídrico y accesibilidad por completar (Verificación heredada de la ficha
M17B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M17B1	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M17B1	F-DT-01	DISCREPANCIA DE ÁREA: catálogo maestro 42.45 ha frente a 30.348 ha de la ficha de	Prevalece el catálogo; verificar el origen del dato de 30.348 ha antes de
M17B1	F-DT-03	Catálogo preliminar (6 taxones) con nombres científicos asignados por	Responsabilidad propia (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B1	F-DT-04	6 de los 8 indicadores cuantitativos por verificar; celdas de presencia en blanco no equivalen	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B1	F-DT-05	ALUSAZO CRÍTICO: obra vial en ejecución DENTRO del polígono (progresiva 1+020)	Verificar superposición con el derecho de vía, titularidad y compatibilidad ANTES
M17B4	UTM del punto de muestreo	No es posible contrastar el punto de muestreo con el centroide: falta una de las dos	Debe consignarse la coordenada del punto de muestreo en F-DT-01.
M17B4	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M17B4	Elenco florístico	La ficha registra 6 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
			cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

M17B4	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del
-------	-------------------------------------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M17B4	Ficha DT	La ficha consigna microcuenca C1076-Q9584; el catálogo maestro asigna a M17B4 la	Valor por defecto de la plantilla; se conserva el del catálogo (Verificación
M17B4	F-DT-02	Sección 51A C008-Q9566 en el documento de origen	heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	F-DT-03	Solo 6 taxones registrados, sin nombre científico ni familia, frente al mínimo de 15	Inventario florístico incompleto (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	F-DT-04	Cobertura vegetal total 90% calificada "Bajo", incompatible con el umbral de la propia ficha	Recalificar (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B4	F-DT-05	Inventario hídrico vacío; sin zona de recarga ni distancia a captación	Levantamiento pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B5	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M17B5	Ficha DT	EL PDF CONTIENE DOS JUEGOS DE FICHAS F-DT PARA EL MISMO BLOQUE	Consolidar en una sola versión oficial antes del entregable (Verificación heredada
M17B5	F-DT-02	SE 100/2026 y SI 4-07-2026, no se tiene el juego 2 N.º de cárcavas: 2 vs. 1	Discrepancia entre juegos a resolver (Verificación heredada de la ficha de
M17B5	F-DT-01	Cobertura física del levantamiento <10% de las 74.03 ha; sectores central, norte y sureste no	Toda calificación aplica solo al sector occidental (Verificación heredada de la ficha
M17B5	F-DT-03	recorridos LISTADO FLORÍSTICO TRANSFERIDO DEL BLOQUE M17B6; no procede de inventario en	de resumen V6.) Hipótesis de trabajo sujeta a ratificación; previsible elementos de transición a
M17B5	F-DT-04	Indicadores 3 a 7 sin consignar; extensiones estimadas visualmente y antigüedad en blanco	Cuantificación pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B6	Peligro integrado (MCA-AHP)	M17B5 El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	bosque montano no representados (Verificación heredada de la ficha de resumen Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M17B6	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M17B6	F-DT-01	Reconocimiento EXTERNO desde la carretera; completitud física ~10%; los puntos se sitúan bloque	Travesía interior pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M17B6	F-DT-03	Sin parcela ni mediciones dendrométricas; coberturas y alturas estimadas visualmente desde	Inventario con parcelas pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen
M17B6	F-DT-04	partes externas Culucanas-Frías, en obras de mejoramiento, se superpone al límite NO del	Causa dominante de la degradación: la intervención debe incluir estabilización y
M17B7	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M17B7	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M17B7	F-DT-02	Las 3 cárcavas inventariadas se ubican a más de 1.5 km al SO del punto de muestreo y a ~2	Verificar su pertenencia al polígono (Verificación heredada de la ficha de resumen
M17B7	F-DT-03	En 56.9% del BLOQUE (144.68 ha) ES ZONA AGRÍCOLA; solo 114.16 ha corresponden a	El indicador de brecha y el área efectiva deben calcularse sobre las 114.16 ha;
M17B10	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M17B10	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil. La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M17B10	F-DT-01	VERIFICACIÓN EXTERNA desde una ESTACIÓN ÚNICA sobre la vía; completitud física	Recorrido interno pendiente (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M17B10	F-DT-02	En 10% de las cárcavas no se registró; sellamiento, compactación y raíces expuestas en	No observables desde la distancia de toma (Verificación heredada de la ficha de
M17B10	F-DT-04	Solo 1 de las 16 causas cuenta con evidencia directa; el resto queda con presencia en	Criterio de no fabricación correctamente aplicado (Verificación heredada de la
M18B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M18B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M18B1	F-DT-02	La observación declara erosión laminar en ~25% del área frente al 10% consignado en el bloque	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M18B1	F-DT-03 / F-DT-04	Suelo desnudo: 40% en F-DT-03 frente a 15% en el indicador N.º 2	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M18B1	F-DT-05	Zona de recarga "No" y escorrentía concentrada "No" pese a registrarse socavamiento de	Inconsistencia interna a resolver (Verificación heredada de la ficha de resumen
M18B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M18B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	PGI) antes de cerrar el perfil.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M18B3	F-DT-02	Se declara 5% del bloque con cárcavas y densidad 0.5 N.º/ha para una sola cárcava de 15 m	Cifras incompatibles entre sí: recalcular (Verificación heredada de la ficha de
M18B3	F-DT-03	En la zona de Hualtaco VU y Palo santo NT, frente a CR en la mayoría de los bloques	Resumen V6) por criterio de categorización (Verificación heredada de la ficha de
M18B3	F-DT-01	COLINDANCIA CON EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA MANGAMANGUILLA	Verificar filtro de exclusión por ANP/ACP y coordinar con SERNANP; oportunidad
M18B3	F-DT-05	Captación poblacional de la JASS a ~150 m del límite del bloque	Oportunidad MERESE (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.) de conectividad ecológica (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M19B2	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M19B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M19B2	F-DT-01	La altitud GPS (167.2 msnm) es INFERIOR a la cota mínima del polígono según MDE (203	El punto de observación se situó al pie de la ladera, FUERA del bloque
M19B2	F-DT-02	La calificación de erosión NULA se basa en observación externa	interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M19B2	F-DT-04	Indicadores 3 a 6 no valorados; indicadores 1, 2, 7 y 8 sin calificación de nivel; reversibilidad	Debe confirmarse con recorrido interno (Verificación heredada de la ficha de
M19B2	F-DT-05	Accesibilidad: se desconocen las vías de ingreso al interior del polígono	Resumen V6) (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B7	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	ÚNICO FACTOR QUE CONDICIONA LA DELIMITACIÓN FINAL; requiere
M19B7	Elenco florístico	La ficha registra 9 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM), EPH y
M19B7	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	de verificación de la botánica en la siguiente vista panorámica (Verificación heredada de
		bloque	la ficha de resumen V6) que exigen recorrido interno se consignan "Por

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

M19B7	F-DT-01	Escarpes activos y reptación reportados como "posibles, no concluyentes"	Verificación en campo profundizado pendiente (Verificación heredada de la ficha
-------	---------	--	---

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M19B7	F-DT-02	Inventario georreferenciado de cárcavas pendiente pese a calificar la urgencia de control	Levantamiento prioritario (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)
M19B7	F-DT-03	EL ECOSISTEMA SE CLASIFICA COMO AGROECOSISTEMA/MOSAICO, no como	El área efectiva de intervención debe determinarse tras el tamizaje predial
M19B7	F-DT-04	El sistema de los 8 indicadores cuantitativos fue diligenciado; intensidad, extensión y	Verificación predial de la ficha de resumen V6.)
M20B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M20B1	Elenco florístico	La ficha registra 7 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M20B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	
M20B1	F-DT-01	La frecuencia declarada (C1076-Q9584) corresponde al valor por defecto de la plantilla; el	Se consignó la frecuencia que se le asignó en la ficha de resumen V6.
M20B1	F-DT-02	ANEXO 01 sin ficha F-DT-02 firmada	Los datos de erosión provienen de la narrativa del informe; requiere
M20B1	F-DT-03	D-05: altura dominante 8 m y DAP 30 cm son inconsistentes con la descripción narrativa (<8	Se conservan ambos registros sin promediar; corresponde re-medición en parcela levantamiento de la ficha firmada (Verificación heredada de la ficha de resumen
M20B1	F-DT-05	ANEXO 01 sin ficha F-DT-05; inventario hídrico vacío	Sin registro de fuentes de agua; requiere levantamiento complementario
M22B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Verificación predial de la ficha de resumen V6.)
M22B1	F-DT-01	Altitud GPS no registrada en campo (celda en blanco)	No se consigna valor; el perfil altitudinal (3 207 - 3 378 msnm) se toma del MDE y
M22B1	F-DT-03	Los 15 taxones figuran como "por confirmar" o indeterminados; no hay determinación	Se declara como tal (Verificación preliminar de la ficha de resumen V6.)
M22B1	F-DT-04	Pinus sp. registrada como especie invasora causante de degradación	Se eleva a la Subdirección: el vivero del GORE Piura (663 568 / 9 404 100) oferta

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Pinus radiata, en tensión con esta ficha (Verificación heredada de la ficha de

resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M27B1	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M27B1	Elenco florístico	La ficha registra 12 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M27B1	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documental del perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M27B1	F-DT-01	Altitud GPS no registrada por la aplicación de campo	Se deja POR DETERMINAR; el perfil 111-385 msnm proviene de Google Earth y
M27B1	F-DT-05	Cerco de propiedad privada en el lindero norte	La declaración de las Verificaciones previas queda POR DETERMINAR (P. 6) del
M28B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M28B2	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	PGI) antes de cerrar el perfil. Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
M28B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documental el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M28B2	F-DT-01	Las coordenadas declaradas (645 575 E / 9 426 131 N) corresponden al valor por defecto de	Se conservan ambos registros sin promediar; corresponde re-medición
M28B2	F-DT-03	Altura máxima declarada 8 m frente a Ceiba pentandra registrada con 12 m en la tabla	Se conservan ambos registros sin promediar; corresponde re-medición
M28B3	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y
M28B3	Elenco florístico	La ficha registra 4 taxones, por debajo del mínimo de 15 que exige el formato V5	Registro florístico preliminar, sin colecta ni determinación botánica formal. Debe
			cerrarse con colecta botánica en la siguiente campaña. (Verificación heredada de

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

M28B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del
-------	-------------------------------------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

la ficha de resumen V6.)

M32B3	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del
-------	-------------------------------------	--

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

bloque

La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por

determinar". (Verificación heredada de la ficha de resumen V6.)

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL - REPORTE POR PROVINCIA

Bloque	Campo afectado	Discrepancia observada	Tratamiento adoptado
M32B3	F-DT-04	Para la única causa presente (tala para leña) no se consignaron intensidad, extensión ni	POR COMPLETAR; la extensión de la tala para leña es el dato crítico para la
M32B3	F-DT-05	La única fuente inventariada carece de coordenadas UTM, calidad y distancia	POR COMPLETAR con levantamiento georreferenciado; condiciona el
M36B2	Peligro integrado (MCA-AHP)	El nivel de peligro integrado no está disponible en los insumos de este entregable.	Debe tomarse del modelamiento de mesolocalización (MCA-AHP de PMM, EPH y dimensionamiento de los diques propuestos (Verificación heredada de la ficha de
M36B2	Representatividad del levantamiento	Ninguna de las estaciones fotográficas georreferenciadas se localiza dentro del polígono del	La verificación documenta el perímetro y la vista panorámica del bloque, no su
M36B2	F-DT-02	Inventario de cárcavas como registro rápido de 4 rasgos, sin longitud, profundidad ni ancho; bloque	Pendiente de levantamiento instrumental; no se estiman dimensiones interior. Los parámetros que exigen recorrido interno se consignan "Por
M36B2	F-DT-03	DAP y alturas no medidos por instrumento	POR DETERMINAR; requiere parcela de muestreo forestal (Verificación
M36B2	F-DT-05	La captación de la JASS Santa Rosa de Chirimoyos se ubica dentro o al borde del bloque	Se establece la fuente de consumo humano

NOTA METODOLÓGICA. Este control se genera del cruce automático entre la plantilla DT de campo vigente (fichas F-DT-01 a F-DT-05) y la ficha de resumen de gabinete. Cada hecho territorial se declara una sola vez, con la fuente que manda sobre el campo para lo observado en terreno, gabinete para lo derivado del MDE y de los compuestos Sentinel-2, y fuente oficial para el catálogo maestro de bloques, la división política INEI y la codificación de microcuencas de la ANA. Ningún valor ausente se estima: lo que ninguna fuente declara se consigna como pendiente. Sistema de referencia UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717).