## Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto



# Joint Motor Control

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Robótica Industrial

Professor: António Moreira

Carlos Tiago Feijão Duarte Torres Almeida Sandro Augusto Costa Magalhães Telmo Miguel Silva Costa UP201303918 UP201304932 UP201305393

#### 1 Introdução

Pretende-se desenvolver um sistema de controlo PID em cascata em malha fechada para um motor Joint.

Para tal começa-se por se analisar e modelar o sistema, para, iterativamente implementar as diferentes componentes do PID e analisar o seu comportamento, melhorando os parâmteros.

## 2 Análise do modelo à variação manual da tensão

Por aplicação de diferentes tensões no motor, pode-se de imediato inferir que este está limitado a uma tensão de  $\pm 12$ V.

## 3 Controlo proporcional do motor

O controlo proporcional do motor consiste na multiplicação de um ganho pelo erro, resultando, daqui, a tensão que vai ser aplicada ao motor.




Figura 1: Modelo em malha fechada do controlo proporcional

```
// Global Variables
   var
     Vnom: double;
   procedure Control;
   var Pulses: integer;
       Volts, Gain, Error: double;
   begin
     Pulses := GetAxisOdo(0, 0);
     SetRCValue(2,2,format('%d',[Pulses]));
     Reference := GetRCValue (3,2);
12
     Gain := GetRCValue (4,2);
13
     Error := Pulses - Reference;
14
15
      // Manual Control
16
     Volts := Error * Gain;
17
     SetAxisVoltageRef(0, 0, Volts);
18
   end;
19
20
21
   procedure Initialize;
22
     SetMotorActive(0, 0, true);
24
```

Neste tipo de controlo, quando os ganhos são elevados, quanto maior o erro, maior é a tensão a ser aplicada ao motor. Portanto, quando o motor está muito perto do erro nulo, ele ainda está a sofrer inércia de tensões aplicadas anteriormente. Devido a este efeito, o motor nunca é capaz de recuperar e estabilizar em erro nulo, tornando o seu modo de funcionamento instável e oscilatório; sendo que este efeito aumenta conforme aumenta o ganho do motor.

Por outro lado, se aplicado ganhos pequenos, tipicamente inferiores a 1, o sistema nunca é capaz de atingir a referência.

Podemos assim deduzir que ganhos elevados permitem-nos atingir a referência, mas levam-nos para a instabilidade. Por outro lado, ganhos pequenos são mais estáveis, mas não nos permitem anular o erro. Conclui-se, por conseguinte, que um controlador do tipo proporcional não é suficiente para controlar o motor.

#### 4 Modelo do motor mais carga

Com recurso ao código que simula o comportamento do motor em modo manual, por alteração da tensão do motor, pretende-se calcular o modelo aproximado do sistema a controlar que segue a forma da equação 1.

$$G(s) = \frac{k_p}{\tau s + 1} \tag{1}$$

Começou-se por induzir na entrada uma tensão de 2V que resulta numa velocidade de 8 impulsos/ciclo. De seguida, provoca-se uma tensão de 10V que resulta em 50 impulsos/ciclo. Por fim, por simplificação do sistema, assumiu-se que a recta que une os dois pontos é linear e, com recurso à equação 2, calculou-se o declive da recta, que corresponde ao ganho do sistema, que é  $k_p=5,25$ .

$$k_p = \frac{v_{max} - v_{min}}{V_{max} - V_{min}} \tag{2}$$

Numa segunda fase, pretende-se obter a constante de tempo,  $\tau$ , que modela o sistema motor mais carga em malha aberta.

Começa-se, assim, por registar o gráfico da transição de velocidade que corresponde à variação da tensão de 2 para 10 Volts, representado na figura 2.




Figura 2: Gráfico da variação de velocidade de 2 para 10V.

Por análise do registo do gráfico, concluímos que há uma transição de velocidade que vai de 154 para 1007, 98, que corresponde a uma diferença de 853, 98. Considerando que a constante de tempo corresponde a 63, 2% da elevação, temos que esta corresponde ao intervalo de tempo que vai desde que começou a subida até ao instante em que é 539, 72 + 154 = 693, 72.

Aplicando uma interpolação linear, equação 3, concluímos que o instante referido é 559ms. Subtraindo agora o instante inicial da subida, isto é, 400ms, concluímos que  $\tau=159$ ms.

$$y = y_0 + (x - x_0) \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$
(3)

Concluímos, assim, que de acordo com o modelo específicado na equação 1, o modelo do nosso motor é

$$G(s) = \frac{5,25}{0,159s+1} \tag{4}$$

#### 5 Controlo proporcional e integral (PI) do motor




Figura 3: Malha fechada do controlador PD

De forma a calcular os parâmetros do controlador PI, recorreu-se ao método IMC-PID para duas constantes de tempo em malha fechada ( $\tau_{CL} = 0, 10$  e  $\tau_{CL} = 0, 15$ ).

Segundo este método, para o modelo motor mais carga utilizado, o valor de Ti é igual ao valor da constante de tempo, 159ms, enquanto o produto  $K_c \cdot K_p$  é dado por  $\frac{\tau}{\tau_{CL}}$ . Assim, uma vez que  $K_p = 5,25$  e  $\tau = 159$ ms, infere-se que os valores de  $K_c$  são 0,303 e 0,202, para  $\tau_{CL} = 0,10$ s e  $\tau_{CL} = 0,15$ s, respetivamente. Obtidos estes valores, é possível simular o sistema com o controlador PI implementado e inferir a respetiva constante de tempo.

Tal como no cálculo do modelo do motor + carga, observou-se a resposta ao degrau do sistema, verificando-se o tempo decorrido entre o início da subida e até ser atingido 63,2% desta. Assim, para  $\tau_{CL}=0,10$  s, verificou-se uma subida de velocidade de 801,8843 sendo que o valor da velocidade quando são atingidos 63,2% da elevação é de 704,6459. Recorrendo ao mesmo método usado para o cálculo do modelo do motor, temos que a constante de tempo do PI em malha fechada é  $\tau_{CL}=0,129$  s.




Figura 4: Gráfico da variação de velocidade de uma variação acentuada da referência.

Considerando  $\tau_{CL}=0,15$  s e aplicando o mesmo processo, verifica-se uma elevação de velocidade de 806,4422, atingindo-se 63,2% da elevação a uma velocidade de 705,3972. Temos então que  $\tau_{CL}=0,169$  s.




Figura 5: Gráfico da variação de velocidade de uma variação acentuada da referência.

Um dos critérios heurísticos tidos em conta para a selecção da constante de tempo em malha fechada é que  $\tau_{CL} \geq 2 \times \tau_{motor}$ . No entanto, devemo-nos afastar um pouco deste limite, devido às aproximações que fazemos ao processo, portanto, conclui-se que a melhor constante de tempo a utilizar é de  $\tau_{CL} = 15 \,\mathrm{ms}$ .

Uma alternativa para se poder utilizar  $\tau_{CL}=10 \mathrm{ms}$  era reduzir o tempo de amostragem. No entanto, esta torna-se inviável devido ao modo de funcionamento dos *encoders*, que não são capazes de amostrar mais rápido.

```
// Global Variables
   var
     Integral: double;
     Ti, Tc, Kc: double;
   procedure Control;
   var Pulses: integer;
        Volts, Reference, Error: double;
10
     // Leitura
11
     Pulses := GetAxisOdo(0, 0);
12
     Reference := GetRCValue (3,2);
13
14
15
        // Processo
     Error := Reference - Pulses;
16
     Integral := Integral + Error*Tc;
17
18
     Volts := Kc *(Error + (1/Ti)*Integral);
19
20
      // Anti-Windup
     if (Volts > 12) then begin
        Volts := 12;
22
23
        Integral := Integral - Error*Tc;
24
     if (Volts < -12) then begin
25
        Volts := -12;
        Integral := Integral - Error*Tc;
27
28
     end:
     // Escrita
30
     SetAxisVoltageRef(0, 0, Volts);
31
     SetRCValue(2,2,format('%d',[Pulses]));
32
     SetRCValue (1,2,format('%g',[Volts]));
33
     SetRCValue (5,2, format(' %g',[Error]))
34
   end;
35
36
37
   procedure Initialize;
   begin
38
39
     SetMotorActive(0, 0, true);
40
     Integral := 0;
41
     Ti := 0.159;
     Tc := 0.05
43
     Kc := 0.202;
44
```

RIND

## 6 Controlo proporcional e derivativo (PD) do motor




Figura 6: Malha fechada do controlador PD

Do modelo apresentado anteriormente facilmente se retira:

$$\frac{IMP(s)}{R_{POS}(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s) \cdot H(s)}$$
(5)

Dado que, neste caso, H(s)=1 e  $G(s)=\frac{K_c\cdot (1+T_d\cdot s)\cdot K_p}{(\tau s+1)\cdot T_c iclo\cdot s}$ , tem-se:

$$\frac{G(s)}{(1+G(s)\cdot H(s))} = \frac{K_c \cdot (1+T_d \cdot s) \cdot K_p}{(\tau s+1) \cdot T_{ciclo} \cdot s + K_c (1+T_d \cdot s) K_p} = \frac{N(s)}{D(s)}$$
(6)

Simplificando o denominador, tem-se:

$$D(s) = s^{2} + \left(\frac{1}{\tau} + \frac{K_{c}K_{p}T_{d}}{T_{ciclo} \cdot \tau}\right) \cdot s + \frac{K_{p}K_{c}}{T_{ciclo} \cdot \tau}$$

$$\tag{7}$$

Por outro lado, sabe-se que:

$$\left(s - \frac{B_1}{T_{est}}\right) \left(s - \frac{\overline{B_1}}{T_{est}}\right) = s^2 + b_1 s + b_0$$
(8)

E como para o protótipo de Bessel de segunda ordem temos  $B_1 = -4,0530 + j2,34$  e settling time  $(T_{est})$  ajustado para 0,9s, é possível inferir os correspondentes valores dos coeficientes  $b_1 = -9,00667$  e  $b_0 = 27,040011$ .

De seguida, igualando os coeficientes das equações anteriores e resolvendo obtém-se  $K_c=0,0409$  e  $T_d=0,1005$ .

```
// Global Variables
     Integral_out, Error_ant: double;
     Ti, Tc, Kc, Td: double;
   procedure Control;
   var Pulses: integer;
       Volts, Reference, Error, Derivative, Pulses_second: double;
10
   begin
11
     // Leitura
     Pulses := GetAxisOdo(0, 0);
12
     Reference := GetRCValue (3,2);
14
       // Controlador
15
     Pulses_second := Pulses / Tc;
16
     Integral_out := Integral_out + Pulses_second*Tc;
17
     Error := Reference - Integral_out;
     Derivative := (Error-Error_ant)/Tc;
19
     Volts := Kc *(Error + Td*Derivative);
20
21
     Error_ant := Error;
22
23
        // Anti-Windup
     if (Volts > 12) then begin
25
       Volts := 12;
26
```

```
if (Volts < -12) then begin
28
29
         Volts := -12;
       end:
31
32
       // Escrita
       SetAxisVoltageRef(0, 0, Volts);
33
34
35
      SetRCValue(2,2,format('%d',[Pulses]));
      SetRCValue (1,2,format('%g',[Volts]));
SetRCValue (5,2, format('%g',[Error]));
SetRCValue (7,2, format('%g',[Integral_out]));
36
37
    end;
39
40
41
    procedure Initialize;
    begin
42
      SetMotorActive(0, 0, true);
43
44
       Integral out := 0;
45
      Error_ant := 0;
47
      Ti := 0.159;
48
      Tc := 0.05;
       Td := 0.1005;
50
      Kc := 0.0409;
51
```

## 7 Controlo proporcional, integral e derivativo (PID) em cascata do motor




Figura 7: Malha fechada do controlador PD

Nesta fase do trabalho procurou-se integrar as soluções de controlo de velocidade e posição num único controlador em cascata. De forma a obter os parâmetros do controlador proporcional-derivativo basta aplicar o método descrito no ponto anterior, recorrendo às expressões 6 e 7, tendo em consideração que utilizamos a constante de tempo de malha fechada do controlador PI aplicado, isto é,  $\tau_{CL}=0,169~\mathrm{s}.$ 

Deste modo, obtêm-se os valores de  $K_c$  e  $T_d$ , com  $K_c = 0,04325$  e  $T_d = 0,11425$ .

```
// Global Variables
   var
     Integral_out, Integral_PI, Error_ant: double;
     Ti, Tc, Kc, Td, Kc_PI: double;
   procedure Control;
   var Pulses: integer;
       Volts, Reference, Error, Error_PI, Derivative, Pulses_second: double;
10
   begin
     // Leitura
11
     Pulses := GetAxisOdo(0, 0);
12
     Reference := GetRCValue (3,2);
13
14
       // Controlador PD
15
     Pulses_second := Pulses / Tc;
     Integral_out := Integral_out + Pulses_second*Tc;
17
     Error := Reference - Integral_out;
     Derivative := (Error-Error_ant)/Tc;
     Volts := Kc *(Error + Td*Derivative);
```

```
21
      Error_ant := Error;
22
23
        // Controlador PI
24
      Error_PI := Volts - Pulses;
25
      Integral_PI := Integral_PI + Error_PI*Tc;
      Volts := Kc_PI *(Error_PI + (1/Ti)*Integral_PI);
27
28
         // Anti-Windup
29
      if (Volts > 12) then begin
3.0
        Volts := 12;
31
32
      if (Volts < -12) then begin</pre>
33
34
        Volts := -12;
      end:
35
36
37
      // Escrita
38
      SetAxisVoltageRef(0, 0, Volts);
40
      SetRCValue(2,2,format('%d',[Pulses]));
41
      SetRCValue (1,2,format('%g',[Volts]));
SetRCValue (5,2, format('%g',[Error]));
SetRCValue (7,2, format('%g',[Integral_out]));
43
44
45
46
47
    procedure Initialize;
48
49
      SetMotorActive(0, 0, true);
      Integral_out := 0;
51
52
      Error_ant := 0;
53
      Integral_PI := 0;
54
      Ti := 0.159;
      Tc := 0.05;
56
      Td := 0.11425;
57
      Kc := 0.04352;
      Kc_PI := 0.202;
59
    end;
60
```

# 8 Implementação do código num sistema real

#### 8.1 Código controlador PI

```
/* Inicio do controlador */
        Erro = RefVel - vel_odol;
3
       Ierro = Ierro + Erro*Tc;
        voltage_M1 = Kc * (Erro + (1/Ti) *Ierro);
        // Anti-Windup
        if (voltage_M1 > 12) {
         voltage_M1 = 12;
9
10
         Ierro = Ierro - Erro*Tc;
11
       if (voltage_M1 < -12) {</pre>
12
13
         voltage_M1 = -12;
         Ierro = Ierro - Erro*Tc;
14
15
16
        // Controller code - available variables:
17
        // vel_odo1 - impulses per cicle
18
19
20
        voltage_M1 = voltage_M1*(1023/12);
22
        if (voltage_M1 > 1023) {
23
         voltage_M1 = 1023;
24
25
```

```
if (voltage_M1 < -1023) {
    voltage_M1 = -1023;
}

set_M1_voltage(voltage_M1);</pre>
```

#### 8.2 Código controlador PD

```
/* Inicio do controlador */
2
        Iout = Iout+vel_odo1;
        Erro = RefPos-Iout;
        derivada = (Erro - Erro_ant)/Tc;
voltage_M1 = Kc * (Erro + derivada*Td);
        Erro_ant = Erro;
10
11
         // vel_odo1 - impulses per cicle
12
13
        voltage_M1 = voltage_M1*(1023/12);
15
        if (voltage_M1 > 1023) {
16
          voltage_M1 = 1023;
17
18
19
        if (voltage_M1 < -1023) {</pre>
          voltage_M1 = -1023;
20
21
        set_M1_voltage(voltage_M1);
```

#### 8.3 Código controlador PID

```
/* Inicio do controlador */
        Iout = Iout+vel_odo1;
3
        Erro = RefPos-Iout;
        derivada = (Erro - Erro_ant)/Tc;
        RefVel = Kc * (Erro + derivada*Td);
        Erro_ant = Erro;
8
        Erro = RefVel - vel_odo1;
        Ierro = Ierro + Erro*Tc;
11
12
        voltage_M1 = Kc_PI * (Erro + (1/Ti)*Ierro);
13
         // Anti-Windup
1.4
        if (voltage_M1 > 12) {
15
          voltage_M1 = 12;
16
          Ierro = Ierro - Erro*Tc;
17
18
        if (voltage_M1 < -12) {</pre>
19
         voltage_M1 = -12;
          Ierro = Ierro - Erro*Tc;
21
22
        // Controller code - available variables:
// vel_odol - impulses per cicle
24
25
        // encoder1_pos - position counter
27
28
        voltage_M1 = voltage_M1*(1023/12);
29
         if (voltage_M1 > 1023) {
3.0
31
          voltage_M1 = 1023;
32
        if (voltage_M1 < -1023){</pre>
33
          voltage_M1 = -1023;
35
```

```
set_M1_voltage(voltage_M1);
set_M1_voltage(voltage_M1);
}
```