

Autorizado por:

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO **SHAMPOO** CON **CAPIXYL** Referencia: **Granel-579** Nombre Producto: **HOMBRE** -**KARICIA** (GRANEL) **ASUBELL** Marca: **KARICIA** Propietario: S.A.S Presentación Comercial: Notificación Sanitaria: NSOC32744-24CO 1 Orden de Producción: OP2324/24 Lote: LQ0011124 Fecha: 2024-11-26 Tamaño del lote total (kg): 2400 Presentación Comercial para Envasado Lote Referencia: Presentación: 400 2280 Cantidad: 6000 22434 total(kg):

Area Producción / Tecnica





### **PESAJE**

## 2. DESPEJE DE LINEA DE LOS PROCESOS Y VERIFICACIONES INICIALES

#	Parametros de Control	Si	No
1	Se encuentran el área con materias primas, materiales, insumos y productos que no se requieren para la referencia y lote a fabricar?		X
2	Están las áreas, equipos y herramientas necesarios para el proceso de pesaje limpios y desinfectados?	Х	
3	Los recipientes para empacar las materias primas pesadas, se encuentran sucios y sin desinfectar?		Χ
4	el personal que participará del proceso, porta el uniforme completo y limpio, de acuerdo con el procedimiento pr-pcc-10?	Х	
5	Están los procedimientos de pesaje, desinfección de áreas y equipos escritos y disponibles para consulta?	Х	

## 3. PESAJE Y DISPENSACIÓN

- El personal de bodega debe verificar que cuenta con la disponibilidad de las materias primas.
- Entregar las materias primas al personal de pesaje.

## 3.1 Entrega de Materias Primas

FECHA	ENTREGA FORMULA MAESTRA PARA SOLICITUD DE MP	LLEVA MATERIAS PRIMAS A LA ESCLUSA	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MP	TOMA DE MATERIAS PRIMAS DE LA ESCLUSA
2024-11-26	Director de Producción	Operario de Pesaje	Auxiliar de Calidad	Operario Producción





• Los operarios de pesaje deben preparar y dispensar los colorantes y matizantes, en la cabina de extracción que se encuentra ubicada en el área de sólidos. Usar los elementos de protección personal adecuados y trasladar con precaución.

### 3.2 Limpieza y Desinfección

## Limpieza y Desinfección

- El limpión (Sacudidor) a utilizar deber ser de material que no genere desprendimiento de pelusa.
- Cada área cuenta con insumos de aseo independientes.
- El jabón para lavado debe ser de pH neutro.

Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Área de dispensación, pesaje y balanza electronica	Alcohol	70%	LQ001124
Recipientes o contenedores originales de las MP	Alcohol	70%	LQ001124
Recipientes para la dosificación	Alcohol	70%	LQ001124

## 3.3 Condiciones del Medio

F. d.	Temperatur	a	Humedad	
Fecha	Especificaciones	lectura	Especificaciones	lectura
2024-12-03 07:40:51	18 - 25 °C		30 - 75 %	



#### 3.4 Procedimiento de Pesaje

- Pesar las materias primas de acuerdo a la fórmula y rotularlas con los sticker impresos.
- Proteger las materias primas para evitar contaminación.
- Ubicar las materias primas en el área de dispensación clasificadas por lote.
  - 3.5 Devolucion de Materias primas por producto terminado

• Informar al personal de bodega de materias primas para que recoja los insumos.


• El director de producción informa la anulación del Batch record.

#### Observaciones

#### Anexos

- Anexo 1: Orden de Pesaje
- Anexo 2: Instructivo de Pesaje
- Anexo 3: Relación Lostes Materias Primas Utilizadas

#### Fecha 2024-12-03 07:40:51









## **PREPARACIÓN**

## DESPEJE DE LINEA DE LOS PROCESOS Y VERIFICACIONES INICIALES

#	Parametros de Control	Si	No
1	El agua (fría y/o caliente) a utilizar en la manufactura del producto, cumple con las especificaciones definidas?	Х	
2	Los recipientes que se utilizaran para mezclar y preparar el producto a fabricar, se encuentran sucios y sin desinfectar?		Χ
3	Verificar si las cantidades de las materias primas corresponden a la orden, si se encuentran limpias, aprobadas por control calidad y rotuladas?	Х	
4	Están los procedimientos escritos de preparación, desinfección de áreas y equipos corresponde al producto a elaborar?	Х	
5	el personal que participará del proceso, porta el uniforme incompleto y sucio, de acuerdo con el procedimiento pr-pcc-10?		Χ
6	Están las áreas, equipos y herramientas necesarios para el proceso de preparación limpios y desinfectados?	Х	
7	Se encuentran el área con materias primas, materiales, insumos y productos que no se requieren para la referencia y lote a fabricar?		Χ
8	En el área de preparación disponen del patrón estándar del producto a elaborar?	Х	

## **PREPARACIÓN**

## Limpieza y Desinfección

## Limpieza y Desinfección

- El limpión (Sacudidor) a utilizar deber ser de material que no genere desprendimiento de pelusa.
- Cada área cuenta con insumos de aseo independientes.
- El jabón para lavado debe ser de pH neutro.

Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Marmita y/o Tanque preparación	Alcohol	70%	LQ001124





Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Agitador / Homomixer	Alcohol	70%	LQ001124
Área de preparación	Alcohol	70%	LQ001124
Utensilios	Alcohol	70%	LQ001124

( 1	н		[]	( )	-

Identificación Agitador	
Identificación Marmita o	
Tanque	

## 4.2 Liberación de Agua Desionizada por parte de Calidad


Parametros	Cumple	Observaciones
Color	Si	
Olor	Si	
Apariencia	Si	
Conductividad 1	Si	
Conductividad 2	Si	
Cloro Libre	Si	
Nitratos	Si	
Dureza	Si	



Fecha **2024-12-03** 

Realizado por:

Verificado por:





lusa Fda Villa Zapota



Condiciones del Medio

Fache	Temperatur	a	Humedad		
Fecha	Especificaciones	lectura	Especificaciones	lectura	
2024-12-05 07:58:27	18 - 25 °C		30 - 75 %		

## Procedimiento de Preparación

- Tomar las materias primas de la zona de dispensación y llevarlas al área de preparación correspondiente.
- Elaborar el producto de acuerdo al paso a paso descrito en el Batch Record.

### Control del Proceso

• La muestra se toma al finalizar el proceso de preparación cuando el producto se encuentre completamente homogéneo.

Parametros	Especificacion	Resultado
Color		
Olor		
Apariencia		
PH		
Viscosidad (cps)		
Densidad o gravedad específica (g/ml)		
Untuosidad		
Poder Espumoso		
Grado de Alcohol		

### **Observaciones**





• En caso de no d	cumplir algún parámetro o	de las especificacio	ones y si es necesario realizar	
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ción de la Directora Técnica.	
	Aire	stes		
	Aju	Stes		
	Si No	0		
Materia(s) primas para adicionar				
Procedimiento de Ajuste				
	Almacenam	iento Granel		
	ente la marmita o tanque en la zona de almacenami el F-Pr-12.			
	Observ	aciones		
	Ane	exos		
• Apovo 4: Instruc	tivo de Preparación			
• Allexo 4. Ilistruc	tivo de Freparación			
	Fecha	2024-12-05 07:5	8:27	
				€
<b>≥</b> firm	a_usuario		irma_usuario	5

## APROBACIÓN DEL GRANEL

## 5. APROBACIÓN CONTROL CALIDAD FISICOQUÍMICO PARA ENVASADO

#### Toma de muestra

• Tomar una muestra siguiendo el procedimiento Pr-CC-02 en el numeral 5.1.4

## Limpieza y Desinfección

## Limpieza y Desinfección

- El limpión (Sacudidor) a utilizar deber ser de material que no genere desprendimiento de pelusa.
- Cada área cuenta con insumos de aseo independientes.
- El jabón para lavado debe ser de pH neutro.

Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Phmetro	Alcohol	70%	LQ001124
Balanza Analítica	Alcohol	70%	LQ001124
Viscosímetro	Alcohol	70%	LQ001124
Utensilios	Alcohol	70%	LQ001124
Mesones	Alcohol	70%	LQ001124
Área de Control Calidad	Alcohol	70%	LQ001124
Alcoholímetros	Alcohol	70%	LQ001124
Densímetros	Alcohol	70%	LQ001124





Condiciones del Medio

Fache	Temperatura  Especificaciones lectura		Humedad	
Fecha			Especificaciones	lectura
2024-12-06 12:24:08	18 - 25 °C		30 - 75 %	

## Control del Proceso

• Realizar los análisis correspondientes según el tipo de producto.

B	<b>-</b>	D. H. L
Parametros	Especificacion	Resultado
Color		
Olor		
Apariencia		
PH		
Viscosidad (cps)		
Densidad o gravedad específica (g/ml)		
Untuosidad		
Poder Espumoso		
Grado de Alcohol		

## **Observaciones**

• En caso de rechazo, informar a la Directora Técnica para realizar los ajustes requeridos en formulación.

- 0						
/\		1 1	-	÷	0	-
-	٧Т	u	-		$\vdash$	`
	٠,	~	$\overline{}$		_	_



Materia(s) primas para adicionar			
Procedimiento de Ajuste			
	Observa	ciones	
	Anex	cos	
Anexo 5: Instruction	tivo Toma de Muestra		
	Cier	re	
	Fecha <b>2</b>	2024-12-06 12:24:08	
<b>F</b> firm.	a_usuario	<b>Z</b> firma_usuari	0





### **ENVASADO**

### DESPEJE DE LINEA DE LOS PROCESOS Y VERIFICACIONES INICIALES

# Parametros de Control Si No

#### 6. ENVASADO

## Limpieza y Desinfección

- El limpión (Sacudidor) a utilizar deber ser de material que no genere desprendimiento de pelusa.
- Cada área cuenta con insumos de aseo independientes.
- El jabón para lavado debe ser de pH neutro.

## 6.1 Limpieza y Desinfección

Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Ductos y mangueras de transferencia del producto.			LQ001124
Mesones			LQ001124
Balanza electrónica.			LQ001124
Área de envasado			LQ001124
Envasadora.			LQ001124
Utensilios			LQ001124





## Anexos

• Anexo 6: Instructivo de Envasado y Acondicionamiento

## ENVASADO REFERENCIA: M-22434

6.2 Entrega Material de Empaque

## Entrega de Material de Envase

- El personal de bodega selecciona el material de envasado requerido para el proceso y lo ubica en la esclusa de cada área.
- El personal de envasado, recoge los insumos requeridoas y los lleva al área de envasado.

Referencia	Descripción	Cantidad
50000	no aplica	0
50000	no aplica	0
50000	no aplica	0

	I	Equipos	
Identificacion Envasadora			
Identificacion Loteadora			

## Condiciones del Medio

Facha	Temperatura		Humedad	
Fecha	Especificaciones	Especificaciones lectura		lectura
	18 - 25 ℃		30 - 75 %	

Procedimiento de Envasado

Control de Peso en Proceso

Muestras Peso Tara (Envase)

Mínimo 403.60 Medio 409.35 Máximo 415.71

Control de peso en el Proceso

Muestras





Promedio Cantidad de Muestras

## Devolución Material de Empaque Sobrante

Referencia	Descripción	Cantidad	Envasada	Averias	Sobrante
50000	no aplica	0			
50000	no aplica	0			
50000	no aplica	0			

Observaciones

Cierre

Fecha

firma\_usuario

irma\_usuario





## **ACONDICIONAMIENTO**

#### DESPEJE DE LINEA DE LOS PROCESOS Y VERIFICACIONES INICIALES

# Parametros de Control Si No

### **LOTEADO Y ACONDICIONAMIENTO**

## Limpieza y Desinfección

## Limpieza y Desinfección

- El limpión (Sacudidor) a utilizar deber ser de material que no genere desprendimiento de pelusa.
- Cada área cuenta con insumos de aseo independientes.
- El jabón para lavado debe ser de pH neutro.

Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Utensilios			LQ001124
Loteadora videojet			LQ001124
Área de acondicionamiento			LQ001124
Área de loteado			LQ001124
Banda transportadora			LQ001124
Mesa auxiliar			LQ001124



## Recepción de Material de Acondicionamiento

- El personal de bodega selecciona el material de acondicionamiento requerido para el proceso y lo ubica en la esclusa de cada área.
- El personal de acondicionamiento, recoge los insumos requeridos y los lleva al área de acondicionamiento.

Equipos

Banda Transportadora	
Etiqueadora	
Tunel	

### Condiciones del Medio

Fecha	Temperatura		Humedad	
reciia	Especificaciones	lectura	Especificaciones	lectura
	18 - 25 °C		30 - 75 %	

#### Anexos

• Anexo 6: Instructivo de Envasado y Acondicionamiento

Control de Proceso

- Verificar el número del lote.
- Calibrar la máquina asegurándose que el lote, la resolución y la posición sean correctos.
- Colocar la etiqueta adecuadamente de manera que quede centrada en el envase.
- Realizar verificaciones permanentes para asegurar la presentación del producto.
- Validar el número de unidades por caja.

 Producto:
 Granel-579
 Lote:
 LQ0011124

 Fecha:
 2024-11-26
 Orden:
 OP2324/24

Fecha

firma\_usuario

irma\_usuario

# ACONDICIONAMIENTO REFERENCIA: M-22434

Entrega Insumos Acondicionamiento



Referencia	Descripción	Cantidad
50000	No aplica	0
50000	No aplica	0

## Control de Proceso

	APARIENCIA ETIQUETA			CUMPLIMIENTO UNIDAD DE EMPAQUE Y	,
	(Arrugas, quiebres,			POSICIÓN	RÓTULO
	sucios,	APARIENCIA	<b>APARIENCIA</b>	<b>DENTRO DE LA</b>	DE LA
Muestra	alineada,dherencia)	TERMOENCOGIBLE	LOTE	CAJA	CAJA

## Devolución Insumos de Acondicionamiento

Referencia	Descripción	Recibida	Utilizadas	Averias	Sobrante
50000	No aplica	0			
50000	No aplica	0			

Conciliación de rendimiento

Conciliacion rendimiento	
Fecha	

firma\_usuario





## **DESPACHOS**

## Almacen Despachos

- Ingresar producción a ofimática.
- Entregar al almacén de despachos.

## Entregó: JEFE DE PRODUCCIÓN Recibió: AUX ALMACEN PRODUCTO TERMINADO

Observaciones

Fecha

Firma\_usuario





## **MICROBIOLOGIA**

## Toma de muestras para análisis

- El personal de acondicionamiento debe colocar la muestra en el pass through de microbiologia.
- El personal de microbiologia debe recoger la muestra del Pass through y proceder a realizar las pruebas según el procedimiento de microbiología.

## Limpieza y Desinfección

- El limpión (Sacudidor) a utilizar deber ser de material que no genere desprendimiento de pelusa.
- El jabón para lavado debe ser de pH neutro.
- Cada área cuenta con insumos de aseo independientes.

Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Utensilios auxiliares			LQ001124
Equipos			LQ001124
Áreas de lavado y circulación dentro del laboratorio.			LQ001124
Áreas de siembra, preparación, incubación, repiques.			LQ001124



## Equipos

Identificación Incubadora	
Identificación del Autoclave	
Identificación de la cabina de Flujo de Laminar	

## 3.3 Condiciones del Medio

Fecha	Temperatura		Humedad	Humedad	
recna	Especificaciones	lectura	Especificaciones	lectura	
	18 - 25 °C		30 - 75 %		

## Análisis Microbiologico

Análisis	Especificaciones	Método	Resultado
Recuento de Mesófilos Aerobios Totales		Siembra Total	
Pseudomona Aeruginosa		Siembra Total	
Escherichia Coli y Coliformes Totales		Siembra Total	
Staphylococcus Aureus		Siembra Total	

Fecha Siembra		Fecha Resultados
	Aprobado	Fecha Resultados
		Fecha Observaciones
	irma_usuario	<b>firma_usuario</b>

## **FISICOQUIMICO**

### Toma de Muestra

• Tomar muestra del producto ya envasado y tapado, para ellos se debe hacer teniendo en cuenta la unidad de empaque, la cantidad de muestra debe sumar como mínimo 250 ml.

## Limpieza y Desinfección

- El limpión (Sacudidor) a utilizar deber ser de material que no genere desprendimiento de pelusa.
- El jabón para lavado debe ser de pH neutro.
- Cada área cuenta con insumos de aseo independientes.

Área/Equipo	Desinfectante	%	Número de Lote Anterior
Utensilios en general.	Sterilex a	0.4%	LQ001124
Balanza Analítica	Sterilex a	0.4%	LQ001124
Mesones	Sterilex a	0.4%	LQ001124
Densímetros	Sterilex a	0.4%	LQ001124
pHmetro	Sterilex a	0.4%	LQ001124
Viscosímetro	Sterilex a	0.4%	LQ001124
Área de Control Calidad	Sterilex a	0.4%	LQ001124
Alcoholímetros	Sterilex a	0.4%	LQ001124





#### 3.3 Condiciones del Medio

Fecha	Temperatura		Humedad	
	Especificaciones	lectura	Especificaciones	lectura
2024-12-06 14:17:08	18 - 25 °C	30 - 75 %		

## Análisis Fisicoquimico

	1	
Parametros	Especificacion	Resultado
Color		
Olor		
Apariencia		
PH		
Viscosidad (cps)		
Densidad o gravedad específica (g/ml)		
Untuosidad		
Poder Espumoso		
Grado de Alcohol		
Aju Si N	o	
Materia(s) primas para		
Procedimiento de Ajuste		

Resultado

Aprobado	Fecha Resultados

Fecha **2024-12-06 14:17:08** 

Observaciones

Firma\_usuario

irma\_usuario





## LIBERACIÓN LOTE

\* Revisión general de la información registrada en el Batch Record
corroborando que el producto se encuentra en optimas condiciones para
ser liberado y autorizada su comercialización. ¿El producto está apto para
liberar?

Observaciones

Fecha

Director de Producción

Director de Calidad

Director Técnico





## **ETIQUETAS PROCESO PESAJE**





### **CERTIFICADO PESAJE**



## **ORDEN DE PESAJE**

Codigo Versión Fecha

## **SHAMPOO CON CAPIXYL HOMBRE - KARICIA (GRANEL)**

FECHA:  ${2024-12-\atop 03}$  INVIMA:  ${NSOC32744-\atop 24CO}$  LINEA: LÍQUIDO LOTE: LQ0011124  ${TAMAÑO}\atop LOTE:$  2400

Realizó Efirma\_usuario

Verificó Firma\_usuario



