




ART.	NODO SECTION
3421.32	A08 - B04
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 2000N	




ART.	NODO SECTION
4246.10	A08 - B04
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 2000N	




ART.	NODO SECTION
3520.32	A01 - A03 - A05 - A20 - A21 - A22 B01 - B03
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 2000N	




ART.	NODO SECTION
4246.11	A01 - A03 - A05 - A20 - A21 - A22 B01 - B03
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 2000N	




ART.	NODO SECTION
4207.21	A01 - A03 - A05 - A20 - A21 - A22 B01 - B03
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 2200N	



ART.	NODO SECTION
3400F.32	A01 - A03 - A05 - A20 - A21 - A22 B01 - B03
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 1800N	



ART.	NODO SECTION
4246.15	A01 - A03 - A05 - A20 - A21 - A22 B01 - B03
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 2000N	



ART.	NODO SECTION
4246.14	A01 - A03 - A05 - A20 - A21 - A22 B01 - B03
RESISTENZA ALL'APERTURA CON ASTINA IN POLIAMMIDE RESISTANCE TO OPENING WITH POLYAMIDE ROD F = 2000N	

METODO DI PROVA TEST METHOD

Martinetto pneumatico
che spinge sul punto
di chiusura
*Pneumatic jack that
pushes on the closing
point*