



Stueck		Benennung		Teil	Norm-Nr.	Werkstoff	Rohmasse	Bemerkung
		Datum	Name					
Gezeichnet	6. 3.97	HM						
Geprueft								
Angenom.								
Massstab:	2 : 1	Benennung: 5752430-00	Beruf: DREHER CNC					Maße ohne Toleranzangabe ±0,1
		ÜBUNGSTEIL 11 KUGELFORMSTICHT						