Chắc chắn rồi! Dưới đây là một chương trình Python hoàn chỉnh để truyền dữ liệu qua cổng COM theo đúng cấu trúc khung truyền bạn yêu cầu. Chương trình sử dụng thư viện numpy để tạo dữ liệu sóng hiệu quả và threading để có thể vừa gửi dữ liệu liên tục, vừa lắng nghe lệnh "exit" để dừng chương trình.

Giới thiệu

Chương trình sẽ thực hiện các công việc sau:

- 1. **Tạo dữ liệu:** Tạo trước 1024 mẫu cho 5 dạng sóng (3 sóng sin, 2 sóng tam giác) theo đúng biên độ và độ lệch pha.
- 2. **Đóng gói khung truyền:** Với mỗi bước lặp, lấy 5 giá trị dữ liệu và đóng gói chúng thành một khung 22 byte theo định dạng: Start Byte + Data 1-5 + End Byte.
- 3. Gửi dữ liệu: Gửi khung truyền qua cổng COM đã chọn.
- 4. **Lắng nghe lệnh dừng:** Sử dụng một luồng (thread) riêng biệt để lắng nghe dữ liệu đến. Nếu nhận được chuỗi "exit", chương trình sẽ dừng lại một cách an toàn.
- 5. **Lặp lại:** Quá trình gửi dữ liệu được lặp lại liên tục qua 1024 mẫu cho đến khi có lệnh dừng.

1. Chuẩn bị

Trước tiên, bạn cần cài đặt hai thư viện cần thiết là pyserial (để giao tiếp cổng COM) và numpy (để xử lý mảng và tạo sóng).

Mở terminal hoặc command prompt và chạy lệnh sau:

Bash

pip install pyserial numpy

2. Mã nguồn chương trình

Sao chép và dán mã nguồn dưới đây vào một tệp tin, ví dụ com_transmitter.py.

Quan trọng: Hãy thay đổi giá trị của biến COM_PORT thành tên cổng COM ảo hoặc thật trên máy của bạn (ví dụ: 'COM3' trên Windows hoặc '/dev/ttyUSBO' trên Linux).

Python import serial import time import numpy as np import struct import threading # -- CẤU HÌNH --# Thay đổi thành cổng COM của bạn (ví dụ: 'COM3' trên Windows, '/dev/ttyUSBO' trên Linux) COM PORT = 'COM PORT CUA BAN' **BAUD RATE = 115200** SEND INTERVAL S = 0.01 # Thời gian nghỉ giữa mỗi lần gửi (giây), ví dụ 0.01s = 100Hz # -- CÁC THAM SỐ SÓNG --STEPS = 1024 # Dữ liêu 1, 2, 3: Sóng sine AMP SINE = 500000 # Dữ liệu 4, 5: Sóng tam giác AMP TRIANGLE = 100000 # Biến toàn cục để báo hiệu cho luồng gửi dừng lại stop event = threading.Event() def generate wave data(): Tạo ra 5 bộ dữ liệu sóng và trả về dưới dạng tuple các mảng numpy. print("[INFO] Đang tạo dữ liệu sóng...") # Tao một trục thời gian chuẩn hóa từ 0 đến 2*pi t = np.linspace(0, 2 * np.pi, STEPS, endpoint=False) # Dữ liệu 1: Sóng sine, pha 0 độ data1 = (AMP SINE * np.sin(t)).astype(np.int32)

```
# Dữ liệu 2: Sóng sine, lệch pha 120 độ (2*pi/3)
  data2 = (AMP SINE * np.sin(t + 2 * np.pi / 3)).astype(np.int32)
# Dữ liêu 3: Sóng sine, lệch pha 240 đô (4*pi/3)
  data3 = (AMP SINE * np.sin(t + 4 * np.pi / 3)).astype(np.int32)
  # Dữ liêu 4: Sóng tam giác
  # Tạo sóng răng cưa từ -A đến +A rồi lấy giá trị tuyệt đối, sau đó điều chỉnh
  sawtooth = np.linspace(-AMP_TRIANGLE, AMP_TRIANGLE, STEPS // 2)
  data4 = np.concatenate([sawtooth, sawtooth[::-1]]).astype(np.int32)
  # Dữ liệu 5: Sóng tam giác, lệch pha 90 độ (dịch chuyển 1/4 chu kỳ)
  shift amount = STEPS // 4
  data5 = np.roll(data4, shift amount).astype(np.int32)
  print("[INFO] Đã tạo dữ liệu sóng thành công.")
return data1, data2, data3, data4, data5
def create frame(d1, d2, d3, d4, d5):
  Đóng gói 5 giá tri số nguyên 32-bit thành một khung truyền 22 byte.
  <i: little-endian signed 32-bit integer
  start byte = b' \times 03'
  end byte = b' \times FC'
  # Đóng gói 5 số nguyên 32-bit có dấu theo định dạng little-endian
  payload = struct.pack('<iiiii', d1, d2, d3, d4, d5)
return start byte + payload + end byte
def serial listener(ser):
  Chay trong một luồng riêng để lắng nghe dữ liêu từ cổng COM.
  Nếu nhận được 'exit', sẽ kích hoạt stop event.
  while not stop event.is set():
    try:
      if ser.in waiting > 0:
         # Đoc dữ liêu đến, chuyển thành chuỗi và loại bỏ khoảng trắng
         line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()
         if line.lower() == 'exit':
            print("\n[INFO] Nhân được lênh 'exit'. Đang dùng chương trình...")
```

```
stop event.set() # Báo cho luồng chính dừng lai
           break
except serial. Serial Exception:
       print("\n[LOI] Cổng serial đã bi ngắt. Dừng luồng lắng nghe.")
      stop event.set()
   break
    except Exception as e:
       # Bỏ qua các lỗi nhỏ khác để chương trình không bị crash
      pass
    time.sleep(0.1) # Giảm tải CPU
def main():
  Hàm chính để chạy chương trình.
  # 1. Tao dữ liêu sóng
  d1, d2, d3, d4, d5 = generate wave data()
 # 2. Mở cổng COM và xử lý ngoại lệ
  ser = None
  try:
    ser = serial.Serial(COM PORT, BAUD RATE, timeout=1)
    print(f"[INFO] Đã mở cổng {COM_PORT} với baud rate {BAUD_RATE}.")
 # Xóa bô đêm đầu vào và đầu ra để bắt đầu sach
    ser.reset input buffer()
 ser.reset output buffer()
# 3. Khởi tạo và chay luồng lắng nghe
listener thread = threading.Thread(target=serial listener, args=(ser,))
    listener thread.daemon = True # Luồng sẽ tự động kết thúc khi chương trình chính thoát
    listener thread.start()
    print("[INFO] Đã khởi động luồng lắng nghe lệnh 'exit'.")
    print("[INFO] Bắt đầu truyền dữ liệu...")
# 4. Vòng lặp truyền dữ liệu chính
step index = 0
 while not stop event.is set():
  # Lấy dữ liệu tại bước hiện tại
   val1, val2, val3, val4, val5 = (
         d1[step index],
        d2[step index],
         d3[step index],
         d4[step index],
```

```
d5[step index]
      # Tạo khung truyền
      frame to send = create frame(val1, val2, val3, val4, val5)
      # Gửi khung truyền
      ser.write(frame to send)
       # In trạng thái ra màn hình (ghi đè trên cùng một dòng)
       print(f"-> Buớc {step_index+1}/{STEPS} | Frame: {frame_to_send.hex(' ')} \r", end="")
      # Chuyển sang bước tiếp theo, quay vòng khi hết chu kỳ
      step index = (step index + 1) % STEPS
      # Đợi một khoảng thời gian ngắn
      time.sleep(SEND INTERVAL S)
except serial. Serial Exception as e:
    print(f"\n[LÔI] Không thể mở hoặc ghi vào cổng {COM PORT}: {e}")
    print("[GOI Ý] Hãy kiểm tra lại tên cổng COM, đảm bảo nó không bị chiếm bởi chương trình khác
và đã được cắm vào.")
  except Exception as e:
    print(f"\n[LOOI] Đã xảy ra loi không mong muốn: {e}")
  finally:
    # 5. Don dep và đóng cổng
    if listener thread and listener thread.is alive():
       listener thread.join(timeout=1) # Chờ luồng con kết thúc
   if ser and ser.is open:
      ser.close()
       print(f"\n[INFO] Đã đóng cổng {COM_PORT}.")
    print("[INFO] Chương trình đã kết thúc.")
if name == "__main__":
main()
```

3. Cách sử dụng

- 1. **Kết nối phần cứng:** Kết nối thiết bị của bạn vào cổng COM của máy tính. Nếu bạn chỉ muốn thử nghiệm, bạn có thể sử dụng một cặp cổng COM ảo (virtual COM port pair) và một chương trình terminal (như PuTTY, Tera Term, hoặc CoolTerm) để xem dữ liệu.
- 2. **Chỉnh sửa cấu hình:** Mở tệp com_transmitter.py và thay đổi COM_PORT = 'COM_PORT CUA_BAN' thành cổng COM chính xác của bạn.
- 3. Chạy chương trình: Mở terminal/command prompt, điều hướng đến thư mục chứa tệp và chạy lệnh:

Bash

python com transmitter.py

- 4. **Quan sát:** Chương trình sẽ bắt đầu gửi dữ liệu. Trên màn hình, bạn sẽ thấy trạng thái gửi được cập nhật liên tục.
- 5. **Dừng chương trình:** Để dừng chương trình, bạn cần gửi chuỗi exit (kèm theo ký tự xuống dòng) đến cổng COM mà chương trình đang sử dụng. Nếu bạn đang dùng một chương trình terminal để theo dõi, chỉ cần gõ exit và nhấn Enter. Chương trình Python sẽ nhận được lệnh, in ra thông báo và tự động kết thúc.

Giải thích chi tiết về mã nguồn

- struct.pack('<iiiii', ...): Đây là phần cốt lõi của việc đóng gói.
 - '<': Báo hiệu rằng dữ liệu được sắp xếp theo kiểu little-endian (byte có trọng số thấp nhất được đặt ở địa chỉ nhỏ nhất), đúng như yêu cầu của ban (bit 7-0 đi trước).
 - o 'i': Đại diện cho một kiểu dữ liệu **integer 32-bit có dấu** (signed 32-bit integer).
 - o 'iiiii': Lặp lại 5 lần để đóng gói 5 giá trị số nguyên.
- threading.Event(): Đây là một cơ chế an toàn để giao tiếp giữa các luồng. Luồng chính kiểm tra stop_event.is_set(). Luồng lắng nghe gọi stop_event.set() khi nhận được lệnh "exit". Cách này tốt hơn nhiều so với việc dùng một biến cờ (flag) toàn cục vì nó tránh được các vấn đề về đồng bộ hóa (race conditions).
- numpy: Thư viện này cực kỳ mạnh mẽ để tạo và tính toán trên các mảng lớn. Việc tạo trước toàn bộ 1024 điểm dữ liệu sẽ nhanh hơn nhiều so với việc tính toán giá trị sin/cos trong mỗi vòng lặp.
- Khối try...except...finally: Đảm bảo rằng dù chương trình có gặp lỗi (ví dụ: không mở được cổng COM) hay kết thúc bình thường, cổng COM sẽ luôn được đóng (ser.close()).
 Đây là một thói quen lập trình tốt để tránh để lai tài nguyên bi treo.