บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟูู่ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

เอกสารสนับสนุน	เรื่อง: ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า	หน้า 1 ของ 1
วหัสเอกสาร: SP-GR-102	วันที่ประกาศใช้: 7 กันยายน 2548	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย:	ทบทวนและอนุมัติโดย:	
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม	ผู้จัดการโรงงาน	

- 1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานแผนกวิศวกรรม
- 2. คำนิยาม -ไม่มี-
- 3. วิธีการปฏิบัติ
 - 3.1 ให้พนักงานแผนกวิศวกรรม ตรวจเช็คอุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้าตามแบบฟอร์ม ตารางการ ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-25)
 - 3.2 ห้ามเชื่อมในบริเวณที่มีการไวไฟหรือเชื้อเพลิงที่อาจลุกไหม้ได้ง่าย ในกรณีที่จำเป็นต้องทำ ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม
 - 3.3 ห้ามเชื่อมภาชนะบรรจุ หรือที่เคยบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสารไวไฟ
 - 3.4 ห้ามเชื่อมในสถานที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
 - 3.5 รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการเชื่อม
 - 3.6 ตรวจสภาพสายไฟฟ้าบ่อยๆ หากสายร้อนแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินอัตรา หรือ สายชำรุด ควรเปลี่ยนสายใหม่
 - 3.7 ห้ามใช้ "ปากจับลวดเชื่อม" ที่ฉนวนไม่เรียบร้อย
 - 3.8 พนักงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา และป้องกันประกายไฟจากการ เชื่อม
 - 3.9 ให้นำเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือวางไว้ใกล้บริเวณเชื่อม เพื่อพร้อมใช้งานเวลาฉุกเฉิน
 - 3.10 ระวังอย่าให้เสื้อที่สวมใส่เปื้อนน้ำมัน เนื่องจากทำให้ติดไฟง่าย
 - 3.11 รักษาเครื่องเชื่อมอย่าให้ขึ้น
 - 3.12 อย่าใช้เครื่องเชื่อมเกินอัตรากำลังติดต่อกันเป็นเวลานาน
 - 3.13 อย่าปรับอัตรากระแสไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมขณะที่กำลังเชื่อมอยู่

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1 ตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-25)