

เอกสารสนับสนุน	เรื่อง: การใช้เครื่อง Evaporator	หน้า 1 ของ 4
รหัสเอกสาร: SP-PD-66	วันที่ประกาศใช้: 12 สิงหาคม 2558	แก้ไขครั้งที่: 00
จัดทำโดย :	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกผลิต1	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

- 1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานแผนกผลิตส่วนบรรจุ
- 2. **คำนิยาม** Evaporator หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการระเหยน้ำออกจากอาหารเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น (concentration)



#### 3. ขั้นตอน

#### 3.1 การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร

• ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักรและบันทึกลงในบันทึกการตรวจสอบเครื่องจักร ประจำวัน (FM-HS-07)

# 3.2 การเตรียมเครื่องและวัตถุดิบ ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

- เปิดสวิตซ์เมนไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุม
- เปิด วาล์วเมนไอน้ำ
- ตั้งอุณหภูมิ สำหรับควบคุมวาล์วไอน้ำและตั้งอุณหภูมิถังระเหย ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร
- ตรวจสอบปริมาณน้ำเข้าถังพักทั้ง 2 ใบ โดยน้ำมีอุณหภูมิประมาณ 50°C

หน้าที่ 2

## ส่วนระบบสูญญากาศและคลูลิ่ง

- ตรวจเช็คระบบคลูลิ่งด้านนอกอาคาร
- ตรวจเช็คน้ำหมุนเวียนปั้มสูญญากาศและเปิดวาล์วน้ำเติม
- เปิดสวิตซ์ปั๊มน้ำและพัดลมทำน้ำเย็น

# 3.3 การเดินเครื่องระเหยน้ำ ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

• ให้ความร้อนในเครื่องตามที่ตั้งไว้ โดยเปิดสวิตซ์วาล์วไอน้ำ (SV) จากนั้นระบบจะควบคุมความ ร้อนและจะตัดต่อเอง

# ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร

- เปิดสวิตซ์ปั๊มส่งวัตถุดิบ
- ปรับ-เปิดวาล์วใต้ถังเก็บวัตถุดิบ RM.
- เปิดวาล์วทั่วถังให้วัตถุดิบเข้า
- เปิดใบกวนวัตถุดิบเพื่อระเหยน้ำ
  ส่วนระบบสูญญากาศและคลูลิ่ง
- เปิดสวิตซ์บั๊มสูญญากาศ รอจนเกจความดันติดลบ 500 mm.Hg. (ตรวจสอบระบบวาล์วน้ำเข้าปั๊ม สูญญากาศทุกครั้งก่อนใช้งาน)

# 3.4 การเปิดถ่ายน้ำกลั่นออกจากระบบ ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

• การเปิดช่องน้ำกลั่นออกจากระบบประมาณ 1.5 ชั่วโมงหลังการระเหย เมื่อระดับน้ำถึงกระจกของ ถัง

## ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร

- เมื่อถ่ายน้ำออกหมดแล้วกลับเข้าสู่ระบบ ให้ทำการปิดวาล์วระบายน้ำ DV.1//AV. 1
- เปิดวาล์วปรับสมดุล BV. 1 จนระดับความดันสูญญากาศประมาณ0.6// เปิด WV.1 ส่วนระบบสูญญากาศและคลูลิ่ง
- ปิดวาล์วปรับสมดุลย์ BV. 1
- ปิดวาล์วระบายน้ำกลั่น WV. 1
- เปิดวาล์วอากาศเข้า AV. 1 จนระดับความดันสูญญากาศเป็นศูนย์ เปิด DV. 1

# ป๋ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 3

## 3.5 การเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้ ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

- เมื่อละเหยน้ำสิ้นสุดให้ ปิดสวิตซ์วาล์วไอน้ำ (SV)
  ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร
- ระเหยน้ำจนได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการ (เก็บตัวอย่างที่ก้นถัง SV.)
- เปิดวาล์วถ่ายผลิตภัณฑ์ PV เข้าถังเก็บ
  - ส่วนระบบสูญญากาศและคลูลิ่ง
- ปิดสวิตซ์บั๊มสูญญากาศ PV และ VP
- เปิดวาล์วอากาศเข้าถัง Air Inlet
- ปิดสวิทซ์ปั๊มน้ำและพัดลมทำความเย็น

#### 3.6 การล้างเครื่อง

### 3.6.1 ขั้นตอนที่ 1 ของการล้างเครื่อง ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

- เปิด สวิตซ์วาล์วไอน้ำ
  ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร
- ล้างด้วยน้ำยา CIP กรด ด่าง (เตรียมสารละลายน้ำลงในถังพัก เปิด สวิทซ์มอเตอร์ใบกวน)
- ปรับระบบหมุนเวียนวัตถุดิบในระบบหมุนเวียนเพื่อให้สารสกัดล้างคราบในระบบใช้เวลาประมาณ
  30 นาที แล้วถ่ายคอก

# ส่วนระบบสูญญากาศและคลูลิ่ง

• ปิดสวิตซ์ปั๊มสูญญากาศ และ ปิดสวิตซ์น้ำและพัดลมทำความเย็น

### 3.6.2 ขั้นตอนที่ 2 ของการล้างเครื่อง ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

• เปิด สวิตซ์วาล์วไอน้ำ

## ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร

• ล้างด้วยน้ำสะอาดครั้งที่ 1 (หลังจากที่ล้างด้วยสารเคมีแล้ว ให้ถ่ายสารเคมีออก จากนั้นใส่น้ำ สะอาดในถังพักแล้วเปิดใบกวนเวียนประมาณ 15 นาทีแล้วถ่ายน้ำออก)

# ป๋ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 4

## 3.6.3 ขั้นตอนที่ 3 ของการล้างเครื่อง ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

- เปิด สวิตซ์วาล์วไอน้ำ (ให้ความร้อนในเครื่องที่ 80°C)
  ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร
- ล้างด้วยน้ำสะอาดครั้งที่ 2 (หมุนเวียนให้น้ำล้างคราบในระบบประมาณ 15-20 นาที จากนั้นถ่าย น้ำออก แล้วใส่น้ำสะอาดลงไปใหม่ เริ่มทำการล้างอีกครั้งจนกว่าน้ำจะใสไม่มีสี)

## 3.7 การปิดระบบเครื่อง ส่วนการให้ความร้อนไอน้ำ

- ปิดเมนสติมเข้าเครื่อง
  ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักร
- ปิดเมนไฟภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า
  ส่วนระบบสูญญากาศและคลูลิ่ง
- ปิดระบบเติมน้ำในคูลลิ่ง
- ถ่าย-ล้างอ่างน้ำหมุนเวียนของชุดปั๊มสูญญากาศแล้วเติมน้ำสะอาดทุกครั้ง

#### 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน (FM-HS-07)