

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง: การติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม	หน้า 1 ของ 5
รหัสเอกสาร: WI-EN-03	วันที่ประกาศใช้: 01 ตุลาคม 2564	แก้ไขครั้งที่: 09
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย
วิศวกร	หัวหน้าแผนกวิศวกรรม	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ หัวหน้าแผนกุวิศวกรรม,พนักงานแผนกวิศวกรรม , ผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้ปฏิบัติงาน

2. ค่ำนิยาม การติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม หมายถึงการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร หรือการติดตั้ง เครื่องจักรใหม่ รวมถึงงานโครงการต่างๆ

## 3. ขั้นตอน

- 3.1 แผนก/ฝ่าย ที่มีความต้องการจะติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม และงานโครงการจะต้องทำใบร้อง ขอติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม และงานโครงการ (FM-EN-20) โดยทำการขออนุมัติจากผู้จัด การโรงงาน และหากการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมนั้นมีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ต้องทำ การขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ก่อนที่จะให้แผนกวิศวกรรมดำเนินการ
- 3.2 เมื่อได้รับใบร้องขอติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม และงานโครงการ (FM-EN-20) จากผู้จัดการ ฝ่าย และ/หรือหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการโรงงานแล้วมายัง แผนกวิศวกรรม
- 3.3 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมดำเนินการขอซื้อเครื่องจักร หรือวัสดุอุปกรณ์ โดยออกใบขอซื้อ ตามวิธีการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ-จัดจ้าง(PM-PC-02) ไปยังแผนกจัดซื้อ
- 3.4 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จกับทางหัวหน้าแผนกและ/หรือหัวหน้า ฝ่ายที่ร้องขอ
- 3.5 หลังจากได้รับเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์แล้ว ให้หัวหน้าแผนกวิศวกรรมออกใบสั่งซ่อม (FM-EN-23)ให้พนักงานแผนกวิศวกรรมไปทำการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมหรือ งานโครง การ (FM-EN-20)
- 3.6 ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อทำการตรวจเช็ค ,ติดตั้ง ,บำรุงรักษา ,ซ่อมแซมเครื่องจักร, ติดตั้ง เครื่องจักรเพิ่มเติม หัวหน้าแผนกวิศวกรรม , พนักงานแผนกวิศวกรรมหรือผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร จะต้องดำเนินการแจ้งในเรื่องของวัน เวลา(อาจระบุเป็นช่วงเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด ในกรณีที่ทราบ เวลาที่แน่นอน) และบริเวณ หรือ สถานที่ โดยระบุรายชื่อผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน และรายละเอียด อื่นๆในเอกสารใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสายการผลิต (FM-PD-61) ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของ พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งและจะต้องได้รับการอนุมัติให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ โดยหัวหน้า หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เสียก่อน ผู้ปฏิบัติงานจึงจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ โดยหัวหน้า

File: WI-EN-03 Issue date: 01/10/21 Rev.09

หน้าที่ 2

หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ในเรื่องของวัน เวลา เข้า-ออกจาก พื้นที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการทำงานได้ จากนั้นหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จะต้องทำการแจ้งให้กับหัวหน้าแผนกวิศวกรรม, พนักงานแผนกวิศวกรรม หรือผู้ปฏิบัติงานทราบในเรื่อง ของกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอย่างชัดเจน

- 3.6.1 ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร(ผู้รับเหมา) ตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานจาก ภายนอกจะต้องติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกวิศวกรรมให้ดำเนินการประสานงานกับ หน่วยงายภายในองค์กรและเขียนรายละเอียดในเรื่องของวัน เวลา (อาจระบุเป็นช่วงเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด ในกรณีที่ทราบเวลาที่แน่นอน) และบริเวณ หรือสถานที่ โดยระบุรายชื่อผู้ที่จะ เข้าไปปฏิบัติงาน และรายละเอียดอื่นๆ ในเอกสารลงในใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสายการผลิต (FM-PD-61) ให้กับหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งและจะต้องได้รับ การอนุมัติให้เข้าไปปฏิบัติงานได้ จากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่สียก่อนโดยหัวหน้า หน่วยงานเจ้าของพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ในเรื่องของวัน เวลา เข้า-ออกจาก พื้นที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการทำงานได้ จากนั้นหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของ พื้นที่จะต้องทำการแจ้งให้หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทราบในเรื่องของกำหนดการและรายละเอียด อื่นๆเพิ่มเติมอย่างชัดเจน จากนั้นหัวหน้าแผนกวิศวกรรมทราบในเรื่องของกำหนดการและรายละเอียด อื่นๆเพิ่มเติมอย่างชัดเจน จากนั้นหัวหน้าแผนกวิศวกรรมทราบในเรื่องของกำหนดการและรายละเอียด สามารถเข้าไปปฏิบัติงานจากภายนอก(ผู้รับเหมา)ทราบ แล้วผู้ปฏิบัติงานจากภายนอก(ผู้รับเหมา)จึงจะ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานช่อมแซมเครื่องจักรในพื้นที่ตามกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่หัวหน้าแผนกวิศวกรรมแจ้งให้ทราบ
- 3.7 ในการปฏิบัติงานทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในหรือจากภายนอกองค์กร (ผู้รับเหมา) จะต้องมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงาน และพื้นที่การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงาน และจะต้องทำความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ ใช้ในการตรวจเซ็ค ,ติดตั้ง ,ซ่อมแซม ,ซ่อมบำรุงรักษา หรือบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือแม้แต่ตัว เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และพื้นที่การปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดทั้งก่อนและหลัง การปฏิบัติงาน สำหรับชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ หรือ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหาร ซึ่งสามารถทำความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามหลัก GMP อยู่เสมอ เพื่อควบคุมไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะตามวิธีการปฏิบัติงานการควบคุมสัตว์ พาหะนำเชื้อ(WI-RD-01) สำหรับงานในส่วนของงานติดตั้ง ,งานซ่อมแซม ,งานซ่อมบำรุงรักษา ไม่ว่า จะเป็นงานประจำหรืองานชั่วคราวก็ตาม
- 3.8 พนักงานแผนกวิศวกรรมหรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ปฏิบัติงานมาทำการตรวจเช็คความสะอาดและการจัดวางอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดของหน่วยงานเจ้าของ

File: WI-EN-03 Issue date: 01/10/21 Rev.09

หน้าที่ 3

พื้นที่ปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลลงในเอกสารใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสายการผลิต (FM-PD-61) เสียก่อน จากนั้นพนักงานแผนกวิศวกรรม หรือผู้ปฏิบัติงาน จึงจะทำการตรวจเช็ค และบำรุงรักษา เครื่องจักรตามแผนการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-04) โดยการบันทึกข้อมูลลงใน ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-36) – (FM-EN-76)

- 3.8.1 ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจ<sup>ำ</sup>กภายนอกองค์กร(ผู้รับเหมา) ตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานจาก ภายนอกจะต้องติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกวิศวกรรมเพื่อให้ดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงายภายในองค์กร โดยหัวหน้าแผนกวิศวกรรมจะดำเนินการแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานมาทำการตรวจเซ็คความสะอาดและการจัดวางอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลลงในเอกสารใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ในสายการผลิต (FM-PD-61) เสียก่อน จากนั้นผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร(ผู้รับเหมา) จึงจะทำการตรวจเซ็ค และบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องจักร
- 3.9 เมื่อติดตั้งเครื่องจักร หรืองานโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานแผนกวิศวกรรมแจ้งหัวหน้า แผนกวิศวกรรม และสรุปผลลงในใบสั่งซ่อม (FM-EN-23)
- 3.10 ในกรณีที่เป็นเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่ให้หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานในแผนก วิศวกรรมและพนักงานในแผนกที่ใช้เครื่องจักรใหม่ให้รับทราบโดยเขียนใบร้องขอการฝึกอบรม (FM-GR-20) และบันทึกผลการฝึกอบรมลงใน (FM-GR-21)
- 3.11 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมจัดทำรายงานตามวิธีการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (WI-EN-01)ในกรณีที่เป็นเครื่องจักร
- 3.12 ในการปฏิบัติงานเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี และก๊าซ ให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันสารเคมี/น้ำมัน หกรั่วไหลและแผนป้องกันก๊าชรั่วไหล ( SP-EM-02 ) หรือ ในกรณีที่มีเศษขยะ และของเสียจากการ ปฏิบัติงานให้พนักงานดำเนินการตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานการกำจัดขยะและของเสีย ( WI-GR-09)
- 3.13 กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงใหม้หรือเกิดการระเบิด ให้พนักงานดำเนินการตาม การจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ( SP-EM-01 )
- 3.14 ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (SP-GR-122) และ วิธีการปฏิบัติงานการประหยัดทรัพยากร (WI-EN-01)
- 3.15 เมื่อทำการตรวจเซ็ค ,ติดตั้ง ,ซ่อมแซม หรือ ซ่อมบำรุงรักษา แล้วเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานชั่วคราวก็ตาม ให้พนักงานแผนกวิศวกรรมหรือผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดและเคลียร์ทั้ง วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ และพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ปฏิบัติงานมาทำการตรวจเช็คความสะอาดและการจัดวางอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดของหน่วยงานเจ้าของ

File: WI-EN-03 Issue date: 01/10/21 Rev.09

## ป๋ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 4

พื้นที่ปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลลงในเอกสาร ใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสายการผลิต (FM-PD-61) ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยผลการตรวจต้องผ่าน ถ้าไม่ผ่านให้พนักงานแผนกวิศวกรรมหรือผู้ปฏิบัติงาน ทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย จนกระทั่งหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานมา ทำการตรวจเช็คแล้วตรวจให้ผ่านเซ็นต์อนุมัติผ่านให้ จึงถือว่าเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในการตรวจเช็ค , ติดตั้ง , ซ่อมบำรุงรักษา, การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และการซ่อมแซมเครื่องจักร

3.15.1 ในกรณีที่เป็นในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร(ผู้รับเหมา) ตัวแทนของ ผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกจะต้องติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกวิศวกรรมให้ดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงายภายในองค์กร กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร ทำ การตรวจเซ็ค ,ติดตั้ง,ช่อมแซม หรือ ช่อมบำรุงรักษา แล้วเสร็จ จะต้องทำความสะอาดและ เคลียร์ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ และพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และให้ตัวแทนของ ผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร (ผู้รับเหมา) แจ้งให้หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทราบ จากนั้น หัวหน้าแผนกวิศวกรรมดำเนินการประสานงานและแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ปฏิบัติงานมาดำเนินการตรวจเช็คความสะอาดและการจัดวางอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดของ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลลงในเอกสาร ใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานใน สายการผลิต (FM-PD-61) ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยผลการตรวจต้องผ่าน ถ้าไม่ผ่านให้ ผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร(ผู้รับเหมา)ทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย จนกระทั่งหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานมาทำการตรวจเช็คแล้วเซ็นต์อนุมัติให้ผ่าน จึงถือว่าเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในการตรวจเช็ค , ติดตั้ง , ซ่อมบำรุงรักษา, การบำรุงรักษา เครื่องจักรเชิงป้องกัน ,การซ่อมแชมเครื่องจักร และการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม

## 4. เคกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 วิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (WI-EN-01)
- ้ 4.2 ใบร้องขอการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม และงานโครงการ (FM-EN-20)
- 4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ( PM-PC-02 )
- 4.4 ใบร้องขอฝึกอบรม (FM-GR-20)
- 4.5 บันทึกการฝึกอบรม (FM-GR-21)
- 4.6 ใบสั่งซ่อม (FM-EN-23)
- 4.7 แผนป้องกันสารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหลและแผนป้องกันก๊าชรั่ว ( SP-EM-02 )
- 4.8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการกำจัดขยะและของเสีย ( WI-GR-09 )
- 4.9 การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ( SP-EM-01 )
- 4.10 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน ( SP-GR-122 )

## ไ เรา บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 5

- 4.11 วิธีการปฏิบัติงานการประหยัดทรัพยากร ( WI-EM-01 )
- 4.12 วิธีการปฏิบัติงานการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ ( WI-RD-01 )
- 4.13 ใบอนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสายการผลิต( FM-PD-61)
- 4.14 ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-36) (FM-EN-76)

File :WI-EN-03 Issue date : 01/10/21 Rev.09