เอกสารสนับสนุน	เรื่อง แผนการสุ่มตัวอย่าง	หน้าที่ 1 ของ 1
รหัสเอกสาร : SP-QC-70	วันที่ประกาศใช้: 8 สิงหาคม 2562	แก้ไขครั้งที่ :01
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1.การตรวจรับ

1.บรรจุภัณฑ์ และวัสดุหีบห่อ

2.วัตถุดิบการเกษตร/ วัตถุดิบการผลิต/ วัสดุโรงงาน

3.วัตถุดิบการเกษตร/ วัตถุดิบการผลิต/ วัสดุโรงงาน

2.การตรวจปล่อย

1.ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

2.ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

3.ตารางการสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบด้านลักษณะที่ปรากฏ เพื่อการยอมรับ เป็นการสุ่มเชิงเดี่ยว (Single Sampling Plan) สำหรับการตรวจสอบ แบบ ปกติ /แบบผ่อนคลาย / แบบเคร่งครัด ระดับการ ตรวจสอบทั่วไป ระดับ I

จำนวนตัวอย่างในรถบรรทุกและ หรือ ในพาเลท	จำนวน ตัวอย่าง (ใบ)	ระดับ AQL = 6.5%	
		ACCEPT	REJECT
2-8	2	0	1
9-15	2	0	1
16-25	3	0	1
26-50	5	0	1
51-90	5	0	1
91-150	8	1	2
151-280	13	2	3
281-500	20	3	4
501-1200	32	5	6
1201-10000	50	7	8
10001-35000	80	10	11
35001-150000	200	21	22
150001-50000	315	21	22
500001-มากกว่าขึ้นไป	500	21	22

ที่มา :มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL –STD-105E และแผนการ AC= O (SP-QC -59)

File: SP-QC-70 Issue date: 8/08/19 Rev.01