เบิบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง: การควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในโรงงาน	หน้า 1 ของ 6
รหัสเอกสาร: WI-EN-04	วันที่ประกาศใช้: 12 พฤศจิกายน 2564	แก้ไขครั้งที่: 15
จัดทำโดย หัวหน้าแผนกวิศวกรรม	ทบทวนโดย: ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	อนุมัติโดย พัว ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

- 1. ผู้ปฏิบัติ หัวหน้าแผนกวิศวกรรม และ/หรือพนักงานแผนกวิศวกรรม และ/หรือหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ และ/หรือพนักงานควบคุมคุณภาพ
- 2. คำนิยาม
 - 2.1 น้ำบาดาล หมายถึง น้ำที่ดูดมาจากบ่อบาดาลใต้ดิน
 - 2.2 น้ำ CF หมายถึง น้ำบาดาลที่ผ่านกระบวนการเติมอากาศและผ่านกรองทรายแล้ว
- 2.3 น้ำ SF หมายถึง น้ำที่ออกจากแชมเปญแทงค์ และผ่านกระบวนการกรองคาร์บอนและเรซิ่น แล้ว
 - 2.4 น้ำ SOFT หมายถึง น้ำที่ผ่านกระบวนการกรองด้วย Softener นำมาใช้ในหม้อไอน้ำ
- 3. ขั้นตอน
 - 3.1 ขั้นตอนการผลิตน้ำบาดาล (ผังกระบวนการศึกษาเพิ่มเติมจาก SP-EN-02)
 - 3.1.1 ปั๊มน้ำจากบ่อบาดาลใต้ดินมาผ่านชุดเติมอากาศแล้วพักที่บ่อกักเก็บน้ำดิบ 432 ตัน
 - 3.1.2 บันทึกปริมาณการใช้น้ำบาดาลและบันทึกการผสมคลอรีน (FM-EN-47)
 - 3.2 ขั้นตอนการผลิตน้ำ CF
 - 3.2.1 ปั๊มน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำดิบเข้าสู่กระบวนการกรอง CF (กรองทราย) โดยน้ำที่มาจากบ่อกักเก็บน้ำดิบมาจากบ่อบาดาล 2 แหล่งและผ่านชุดเติมอากาศ
 - 3.2.2 จัดเก็บน้ำดีที่ผ่านกระบวนการกรอง (CF)แล้วปั๊มขึ้นสู่แชมเปญแท้งค์ ความจุ 30 คิว โดยผ่านปั๊มจ่ายคลอรีนเพื่อทำการฆ่าเชื้อก่อนขึ้นสู่แชมเปญแท้งค์
 - 3.2.3 พนักงานวิศวกรรมทำการตรวจเช็คตามแผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-04)
 - 3.2.4 พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพเก็บตัวอย่างน้ำจากแชมเปญแท้งค์เพื่อตรวจสอบ ปริมาณคลอรีนในน้ำตามวิธีตรวจสอบปริมาณคลอรีนในน้ำ (WI-QC-52) และ บันทึกผลลงใน FM-QC-52

หน้าที่ 2

- 3.2.5 ในกรณีที่คุณภาพน้ำที่ตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานหัวหน้าแผนกควบคุม คุณภาพแจ้งกลับมายังหัวหน้าแผนกวิศวกรรม หัวหน้าแผนกวิศวกรรมแจ้งให้ พนักงานแผนกวิศวกรรมทำการปรับปรุงแก้ไขพนักงานแผนกควบคุมคุณภาพเก็บ ตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งจนน้ำมีคุณภาพได้มาตรฐาน
- 3.2.6 จ่ายน้ำจากแชมเปญแท้งค์ไปใช้ในระบบน้ำใช้ทั่วไป
- 3.2.7 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพจัดส่งตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ประจำปีตามวิธีการส่ง ตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ประจำปี (WI-QC-53)
- 3.2.8 การล้างกรอง CF (กรองทราย) จะต้องล้างทุก ๆ สัปดาห์ / ครั้ง (Back Wash) หรือในกรณีที่ อ่านค่า Flow meter เกิน 3 % รายละเอียดการล้างดูเพิ่มเติมจาก (SP-EN-02) บันทึกข้อมูล ลงใน FM-EN-48
- 3.3 ขั้นตอนการผลิตน้ำ Softener (ผังกระบวนการศึกษาเพิ่มเติม SP-EN-02)
 - 3.3.1 นำน้ำที่ได้ออกจากแชมเปญแท้งค์ใหลเข้าสู่กระบวนการกรอง Softener แบบอัตโนมัติโดย ผ่านเข้าสู่ถังกรองคาร์บอนและผ่านเข้าสู่ถังกรองเรซิ่นตามลำดับ
 - 3.3.2 จากนั้นน้ำน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอง Softener และผ่านปั๊มจ่ายน้ำยาป้องกันตะกรัน เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ถังเก็บน้ำ Soft 4 คิว
 - 3.3.3 พนักงานแผนกวิศวกรรมเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านกระบวนการกรอง Softener มา ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 1 ครั้ง/วัน ตามขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบความ กระด้างของน้ำและบันทึกผลลงในตารางบันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่อง จักร ระบบหม้อใอน้ำ (FM-EN-37)
 - 3.3.4 ในกรณีที่คุณภาพน้ำที่ตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (SP-EN-29) ให้พนักงาน แผนกวิศวกรรมแจ้งหัวหน้าวิศวกรรม เพื่อหาวิธีการทำการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ น้ำ (SP-EN-02)
- 3.3.5 พนักงานแผนกวิศวกรรมทำการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งจนกว่าน้ำจะมีคุณภาพได้ตามาตรฐาน 3.3.6 ปั๊มน้ำ Softener จากถังพักน้ำ Soft 4 คิว ระบบอัตโนมัติไปยังหม้อไอน้ำ

เรา บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 3

- 3.3.7 การล้างถังกรองเรซิ่งด้วยน้ำเกลือกำหนดการล้าง 1 ครั้งต่อสัปดาห์หรือเมื่อค่าความกระด้าง ของน้ำไม่ได้ตามมาตราฐานและส่วนของน้ำ Softener ป้อนหม้อไอน้ำกำหนดการล้างต่อเมื่อ ค่าความกระด้างของน้ำไม่ได้ตามมาตรฐานรายละเอียดการล้างดูเพิ่มเติมจาก (SP-EN-02) บันทึกข้อมูลลงใน FM-EN-48
- 3.3.8 การนำเกลือล้างถังกรองเรซิ่นมาใช้งานให้ทำการเบิกมาตามจำนวนที่จะทำการใช้งานและใน วันที่ต้องการใช้งานเท่านั้นโดยให้พนักงานแผนกวิศวกรรมผู้ดูแลแจ้งผ่านหัวหน้าแผนก วิศวกรรมเพื่อแจ้งเบิกกับแผนกคลังสินค้า
- 3.4 ขั้นตอนการตรวจสอบความกระด้างของน้ำ
 - 3.4.1 เก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการกรอง Softener มาแล้วปริมาณ 10 ml ลงในถ้วยตวงวัด
 - 3.4.2 หยดน้ำยาทดสอบความกระด้างจำนวน 1 หยดลงในถ้วยตวงวัด
 - 3.4.3 เขย่าถ้วยตวงวัดให้น้ำกับน้ำยาทดสอบเข้ากัน
 - 3.4.4 สังเกตสีของน้ำ
 - 3.4.4.1 ถ้าเป็นสีฟ้า ค่าความกระด้างจะเท่ากับ o Ca Co₃
 - 3.4.4.2 ถ้าเป็นสีม่วงอ่อน ค่าความกระด้างจะเท่ากับ 5 Ca Co₃
 - 3.4.4.3 ถ้าเป็นสีม่วง ค่าความกระด้างจะเท่ากับ 10 Ca Co₃
 - 3.4.5 บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (FM-EN-44)
 - 3.4.6 ถ้าค่าที่วัดได้เป็นสีม่วงให้ทำการล้าง Softener (SP-EN-02)

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 4

3.5 การจ่ายน้ำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ มีดังนี้

	1611 611 61061 61001 14 0411410		
ชนิดของน้ำ	จุดใช้งาน	วัตถุประสงค์ของการใช้	การบ่งชี้ในสายการผลิต
1. น้ำบาดาล	อาคาร B1,B2,B3,B4.B5	ใช้ดับเพลิง	ใช้ท่อน้ำสีแดง
2. น้ำ CF	ห้องน้ำ,อาคาร	ซักล้างทำความสะอาด,	ใช้ท่อน้ำสีน้ำเงิน
	B1,B2,B3,B4,B5	เป็นส่วนผสม,	
	B4 (ห้องผสม,ห้องบรรจุ)	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์	ใช้ท่อพีวีซีสีขาว
			ตัวลูกศรสีฟ้า
3. น้ำ Softener	อาคาร B2,B3,B4,B5	ใช้เป็นส่วนประกอบในการ	ใช้ท่อพีวีซีสีฟ้า
		ผลิตซีอิ๊ว	
	B4 (ห้องผสม,ห้องบรรจุ)		ใช้ท่อพีวีซีสีขาว
			ตัวลูกศรสีเขียว
4. น้ำ SF	หม้อไอน้ำ	ทำน้ำ Softener	ใช้ท่อน้ำสีเทา
5. น้ำ Softener	หม้อไอน้ำ	ผลิตไอน้ำ	ใช้ท่อน้ำสีเทา

3.6 จุดสุ่มตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ มีดังนี้

จุดสุ่มตัวอย่าง	สุ่มตรวจ	ความถี่	เกณฑ์	ผู้รับผิดชอบ
วาล์วหรือก๊อกน้ำที่ออก	ปริมาณคลอรีนในน้ำ	วันละ 1 ครั้ง	WI-QC-52	แผนกควบคุมคุณภาพ
จากแชมเปญแท้งค์				
ก๊อกน้ำที่ออกจาก	ความกระด้างของน้ำ	วันละ 1 ครั้ง	SP-EN-29	แผนกวิศวกรรม
Softener				
วาล์วหรือก็อกน้ำ	PH, ทางเคมี, ทาง	ปีละ 1 ครั้ง	WI-QC-53	แผนกควบคุมคุณภาพ
	กายภาพ, จุลชีววิทยา			

หน้าที่ 5

- 3.7 ในการปฏิบัติงานเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี และก๊าซ ให้ปฏิบัติตามแผนป้องกัน สารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหลและแผนป้องกันก๊าซรั่วไหล (SP-EM-02) หรือ ในกรณีที่มี เศษขยะ และของเสียจากการปฏิบัติงานให้พนักงานดำเนินการตาม ขั้นตอน ปฏิบัติงานการกำจัดขยะและของเสีย (WI-GR-09)
 - 3.8 กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงใหม้หรือเกิดการระเบิด ให้พนักงานดำเนินการตาม การ จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (SP-EM-01)
 - 3.9 ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยใน การทำงาน (SP-GR-122) และ วิธีการปฏิบัติงานการประหยัดทรัพยากร (SP-EM-05)
 - 3.10 เพื่อควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบ่อน้ำดิบของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ควรมีการปิดล็อคบ่อน้ำดิบ เพื่อป้องกันการเติมสาร หรือ สิ่งปลอมปน จากผู้ไม่หวังดี ซึ่งอาจมีผลทำ ให้เกิดอันตราย และ ความเสียหายแก่บริษัทฯได้ โดยผู้ปฏิบัติงานที่ทำการตรวจเช็ค และ บำรุงรักษา บ่อน้ำดิบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกวิศวกรรม
 - 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - 4.1 เครื่องกรองน้ำ (SP-EN-02)
 - 4.2 ระบบบอยเลอร์ (SP-EN-29)
 - 4.3 ตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบหม้อไอน้ำ (FM-EN-37)
 - 4.4 บันทึกการตรวจสอบคลอรีนในน้ำ (FM-QC-52)
 - 4.5 วิธีการตรวจสอบคลอรีนในน้ำ (WI-QC-52)
 - 4.6 วิธีการส่งตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ประจำปี (WI-QC-53)
 - 4.7 ตารางบันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบบ่อน้ำดิบ (FM-EN-46)
 - 4.8 ตารางบันทึกการตรวจเซ็ค และบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบบ่อน้ำดิบ (FM-EN-48)
 - 4.9 แผนการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร (FM-EN-04)
 - 4.10 ตารางบันทึกการตรวจเชื้ค และบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบบ่อน้ำดิบ(FM-EN-49)
 - 4.11 แผนป้องกันสารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหลและแผนป้องกันก๊าชรั่ว (SP-EM-02)

หน้าที่ 6

- 4.12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการกำจัดขยะและของเสีย (WI-GR-09)
- 4.13 การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (SP-EM-01)
- 4.14 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (SP-GR-122)

- 4.15 วิธีการปฏิบัติงานการประหยัดทรัพยากร (SP-EM-05)
 4.16 ระบบบ่อน้ำซอฟต์ประจำโรงงาน (FM-EN-44)
 4.17 การใช้น้ำบาดาลและการผสมน้ำคลอรีนประจำโรงงาน (FM-EN-47)