## ปฏิบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง:	เรื่อง: การควบคุม ณ จุดวิกฤติ	หน้าที่ 1 ของ 5
รหัสเอกสาร : WI-GR-16	วันที่ประกาศใช้: 11 ตุลาคม 2559	แก้ไขครั้งที่ :02
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

- 1. ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานควบคุมคุณภาพ และพนักงานฝ่ายผลิตที่ปฏิบัติงาน ณ จุดวิกฤติ
- 2. คำนิยาม จุดวิกฤติ หมายถึง จุดหรือขั้นตอนในกระบวนการผลิตที่จะต้องมีการควบคุม และ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันหรือขจัดอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร หรือลด อันตรายจนถึงระดับที่ยอมรับได้
- 3. ขั้นตอน
  - 3.1 ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วญี่ปุ่น
    - 3.1.1 เมื่อมีการฆ่าเชื้อซีอิ๊วญี่ปุ่น ให้พนักงานฝ่ายผลิตแจ้งกับพนักงานควบคุมคุณภาพ ก่อน แล้วจึงจะทำการฆ่าเชื้อได้
    - 3.1.2 เครื่องฆ่าเชื้อ

กรณี ฆ่าเชื้อครั้งที่ 1

ปริมาณการผลิตซีอิ้วมากกว่า 3000 ลิตร กำหนดให้ใช้เครื่อง Plate Heat Exchanger ที่ อาคาร B4

ปริมาณการผลิตซีอิ๋วน้อยกว่า 3000 ลิตร กำหนดให้ใช้ Kettle กรณี ฆ่าเชื้อครั้งที่ 2

กำหนดให้ใช้เครื่อง Plate Heat Exchanger ที่อาคาร B1

3.1.3 ขณะทำการฆ่าเชื้อ กรณี ฆ่าเชื้อครั้งที่ 1

> ปริมาณการผลิตมากกว่า 3000 ลิตร ให้พนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบ อุณหภูมิการฆ่าเชื้อจาก เครื่องบันทึกการฆ่าเชื้อ ทุก ๆ 10 นาที แล้วบันทึกลงใน รายงาน การควบคุมจุดวิกฤติ(การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)

File: WI-GR-16Issue date: 10/10/16 Rev.02

## ป๋ บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 2

ปริมาณการผลิตน้อยกว่า 3000 ลิตร ให้พนักงานควบคุมคุณภาพวัดอุณหภูมิซีอิ้ว ขณะให้ความร้อนโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด อุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลาขณะที่ให้ ความร้อน เมื่ออุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน แล้วบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤติ (การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)

กรณีฆ่าเชื้อครั้งที่ 2

ให้พนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบอุณหภูมิการฆ่าเชื้อจาก เครื่องบันทึกการฆ่า เชื้อ ทุก ๆ 10 นาที แล้วบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤติ(การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)

- 3.1.4 เมื่อพบว่าอุณหภูมิของซีอิ๊วที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤติที่กำหนดไว้ หรือมีเหตุขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ หรือ เครื่องฆ่าเชื้อเสีย ระหว่างการฆ่าเชื้อ ให้ดำเนินการ ดังนี้
  - 3.1.4.1กรณีฆ่าเชื้อผ่าน Plate Heat Exchanger
    - 3.1.4.1 พนักงานฆ่าเชื้อหยุดการฆ่าเชื้อ
    - 3.1.4.2 พนักงานฆ่าเชื้อปั๊มซีอิ๊วที่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนหน้านั้นทั้งหมดกลับเข้าสู่ถัง ผสม
    - 3.1.4.3 พนักงานฆ่าเชื้อดำเนินการฆ่าเชื้อซีอิ๊ว Batch /Lotนั้นใหม่ พร้อมทั้งบันทึก
  - 3.1.4.2กรณีฆ่าเชื้อ ใน Kettle
    - 3.1.4.2.1 พนักงานผสมทำการให้ความร้อนใหม่อีกจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่กำหนด 3.1.4.2.2 พนักงานควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบอุณหภูมิและเวลาซ้ำอีกครั้ง พร้อมทั้งบันทึกการแก้ไขไว้ด้วย
- 3.2 ผลิตภัณฑ์ชีอิ๊วขาว
  - 3.2.1 เมื่อมีการฆ่าเชื้อซีอิ๊วขาว ให้พนักงานฝ่ายผลิตแจ้งกับพนักงานควบคุมคุณภาพ ก่อน แล้วจึงจะทำการฆ่าเชื้อได้
  - 3.2.2 เครื่องฆ่าเชื้อ กำหนดให้ใช้เครื่อง Plate Heat Exchanger

หน้าที่ 3



- 3.2.3 ขณะทำการฆ่าเชื้อให้พนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบอุณหภูมิการฆ่าเชื้อจากเครื่อง บันทึกการฆ่าเชื้อ ทุก ๆ 10 นาที แล้วบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤติ(การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)
- 3.2.4 เมื่อพบว่าอุณหภูมิของซีอิ๊วที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤติที่กำหนดไว้ หรือมีเหตุ ขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ หรือ เครื่องฆ่าเชื้อเสีย ระหว่างการฆ่าเชื้อ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 3.2.4.1 พนักงานฆ่าเชื้อหยุดการฆ่าเชื้อ
  - 3.2.4.2 พนักงานฆ่าเชื้อปั้มซีอิ๊วขาวที่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนหน้านั้นทั้งหมดกลับ เข้าสู่ถังผสม
  - 3.2.4.3 พนักงานฆ่าเชื้อดำเนินการฆ่าเชื้อซีอิ๊ว Lot นั้นใหม่ พร้อมทั้งบันทึก
- 3.3 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสญี่ปุ่น
  - 3.3.1 เมื่อมีการให้ความร้อน ให้พนักงานฝ่ายผลิตแจ้งกับพนักงานควบคุมคุณภาพก่อน แล้วจึงจะทำการให้ความร้อนได้
  - 3.3.2 เครื่องฆ่าเชื้อ กำหนดให้ใช้ Kettle
  - 3.3.3 ขณะให้ความร้อนให้พนักงานควบคุมคุณภาพวัดอุณหภูมิซอสขณะให้ความร้อน โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลาขณะที่ให้ความร้อน เมื่ออุณหภูมิได้ ตามมาตรฐาน แล้วบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤติ(การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)
  - 3.3.4 เมื่อพบว่าอุณหภูมิของซอสที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤติที่กำหนดไว้ หรือมีเหตุขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ ระหว่างการให้ความร้อน ให้ดำเนินการ ดังนี้
    - 3.3.4.1 พนักงานผสมซอสทำการให้ความร้อนใหม่อีกจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ กำหนด
    - 3.3.4.2 พนักงานควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบอุณหภูมิและเวลาซ้ำอีกครั้ง พร้คมทั้งบันทึกการแก้ไขไว้ด้วย
- 3.4 ผลิตภัณฑ์ ซีคิ๊วดำและซีคิ๊วหวาน
  - 3.4.1 เมื่อมีการให้ความร้อน ให้พนักงานฝ่ายผลิตแจ้งกับพนักงานควบคุมคุณภาพก่อน แล้วจึงจะทำการให้ความร้อนได้

หน้าที่ 4



- 3.4.2 ขณะให้ความร้อนให้พนักงานควบคุมคุณภาพวัดอุณหภูมิซีอิ้วขณะให้ความร้อน โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลาขณะที่ให้ความร้อน เมื่ออุณหภูมิได้ ตามมาตรฐาน แล้วบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤติ(การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)
- 3.4.3 เมื่อพบว่าอุณหภูมิของซีอิ้วที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤติที่กำหนดไว้ หรือมีเหตุขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ ระหว่างการให้ความร้อน ให้ดำเนินการ ดังนี้
  - 3.4.3.1 พนักงานผสมซีอิ้วทำการให้ความร้อนใหม่อีกจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ กำหนด
  - 3.4.3.2 พนักงานควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบอุณหภูมิและเวลาซ้ำอีกครั้ง พร้อมทั้งบันทึกการแก้ไขไว้ด้วย
- 3.5 ผลิตภัณฑ์ Vinegar
- 3.5.1 เมื่อมีการให้ความร้อน ให้พนักงานฝ่ายผลิตแจ้งกับพนักงานควบคุมคุณภาพก่อน แล้วจึงจะทำการให้ความร้อนได้
  - 3.5.2 เครื่องฆ่าเชื้อ กำหนดให้ใช้ Kettle
- 3.5.3ขณะให้ความร้อนให้พนักงานควบคุมคุณภาพวัดอุณหภูมิซอสขณะให้ความร้อน โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลาขณะที่ให้ความร้อน เมื่ออุณหภูมิได้ ตามมาตรฐาน แล้วบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤติ(การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)
- 3.5.4เมื่อพบว่าอุณหภูมิของซอสที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤติที่กำหนดไว้ หรือมีเหตุขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ ระหว่างการให้ความร้อน ให้ดำเนินการ ดังนี้
- 1. พนักงานผสมซอสทำการให้ความร้อนใหม่อีกจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่กำหนด
  2. พนักงานควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบอุณหภูมิและเวลาซ้ำอีกครั้ง
  พร้อมทั้งบันทึกการแก้ไขไว้ด้วย
  - 3.6 ผลิตภัณฑ์ Hoi Sin Sauce
    - 3.6.1 เมื่อมีการฆ่าเชื้อ Hoi Sin Sauce ให้พนักงานฝ่ายผลิตแจ้งกับพนักงานควบคุมคุณภาพ ก่อน แล้วจึงจะทำการฆ่าเชื้อได้
    - 3.6.2 เครื่องฆ่าเชื้อ กำหนดให้ใช้ Kettle
    - 3.6.3 ขณะทำการฆ่าเชื้อให้พนักงานควบคุมคุณภาพวัดอุณหภูมิของ Hoi Sin Sauceขณะทำ การฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งจับเวลาในการฆ่าเชื้อเมื่ออุณหภูมิได้ตามที่กำหนด แล้วบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤติ(การฆ่าเชื้อ) (FM-QC-60)

หน้าที่ 5



## 🕻 บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

- 3.6.4 เมื่อพบว่าอุณหภูมิของHoi Sin Sauceที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤติที่
   กำหนดไว้ หรือมีเหตุขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ ระหว่างการให้ความร้อน ให้ดำเนินการ ดังนี้
   3.6.4.1 พนักงานผสมทำการให้ความร้อนใหม่อีกจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่กำหนด
   3.6.4.2 พนักงานควบคุมคุณภาพทำการตรวจสอบอุณหภูมิและเวลาซ้ำอีกครั้ง
   พร้อมทั้งบันทึกการแก้ไขไว้ด้วย
- 3.7การจับเวลาในการฆ่าเชื้อ ให้ใช้นาฟิกาจับเวลา ที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว
  - 1.ฆ่าเชื้อ ที่หม้อ Kettle

ชีอิ้วญี่ปุ่น & ซีอิ้วขาว & ซอสปรุงรสญี่ปุ่น & HOI SIN SAUCE & ซีอิ้วดำและหวาน และ Vinegar ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อ ไม่ต่ำกว่า 15-20 นาที

- 1.เมื่ออุณหภูมิในการฆ่าเชื้อได้ ให้เริ่มจับเวลา โดย ให้กดนาฬิกาจับเวลา
- 2.นาฬิกาจับเวลา เริ่ม Start 0.00 ให้บันทึกอุณหภูมิ ดูจากหน้าจอแสดงผล เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ ให้บันทึกเวลา ปฏิบัติงาน โดยดูจากนาฬิกาบอกเวลา
- 3. เมื่อครบกำหนด เวลาในการจับเวลาฆ่าเชื้อ ที่ 15-20 นาทีให้บันทึกอุณหภูมิ ดูจากหน้า จอแสดงผล เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ และให้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน โดย ดูจาก นาฬิกาบอกเวลา และ บันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤต FM-QC-60
- 2. ฆ่าเชื้อ ใช้เครื่อง plate Heat Exchanger ให้ใช้นาฬิกาจับเวลา ที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว ซีอิ๋วญี่ปุ่น & ซีอิ๋วขาว
  - 1.เมื่ออุณหภูมิในการฆ่าเชื้อได้ ให้เริ่มจับเวลา โดย ให้กดนาฬิกาจับเวลา
  - 2.นาฟิกาจับเวลา เริ่ม Start 0.00 ให้บันทึกอุณหภูมิดูจากหน้าจอ เทอร์โมมิเตอร์ หน้าจอแสดง อุณหภูมิ และบันทึกเวลาปฏิบัติงาน โดยดูจากนาฟิกาบอกเวลา
  - 3.ทุก 10 นาที ของนาฬิกาจับเวลา ให้อ่านค่าอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ และอ่านเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยดูจากนาฬิกาจับเวลา และบันทึกลงใน รายงานการควบคุมจุดวิกฤต FM-QC-60

4. บันทึกคุณภาพ

File: WI-GR-16Issue date: 10/10/16 Rev.02