บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง: วิธีการวัดค่า SG	หน้า 1 ของ 1
รหัสเอกสาร: WI-QC-55	วันที่ประกาศใช้: 11 ธันวาคม 2545	แก้ไขครั้งที่:
		00
จัดทำโดย:	ทบทวนและอนุมัติโดย:	•
พนักงานควบคุมคุณภาพ	หัวหน้าแผนกควบคุม	
	คุณภาพ	

- 1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานควบคุมคุณภาพ
- 2. คำนิยาม ค่า SG หมายถึง ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)
- 3. อุปกรณ์ และเครื่องมือ
 - 3.1 เครื่องชั่ง
 - 3.2 ขวดปรับปริมาตร
 - 3.3 Easy Pipette
- 4. ขั้นตอน
 - 4.1 น้ำขวดปรับปริมาตรที่แห้งและสะอาด มา Tare น้ำหนัก
 - 4.2 เทตัวอย่างลงในขวดปรับปริมาตร
 - 4.3 ปรับปริมาตรตัวอย่างโดยใช้ Easy Pipette ให้ครบตามปริมาตรของขวด
 - 4.4 ชั่งน้ำหนักตัวอย่าง แล้วอ่านค่า
 - 4.5 การคำนวณ

หมายเหตุ : ปริมาตรของตัวอย่าง เท่ากับ ปริมาตรของขวดปรับปริมาตรที่ใช้ชั่ง ตัวอย่าง

- 4.6 ทำการตรวจสอบ 1 ซ้ำ
- 4.7 บันทึกข้อมูลลงใน " สมุดบันทึกคุณภาพซีอิ๋ว (FM-QC-36) , รายงานประจำวัน และ

Specification of Soy Sauce Product (FM-QC-05) "

- 5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - 5.1 สมุดบันทึกคุณภาพซีอิ้ว (FM-QC-36)
 - 5.2 รายงานประจำวัน
 - 5.3 Specification of Soy Sauce Product (FM-QC-05)