

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การสอบเทียบอุปกรณ์	หน้า 1 ของ 3
รหัสเอกสาร : WI-EN-10	วันที่ประกาศใช้ : 28 สิงหาคม 2564	แก้ไขครั้งที่ : 03
จัดทำโดย :	ทบทวนโดย :	อนุมัติโดย :
เจ้าหน้าที่สอบเทียบ	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

- 1. วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มี ประสิทธิภาพในการวัดสม่ำเสมอและสอดคล้องกับขีดความสามารถของการวัดที่ต้องการ
- 2. ขอบข่าย ใช้สำหรับควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพ
- 3. คำนิยาม เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องชั่ง เครื่องตรวจ เครื่องวัด
- 4. ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สอบเที่ยบแผนกวิศวกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์
- 5. ขั้นตอน

การสอบเทียบเริ่มจากทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะต้องมีการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอใน FM-EN-31 ได้มี การกำหนดช่วง ใช้งานต่างๆใน FM-EN-34 และมีการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์สอบเทียบใน SP-EN-42 ได้ มีการกำหนดแผนการสอบเทียบประจำปีขึ้นมา FM-EN-25 แบ่งการสอบเทียบเป็นภายในและภายนอกได้มีแผนการ สอบเทียบประจำเดือน FM-EN-32 เพื่อใช้งานการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและบันทึกผลการ สอบเทียบภายในลง FM-EN-33 ทุกครั้ง และ มีการตรวจเช็คการติดแทรกของอุปกรณ์ใน FM-EN-29 โดยเครื่องมือ ที่นำมาใช้ในสอบเทียบที่เป็นตัว Master จะเป็นของทางแผนก QC Lab

วิธีการสอบเทียบอุปกรณ์

- 1. ประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิ
- 2. ประเภทเครื่องชั่งน้ำหนัก
- ประเภท Flow meter
- 4. ประเภทเกจวัดแรงดัน
- 5. ประเภท Megnetic
- 1. ประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิ
- 1.1 การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิจะนำส่งห้อง Lab ภายนอก ที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เท่านั้น ส่วนรอบในการส่งสอบเทียบภายนอกจะเป็นไปตาม FM-EN-25 และ FM-EN-32

File: WI-EN-10 Rev.03 Issue date 28/08/2021



บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 2

2. ประเภทเครื่องชั่งน้ำหนัก

- 2.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
 - 1) ตุ้มน้ำหนักที่ผ่านการรับรองการสอบเทียบแล้ว
 - 2) ถุงมือ

2.2 วิธีการสอบเทียบ

- 1) ตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมก่อนเริ่มดำเนินการ โดย
 - 1.1 ตรวจสอบความสม่ำเสมอของพื้นที่จะวางเครื่องชั่ง เช่นการใช้น้ำราดบนผิว ถ้าผิวเรียบ สม่ำเสมอน้ำจะไม่ไหลไปด้านใดด้านหนึ่ง และไม่ขังเป็นแอ่ง
 - 1.2 สถานที่ ๆ จะวางเครื่องชั่งต้องไม่มีลมพัดผ่าน
 - 1.3 ต้องไม่อยู่ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
- 2) วางเครื่องชั่งบนพื้นที่ทำความสะอาดแล้ว และปรับให้ขาตั้งเสมอกัน ถ้าเครื่องใดมีลูกน้ำให้ดูจาก ลูกน้ำโดยต้องอยู่ในกรอบที่กำหนด
- 3) ท้ำความสะอาดเครื่องชั่งเปิดเครื่อง(กรณีที่เป็นเครื่องชั่งระบบตัวเลขไฟฟ้า)
- 4) Set 0
- 5) วางตุ้มน้ำหนักมาตรฐานลงบนจานเครื่องชั่ง
- 6) อ่านค่าน้ำหนักบนหน้ำจอบันทึกค่าลงใน FM-EN-33 น้ำหนักที่ได้จะต้องอยู่ในช่วงความคลาด เคลื่อนที่กำหนดให้ตามมาตรฐาน

ข้อควรระวัง

- ____ 1. การเก็บรักษาตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ต้องเก็บในที่ ๆไม่มีความชื้นสูงและห่างไกลสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- 2. การจับตุ้มน้ำหนักต้องสวมถุงมื้อที่สะอาด เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากเหงื่อ
- 3. การทำความสะอาดตุ้มน้ำหนักให้ใช้แปรงขนอ่อนปัดทำความสะอาดห้ามใช้ผ้าเช็ดถูไปมาหรือจุ่มล้างใน น้ำ
- 4. หากมีหยดน้ำกระเด็นมาเกาะที่ตุ้มน้ำหนักให้รีบใช้ผ้าสะอาดซับออกทันที
- 5. ห้ามวางตุ้มน้ำหนักบนพื้นที่ขรุขระแล้วลากถูไปมา เพราะจะทำให้สึกหรอได้
- 6. การเคลื่อนย้ายเต้องทำอย่างระมัดระวังอย่าให้ตกหล่น

File: WI-EN-10 Rev.03 Issue date 28/08/2021

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

หน้าที่ 3

- 3. ประเภท Flow meter
 - 3.1 การสอบเทียบเครื่อง Flow meter จะนำส่ง ห้อง Lab ภายนอก ที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เท่านั้น ส่วนรอบในการส่งสอบเทียบภายนอกจะเป็นไปตาม FM-EN-25 และ FM-EN-32
 - 4 ประเภทเกจวัดแรงดัน
 - 4.1 การสอบเทียบเกจวัดแรงดันจะนำส่งห้อง Lab ภายนอก ที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เท่านั้น ส่วนรอบในการส่งสอบเทียบภายนอกจะเป็นไปตาม FM-EN-25 และ FM-EN-32
- 5. ประเภท Megnetic
 - 5.1 การสอบเทียบ Megnetic จะนำส่งห้อง Lab ภายนอก ที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เท่านั้น ส่วนรอบในการส่งสอบเทียบภายนอกจะเป็นไปตาม FM-EN-25 และ FM-EN-32
- 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องมือวัดชุดใหม่ของแผนก วิศวกรรม
 - 6.1 เจ้าหน้าที่สอบเทียบ รวมรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ เครื่องมือวัดชุดใหม่ แล้วบ่งชี้ด้วยการกำหนดรหัสเครื่องมือและอุปกรณ์ แต่ละรายการและสถานที่ ติดตั้งของเครื่องมือและอุปกรณ์ แล้วบันทึกลงใบทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่าง สม่ำเสมอ (FM-EN-31)
 - 6.2 การซี้บ่งรหัสเครื่องมือ การกำหนดรหัส ของเครื่องมือ Aa-BB-CCC/xx Aa คือชื่อย่อของเครื่องมือเช่น Volumetric Flask 100 ml ใช้ชื่อว่า VF หรือ Weigh ใช้ชื่อว่า W
 - (a) มีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับชื่อเครื่องมือ
 - BB คือ ชื่อย่อของแผนก แผนกควบคุมคุณภาพ Quality Control ใช้ชื่อย่อ QC
 - CCC คือ หมายเลขเครื่องมือ กำหนดให้ 3 ตำแหน่ง 001,002
 - xx คือ หมายเลข ของจำนวนชิ้นเครื่องมือ มี 6 ชิ้น กำหนดหมายเลข 06
- 7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - 7.1 แผนการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอประจำปี (FM-EN-25)
 - 7.2 การตรวจเช็คการติดแทรกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ (FM-EN-29)
 - 7.3 ใบทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ (FM-EN-31)
 - 7.4 แผนการสอบเทียบเครื่องมื่อและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอประจำเดือน (FM-EN-32)
 - 7.5 บันทึกผลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอประจำเดือน (FM-EN-33)
 - 7.6 รายการช่วงที่ใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ (FM-EN-34)
 - 7.7 การประเมินความถี่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ (SP-EN-42)

File: WI-EN-10 Rev.03 Issue date 28/08/2021