GND
+3.3V USB
+5V USB
SWD
USB
TMC1
INDEX
UART
EN
STEP
DIR
DIAG
GND
+24V
J1
BRB
BRA
DO NOT HOT PLUG
BOOT
SW1
SW2
EZ
EB
EA
ENC1
ENC2
TMC2
GND
EZ−
EZ+
EB−
EB+
EA−
EA+
+5V
J3
J5
A−A+B+B−
+3.3V MCU
+3.3V
+5V
+24V
GND