	MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN PESAWAT CT-SCAN			
HAMORI	No. Dokumen DIR.02.03.01.019	No. Revisi 00	Halaman 1/5	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022		Ditetapkan Direktur	
		dr. Indra Ma	aryunif, MARS	
Pengertian	 CT-Scan adalah teknik computed tomography s 	•	meriksaan radiografi dengan menggunakan secara irisan.	
Tujuan	 Sebagai panduan dalam menghidupkan dan mematikan pesawat CT-Scan supaya terjamin agar semua sistem dapat berjalan dengan baik di Unit 			
,	Radiologi Rumah Sakit Hamori.			
Kebijakan		Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- g Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	1. Menghidupkan (ON) Pesawat CT-Scan:			
	a. Pastikan <i>power supply</i> di panel listrik dari PLN dalam posisi <i>ON</i>			
	(bukan listrik dari generator) lampu nyala hijau.			
	b. Pastikan indikator PDU dan <i>gantry</i> juga dalam posisi <i>ON</i> (lampu hijau			
	menyala)			
		* 48%		
		♦ Emergency Stores	эр	
	Power	Gantry Enable		
	a Takan tambal ON pada HBS deliat manitar cancels commit laman			
	c. Tekan tombol ON pada UPS dekat monitor console sampai lampu			
	indicator UPS menyala hijau (UPS <i>ON</i>).			
	d. Tekan tombol pada PDU di bawah monitor console, pesawat CT-Scan			





MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN PESAWAT CT-SCAN

No. Dokumen DIR.02.03.01.019 No. Revisi 00 Halaman 2/5

ON.

- 2. Melakukan proses kalibrasi
 - a. Setelah pesawat CT-Scan dihidupkan pertama kali, maka lakukan proses fast calibration dalam waktu 1x24 jam.
 - b. Sebelum melakukan *fast calibration*, lakukan e-reset pada *keybord*CT-Scan menggunakan dali *paper clip*.





c. Klik icon "daily prep" yang terletak di layar monitor kiri pojok kanan bawah.




MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN PESAWAT CT-SCAN


No. Dokumen DIR.02.03.01.019 No. Revisi 00 Halaman 3/5



d. Lalu klik pilihan "fast calibration".



e. Tekan "star scan" pada keyboard jika sudah menyala.




- f. Proses kalibrasi sedang berlangsung, tunggu sampai proses kalibrasi selesai.
- g. Pesawat CT-Scan siap untuk di operasikan.
- 3. Melakukan proses warming-up.




MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN PESAWAT CT-SCAN

No. Dokumen DIR.02.03.01.019 No. Revisi 00 Halaman 4 / 5

- a. Ketika pesawat CT-Scan selama 2 jam berturut-turut tidak ada pemeriksaan, maka pesawat CT-Scan akan meminta secara otomatis kepada petugas untuk melakukan proses "warming—up" sebelum mengerjakan pemeriksaan CT Scan.
- b. Klik ikon "daily prep" yang terletak di layar monitor kiri pojok kanan bawah.



c. Lalu klik pilihan "tube warmup".



- d. Lalu klik OK atau confirm.
- e. Tekan "star scan" pada keyboard jika sudah menyala.

