EVAKUASI '	TERJEBAK DALAM	LIFT
No. Dokumen DIR.04.02.01.019	No. Revisi 00	Halaman 1/2
Tanggal Terbit 19 Juni 2023		etapkan rektur MARS
Terjebak dalam lift adala		
sangkar pada level atau keti	nggian tertentu sehingg	•
		erjebak dalam lift di
036/DIR/IV/2023 Tentang P		
-	ERJEBAK DI DALAM LIF	T
<ol><li>Jika ada jawaban (suar kronologi singkat.</li></ol>	a speker lift) : inforr	nasikan posisi lift dan
<ul><li>5. Menjauh dari pintu lift.</li><li>6. Jika tidak ada jawaban</li></ul>	dari speaker <i>interph</i>	ū
		tap jangan panik
Bila anda melihat tidak a suara adanya penumpar keamanan/security atau	da indikasi lift naik ata ng yang terjebak, lapor petugas <i>maintenance</i> . masalah lift tidak ada i	rkan segera ke petugas
	Tanggal Terbit 19 Juni 2023  Terjebak dalam lift adala diinginkan (emergency) pada sangkar pada level atau ketin tidak dapat mengakses kelu. Sebagai acuan dalam pel lingkungan Rumah Sakit Han Berdasarkan Peraturan Din 036/DIR/IV/2023 Tentang P Kerja Rumah Sakit Hamori.  A. KORBAN/PETUGAS YANG T  1. Jangan Panik!! 2. Tekan tombol emergency 3. Jika ada jawaban (suar kronologi singkat. 4. Jangan membuka pintu lift. 6. Jika tidak ada jawaban terdengar oleh orang dilu B. SAKSI/PETUGAS YANG MEL 1. Bila anda melihat tidak a suara adanya penumpar keamanan/security atau	Tanggal Terbit 19 Juni 2023  Terjebak dalam lift adalah suatu keadaan ya diinginkan (emergency) pada unit elevator yang me sangkar pada level atau ketinggian tertentu sehinggi tidak dapat mengakses keluar.  Sebagai acuan dalam pelaksanaan evakuasi te lingkungan Rumah Sakit Hamori  Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit 036/DIR/IV/2023 Tentang Pedoman Layanan Kese Kerja Rumah Sakit Hamori.  A. KORBAN/PETUGAS YANG TERJEBAK DI DALAM LIF.  1. Jangan Panik!! 2. Tekan tombol emergency 3. Jika ada jawaban (suara speker lift): inform kronologi singkat. 4. Jangan membuka pintu lift secara paksa. 5. Menjauh dari pintu lift. 6. Jika tidak ada jawaban dari speaker interph terdengar oleh orang diluar lift/saksi, namun terbengar oleh orang diluar lift/saksi, namun terbengar adanya penumpang yang terjebak, lapon keamanan/security atau petugas maintenance.

