



KAR-MA 4000 Karussellmagazin

Signum Konstruktionsübung

Modul 1 – Aufgabe 1-2

Benjamin BOGNER	Kat. Nr. 2
Sandro SCHWEISS	Kat. Nr. 23
Sebastian STEINER	Kat. Nr. 24
4AHME – 2017/18	BRA/KEM

Abgabedatum:	Korrektur / Note:
13.10.2017	
Bemerkungen:	

Inhaltsverzeichnis

Lastenheft	3
Beschreibung	3
Mechanisch	4
Elektrisch	4
Pflichtenheft	5
Technologieschema	8
Legende	8
Funktionsbeschreibung	9
Programmablauf	9
Blockschaltbild	10
Dynamische Auslegung	11
Getriebebaureihe	14
Motorauswahl	15
Tätigkeitsnachweis	17

Lastenheft

Auftraggeber	Auftragnehmer
HTBLA Eisenstadt	Harambe and Friends ©
Bad-Kissingen-Platz 3	Neusiedler Str. 50
7000 Eisenstadt	7000 Eisenstadt
AUT	AUT

Beschreibung

Die Maschine soll kleinere Zylinderförmige Werkstücke/Bauteile in einem Magazin ablegen können. Das Karussellmagazin soll mehrere Etagen zur Platzierung beinhalten, um möglichst viele Zylinder lagern zu können. Die Trommel soll mit einer Hochachse gedreht werden. Die Zylinder werden mechanisch z.B. mit einem Greifer gelagert und herausgenommen. Der Greifer soll die Zylinder über einen Linearschlitten positionieren um die verschiedenen Etagen wechseln zu können. Abgelegt oder Entnommen werden die Werkstücke von einem Förderband. Die Zylinder sollen stehend in der Rohrhalterung eingelagert werden.

Von einem Bedienpult aus werden die Befehle eingegeben. Die Position des Objekts soll durch eine Zahleneingabe geregelt werden, sowie andere Standardfunktionen wie Start/Stopp oder Not-Aus sollen auch am Bedienpult vorhanden sein. Das Bedienpult soll auch eine Übersicht der einzelnen Fächer durch einen Bildschirm beinhalten. Sensoren sollen den Zustand eines Faches überprüfen (Leer oder Voll) und sollen nur die Lagerung **eines** Zylinders zulassen, es sollen 10 Zylinder in eine Reihe passen. Zur Überprüfung des Vorgangs soll eine Fläche aus Plexiglas bestehen.

Mechanisch

Die mechanischen Auslegungen und Maße sollen an die Umgebung angepasst werden. Die Arbeitsumgebung befindet sich in Österreich in einer Lagerhalle, es werden keine besonderen Anforderungen an die Kühlung gestellt, da Österreich eine Temperaturspanne von -10°C bis 35°C hat. Diese spielt auch keine Rolle da die Lagerhalle bereits gekühlt wird. Die Bauweise soll kompakt sein, da wir eine Serienfertigung durchführen und möglichst viele Teile lagern wollen. Die Maße sollen ungefähr 1x0,7m und eine Höhe von 2m für das Trommelmagazin allein haben. Die Zylinder haben eine durchschnittliche Größe von d=100mm und h=150mm, deshalb sollten die Regale jeweils 100mm größer sein. Es müssen keine hohen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, da die Umgebung ziemlich sicher ist und sich keine anderen Maschinen in der Nähe befinden.

Elektrisch

Alle Befehle sollen vom Bedienpult ausgehen um Komplikationen und Zeit zu sparen. Das Bedienpult soll so einfach gestaltet sein wie möglich, mit einem Ein/Ausschalter und einem Not-Aus falls ein Fehler auftritt. Einer Zahleneingabe um so schnell wie möglich das gewünschte Regal auszuwählen und auch einen Schalter zum Bestätigen der Eingabe und einen Schalter um die Eingabe wieder zu löschen. Falls besagtes Regal bereits belegt ist, soll die Anzeige auf der die Zahlen zu sehen sind "Voll" ausgeben. Ein großes Display zur Übersicht aller Regale und ihrer Zustände soll auch auf dem Bedienpult zu sehen sein. Das Trommelmagazin soll auch in beide Richtungen drehbar sein um Zeit und Energie zu sparen. Das Förderband soll die Drehrichtung anpassen, ob ein Werkstück eingelagert oder entnommen wird.

Pflichtenheft

1. Haupteigenschaften

o Volumen: 2,4m³

Breite: 0,8mLänge: 1mHöhe: 3m

o Gewicht:

o Material:

Gehäuse: BlechMagazin: Blech

o Farbe: grau

2. Medienversorgung

- Elektrisch
- Pneumatisch

3. Aufstellungsort der Maschine

o Lagerhalle

4. <u>Umgebungsbedingungen</u>

- Aufbewahrung der Maschine: Kiste aus Spanplatten, zusätzlich Luftpolsterfolie
- Transport: LKW
- Maschine in Produktion:
 - Temperaturgrenzen: -10°C bis +40°C
 - Luftfeuchtigkeitsgrenzen: 70%

5. Transport der Maschine

Hilfsmittel: Gabelstapler, Paletten

6. Leistungsgrenzen

 \circ P_{max} = 120 W (Motor)

7. Interaktionen

o Keine Interaktionen mit anderen Maschinen vorgesehen

8. Wiederverwertbare Stoffe

- Kunststoff
- Plastik
- o Blech
- Kupfer

9. Eingelagerte Werkstücke

o Ein Zylinder pro Regal

Zylinder, stehend eingelagert

Durchmesser: 100mm

Höhe: 150mmGewicht: 1,5kg

10. Definition der Bedienstellen

Start: Die Maschine in Betrieb nehmen

Stopp: Die Maschine ausschalten

o Not-Aus: Die Maschine im Falle eines Notfalls sofort ausschalten

o Zahleneingabe: Eingabe der Regalnummer

Bestätigen: Das eingegeben Regal auswählen

Löschen: Die Eingabe wiederrufen

11.Erforderliche Personen

Lieferung: 1 Person

 Aufstellung: 1 Person Auftragnehmer 2 Personen vom Kunden zur Verfügung gestellt

 Inbetriebnahme: 1 Person Auftragnehmer, 2 Personen vom Kunden

Normalbetrieb: 1 Person

Wartung: 1 Person Auftragnehmer

Störung: 1 Person Auftragnehmer

Reparatur: 1 Person Auftragnehmer

o Demontage: 1 Person Auftragnehmer, 2 Personen Auftraggeber

Lagerung: 2 Personen Auftraggeber

Wiederverwertung: 2 Personen Auftraggeber

12.Inbetriebnahme

 Eine Person wird von der Firma zur Verfügung gestellt die die 2 Personen des Auftragnehmers unterweist

13.Normalbetrieb

 Nach der Unterweisung wird 1 Person des Auftragnehmers benötigt um die Maschine nutzen zu können

14.Wartung

 1 Person des Auftragnehmers wird j\u00e4hrlich geschickt um die Maschine zu warten

15.Störung

 Bei einer Störung wird 1 Person des Auftragnehmers geschickt um die Maschine zu Untersuchen und um die Probleme der Maschine zu beheben

16. Demontage & Recycling

Schulung über Demontage & Recycling für den Auftraggeber

17. Definition der PSA am Arbeitsplatz

 Man benötigt nur Fuß- und Beinschutz um die Maschine gefahrenfrei nutzen zu können


18. <u>Definition der Schutzmaßnahmen</u>

- Die elektrischen Komponenten werden mit einem Basisschutz versehen
 - Basisisolierung


19.eingehaltene / berücksichtigte Regelwerke und Normen


- o Basisschutz: DIN VDE 0100-410
- Sicherheit von Maschinen: ÖNORM EN 60204-1

Technologieschema



Bedienpult





Legende

- 1. Gehäuse
- 2. Trommelmagazin
- 3. Hochachse
- 4. Inkrementalgeber
- 5. Inkrementalgeber
- 6. Linearschlitten
- 7. Pneumatik-Greifer
- 8. 3/2 Wegeventil
- 9. 5/2 Wegeventil

- 10. Wartungseinheit
- 11. Druckluftquelle
- 12. Förderband
- 13. Mikrocontroller
- 14. Bedienpult
- 15. Getriebe
- 16. Antriebswelle
- 17. Drehstrom-Asynchronmotor
- 18. Frequenzumwandler

- 19. Speicherprogr. Steuerung
- 20. Schrittmotor
- 21. Bildschirm
- 22. Not-Aus
- 23. Ziffernblock
- 24. Hauptschalter
- 25. Start-Taste

Funktionsbeschreibung

Das Karusselmagazin dient zur Speicherung von zylindrischen Werkstücken. Ein Gehäuse (1) dient zum Schutz von äußeren Einflüssen. Die Werkstücke werden in einem Trommelmagazin (2), welche drehbar um die Hochachse (3) ist, gelagert. Die einzelnen Fächer sind numeriert und am Umfang des Trommelmagazins verteilt. Um das Trommelmagazin an die gewünschte Position zu bringen wird ein Drehstrom-Asynchronmotor (17) verwendet. Das Getriebe (15) dient zur Übersetzung des Drehmoments von der Antriebswelle (16) auf die Hochachse. Eine SPS (19) verwaltet die für den Drehstrom-Asynchronmotor notwendigen Informationen und ein Frequenzumrichter (18) versorgt diesen mit der notwendigen Spannung. Ein Inkrementalgeber (4) dient zur Bestimmung der genauen Position der Trommel, ein zweiter Inkrementalgeber (5) dient als Referenzpunkt. Dadurch wird ein Orientierungsverlust des Systems verhindert. Ein Pneumatik-Greifer (7) dient zur Ein- und Auslagerung der Werkstücke. Ein Förderband (12) zum Transport der Werkstücke von außen zum Pneumatik-Greifer. Ein 5/2 Wegeventil (9) steuert einen Zylinder, dieser positioniert den Pneumatik-Greifer an die gewünschte Stelle in der Trommel. Die Greiffunktion wird durch ein 3/2 Wegeventil (8) durchgeführt. Die pneumatischen Komponenten werden mithilfe einer Druckluftquelle (11) und einer Wartungseinheit (10) mit Druckluft versorgt. Der Pneumatik-Greifer ist auf einem Linearschlitten (6) befestigt. Ein Schrittmotor (20) befördert den Pneumatik-Greifer dabei an die gewünschte Stelle. Ein Bedienpult (14) ermöglicht eine einfache Steuerung der Maschine. Ein Hauptschalter (24) dient zur Inbetriebnahme der Maschine, diese kann durch ihn allpolig von der elektrischen Versorgung getrennt werden. Das gewünschte Fach kann auf dem Ziffernblock (23) eingegeben werden. Der eingegebene Wert kann zur Sicherheit am Bildschirm (21) überprüft werden. Durch Drücken der Start-Taste (25) führt die Maschine die gewünschte Operation durch. Der Notausschalter (22) dient dazu, die Maschine im Gefahrenfall oder zur Abwendung einer Gefahr schnell in einen sicheren Zustand zu versetzen. Ein Mikrocontroller (13) verarbeitet die Eingabe des Bedienpults und steuert das Förderband, die beiden Wegeventile und den Schrittmotor elektrisch an. Er regelt den Großteil des Programmablaufes.


Programmablauf

Zur Inbetriebnahme der Maschine wird der Hauptschalter in die Ein-Stellung versetzt. Nach einem kurzen Augenblick ist die Maschine bereit für ihren Einsatz. Der Status der einzelnen Fächer kann auf dem Bildschirm entnommen werden. Auf dem Ziffernblock wird das gewünschte Fach eingegeben und mit der Start-Taste bestätigt. Die Eingabe wird daraufhin von der SPS verarbeitet. Sie berechnet, basierend auf dem aktuellen Standort der Trommel, den kürzesten Weg zum gewünschten Fach. Danach leitet sie die Informationen an den Frequenzumwandler weiter. Der Drehstrom-Asynchronmotor befördert die Trommel nun an die gewünschte Position.

Auch der Mikrocontroller verarbeitet die Eingabe des Bedienpults und steuert die restlichen Komponenten. Ist das gewünschte Fach leer befördert er das Werkstück mithilfe des Förderbands

Komponenten. Ist das gewünschte Fach leer befördert er das Werkstück mithilfe des Förderbands von außen zum Pneumatik-Greifer. Angetrieben mithilfe des Schrittmotors holt dieser das Werkstück vom Förderband ab. Das 3/2 Wegeventil sorgt für die nötige Spannkraft des Greifers. Nun wird der Pneumatik-Greifer auf der gewünschten Etage positioniert. Das 5/2 Wegeventil lässt den Zylinder ausfahren. Im Fach angekommen sperrt das 3/2 Wegeventil und die eingebaute mechanische Feder zieht die Backen des Greifers wieder auseinander. Der Zylinder fährt wieder ein und die Maschine ist nun bereit für den nächsten Befehl. Ist das gewünschte Fach voll wird das Programm umgekehrt durchgeführt. Die Maschine merkt sich in welchen Fächern sich Werkstücke befinden und entscheidet auf Basis dessen welcher Programmablauf notwendig ist. Dieses Verhalten ist vom Benutzer zu berücksichtigen.

Blockschaltbild



Dynamische Auslegung

Gegeben:

Blech: $\rho = 2800 \text{kg/m}^3$

Durchmesser(d) = 60cm

Regale(m) = 60

Werkstückabstand(rw) = 25cm

Massenträgheitsmoment Getriebemotor(I_G) = 0,25kgm²

Masse des Wersktücks(m_w) = 1,5kg

Winkelgeschwindigkeit(ω) = 1,3 s⁻¹

Beschleunigungszeit(t_B) = 1s

 $K_s = 1,2$

 $\eta = 0.7$

 $h_B = 2mm$

 $h_R = 1$ mm

Gesucht:

Erforderliche Leistung(Perf)

Erforderliches Drehmoment(Merf)

Winkelbeschleunigung α berechnet man indem man die Winkelgeschwindigkeit ω durch die Beschleunigungszeit t_{B}

 $\alpha = \omega/t_B$

 $\alpha = 1.3s^{-1}/1s$

 $\alpha = 1.3s^{-2}$

Masse der Scheiben mr, mb berechnen

 $V_B = \pi \bullet r^2 \bullet h_B$

 $V_R = \pi \bullet r^2 \bullet h_R$

 $V_B = \pi \cdot (0.3m)^2 \cdot 0.02m$

 $V_R = \pi \cdot (0.3 \text{m})^2 \cdot 0.01 \text{m}$

 $V_B = 0.565 \cdot 10^{-3} \text{m}^3$

 $V_R = 0.283 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$

$$m_B = V_B \bullet \rho$$
 $m_R = V_R \bullet \rho$

$$m_B = 0.565 \cdot 10^{-3} \text{m}^3 \cdot 2800 \text{kg/m}^3$$
 $m_R = 0.283 \cdot 10^{-3} \text{m}^3 \cdot 2800 \text{kg/m}^3$

$$m_B = 1,58kg$$
 $m_R = 0,79kg$

Danach wird das Massenträgheitsmoment I_{Rges} ergibt sich aus der Masse der Scheiben mR multipliziert mit der Hälfte des Quadrats des Radius der Scheiben r

$$I_R = m_R \cdot r^2 / 2$$
 $I_{Rges} = I_R \cdot 9$

$$I_R = 0.79 \text{kg} \cdot (0.3 \text{m})^2 / 2$$
 $I_{Rges} = 0.0356 \text{kgm}^2 \cdot 9$

$$I_R = 0.0356 \text{kgm}^2$$
 $I_{Rges} = 0.3204 \text{kgm}^2$

Berechnung des Massenträgheitsmoment der zu speichernden Werkstück Iwges

$$I_{wges} = m_w \bullet r_w^2 \bullet m$$

$$I_{wges} = 1.5 kg \cdot (0.25 m)^2 \cdot 60$$

$$l_{wges} = 5,625 kgm^2$$

Das Massenträgheitsmoment der Trennbleche I_F wird mit 20% der Scheiben angenommen

$$I_F = I_R \bullet 20\%$$

$$I_F = 0.0356 \text{kgm}^2 \cdot 0.2$$

$$I_F = 0.00712 \text{kgm}^2$$

Massenträgheitsmoment des Antriebs I_G

$$I_G = 0.25 kgm^2$$

Das gesamte Massenträgheitsmoment Iges

$$I_{M} = I_{Bges} + I_{Rges} + I_{Fges}$$
 $I_{wges} = m_{w} \cdot r_{w}^{2} \cdot m$

$$I_{M} = 0.142 \text{kgm}^2 + 0.3204 \text{kgm}^2 + 0.0712 \text{kgm}^2$$
 $I_{wges} = 1.5 \text{kg} \cdot (0.25 \text{m})^2 \cdot 60$

$$\underline{I}_{M} = 0,5336 \text{kgm}^2$$
 $\underline{I}_{wges} = 5,625 \text{kgm}^2$

$$I_{ges} = I_M + I_{wges} + I_G$$

$$I_{ges} = 0.5336 \text{kgm}^2 + 5.625 \text{kgm}^2 + 0.25 \text{kgm}^2$$

$$I_{ges} = 6.41 \text{kgm}^2$$

Nenndrehmoment vom Antrieb M_{nenn} berechnet mit Iges multipliziert mit der Winkelbeschleunigung α

 $M_{nenn} = I_{ges} \bullet \alpha$

 $M_{nenn} = 6.41 \text{kgm}^2 \cdot 1.3 \text{s}^{-2}$

<u>Mnenn = 8,33Nm</u>

Nennleistung P_{nenn} berechnet man mit M_{nenn} und der Winkelgeschwindigkeit ω

 $P_{nenn} = M_{nenn} \bullet \omega$

 $P_{nenn} = 8,33Nm \cdot 1,3s^{-1}$

P_{nenn} = 10,83W

Das erforderliche Antriebsmoment M_{erf} ergibt sich indem man das Nenndrehmoment des Antriebs M_{nenn} mit dem Stoßfaktor für ruckhaften Anlauf Ks multipliziert und danach durch den Wirkungsgrad η dividiert

 $M_{erf} = M_{nenn} \cdot K_s / \eta$

 $M_{erf} = 8,33Nm \cdot 1,2 / 0,7$

 $M_{erf} = 14,28Nm$

Das erforderliche Antriebsleistung P_{erf} berechnet man mit dem erforderlichen Antriebsmoment M_{erf} und der Winkelgeschwindigkeit ω

 $P_{erf} = M_{erf} \bullet \omega$

 $P_{erf} = 14,28Nm \cdot 1,3s^{-1}$

 $P_{erf} = 18,56W$

Getriebebaureihe

Getriebebaureihe: Stirnradgetriebemotoren Typenbezeichnung: CG012-11N-63-04E-TH-TF

Betriebsdaten :

Umgebungstemperatur: +20
Betriebsart: \$3..\$6 ED 10min

Motordaten:

Serie: WEG Modularer Systemmotor (EUSAS)

 Nenndrehzahl:
 1375
 [1/min]

 Nenndrehmoment:
 0.83
 [Nm]

 Spannung:
 230/400
 [V]

 Frequenz:
 50
 [Hz]

 Schaltung:
 D/Y

 Nennstrom :
 0.73 / 0.42

 Anlauf zu Nennstrom :
 3.5

 cos φ :
 0.72

Schutzart : IP 55
Anschlusskastenlage : Seite 1 Kabeleinführung I

Isoklasse:

Trägheitsmoment: 0.34x10⁻³ [kgm²]

Sonstige Ausführungen Motor:

Lüfter: eigenbelüftet

Thermische Überwachung : Bimetallschalter Öffner (TH) und

Kaltleitertemperaturfühler PTC (TF) für

°C

[kW]

[A]

Abschaltung Standard

Kugellager:

Getriebedaten :

Max. zul. th. Grenzleistung bei +20 °C und S3..S6 ED5[kW]10min-Betrieb :33[1/min]Abtriebsdrehzahl :35[Nm]

Betriebsfaktor: 2.45
Stufenanzahl: 2
Untersetzung: 42.00
Verdrehflankenspiel (min-max): 9' - 25'

 Zul. Eintriebsdrehmoment bei fB1 :
 2
 [Nm]

 Max. zul. Eintriebsdrehzahl :
 3000
 [1/min]

 Bauform :
 M1

 Abtriebswelle :
 Ø 20 k6 x 40
 [mm]

Nut: DIN6885.1 Lackierung: LC1 - Innenaufstellung, neutrale Atmosphäre

NDFT 60 μm (C1 - DIN EN ISO 12944-5)

Farbe: RAL 7011 (EISENGRAU)

Gesamtgewicht: 7.9 [kg]

Antriebsseite:

Typ: IEC Direktanbau
Antriebswelle: Ø 16 j6 x 18,5 mm

Antriebsflansch: FC120

Sonstige Ausführungen Getriebe:

Schmierstoff: Mineralöl - CLP ISO VG 220